

통 보

제 목 시설검사 결과 보고 지연

관 련 부 서 경기서부지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 고압가스안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 도시가스 사업법에 따라 우리공사에 위탁된 각종 검사, 시공감리업무(이하 “검사”라 한다)를 효율적으로 실시하기 위하여 필요한 사항을 검사업무규정(31100, 이하 “규정”이라 한다)으로 정하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

검사부서의 장은 규정 제5조에 따라 검사원의 검사일정, 검사처리현황을 확인, 감독하고 검사가 신속히 진행되도록 필요한 조치를 하여야 하며 이에 검사원은 같은 규정 제7조에 따라 그가 실시한 검사결과를 귀사 후 보고하여야 한다.

검사업무규정(31100)

제 5 조 (검사일정 등)

- ① 검사부서의 장은 별지 제2호 내지 제4호 서식에 의거 직원의 검사일정, 검사처리 현황을 확인, 감독하고 검사가 신속히 진행되도록 필요한 조치를 하여야 한다.

제 7 조 (검사결과 처리 등)

- ① 검사원은 그가 실시한 검사결과를 별지 제2호 내지 제4호 서식에 의거 귀사 후 보고하여야 한다.

또한 취업규칙(22200) 제16조에 따르면 출장자가 귀임하였을 때에는 3일 이내에 출장복명을 하도록 규정하고 있으며 이때 일상적인 현장업무를 위한 출장일 때에는 검사표로 출장복명을 대체할 수 있다.

취업규칙(22200)
제 16 조 (출장복명) ① 출장자가 귀임하였을 때에는 귀임 후 3일 이내에 출장복명을 하여야 한다. 다만, 경미한 사항은 구두로 복명할 수 있다. ② 일상적인 현장업무를 위한 출장의 경우에는 해당업무 보고서 또는 검사표로 대체한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기서부지사에서 감사대상 기간(2023. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 실시한 시설검사표 결재 상신 내역을 확인한 결과, 검사 처리 후 결재상신을 3일 이내에 하지 않고 지연 처리한 사례가 아래 [표]와 같이 139건(최대 지연 328일) 확인되어 사규를 다수 위반하였다.

[표] 결재상신 지연 처리 현황

(단위 : 건, 일)

구 분	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
부적정 수 (최대 지연일)	35 (149)	32 (113)	17 (211)	11 (133)	8 (42)	7 (42)	5 (126)	4 (155)	4 (311)	4 (42)
구 분	000	000	000	000	000	000	000	000	계	
부적정 수 (최대 지연일)	3 (70)	2 (65)	2 (76)	1 (183)	1 (33)	1 (328)	1 (50)	1 (32)	139건 (328)	

※ 자료출처 : 공사 전산시스템(가스피아) '검사표 미결내역' 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기서부지사장은

위 [표]와 관련, 감사원이 실시한 검사 결과에 대하여 결재 상신을 3일 이내에
처리하지 않고 지연 처리한 사례가 다수 확인됨에 따라 동일한 사례가 발생되지
않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)