

2025년도 ●●공항 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 청사 안내문 소방시설법 근거 인용 오류에 관한 사항 ○ 여객청사에 부착된 방화문, 방화셔터 부근 물건 적치 금지 안내문이 법령 명칭 및 근거 인용에 오류가 있어 수정 필요(2016. 1. 25. 개정) - (현재) 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화 시설의 유지·관리) - (수정) 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리) ○ 조치할 사항 : 해당 안내문을 포함하여 소방시설법 명칭 및 근거를 인용한 안내문의 오류를 확인 후 수정하여 주시기 바랍니다.	운영
2	□ 최신화된 주기장 요도 비치에 관한 사항 ○ ☆☆센터 및 ★★실 내 비치된 ●●국제공항 주기장 요도가 개정 전 (2025.1.23.) 내용이므로 최신화(2025.07.10.)하여 비치 필요 ○ 조치할 사항 : 개정된 주기장 요도를 비치하여 주시기 바랍니다.	안전


연번	내 용	비 고
3	□ 소화기 관리에 관한 사항 ○ 소화기 미점검 및 허위점검 조치 필요 - 18번 탑승교 옆 이동지역 임시 공용 대기실 소화기 미점검('25.2월~) - BSA 지역 공용 대기실 내 소화기 허위 점검('25.10월 점검 기입) - ☆☆센터, ★★실 내 소화기 미점검('25.9월) - 국내선 6번 탑승교 내 소화기 미점검(일부 월) - 국제선 3층 동편(●●공항경찰대 앞) 소화기 위치와 안내표지판 상이 (생 략) (생 략)  ○ 조치할 사항 : 해당 소화기를 점검하여 주시기 바랍니다.	소방
4	□ 이동지역 내 LED 안내판 오류에 관한 사항 ○ 이동지역 내 20번 탑승교에 부착된 무인단속카메라 LED 안내판의 글자 깨짐 현상이 있어 조치 필요  ○ 조치할 사항 : 해당 안내판을 점검 및 수리하여 주시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
5	□ 미등록 위해물품 반입에 관한 사항 ○ 기계통합제어센터 내 미등록 위해물품이 다수 발견되어 조치 필요 The image contains two side-by-side photographs. The left photograph shows a hand holding a pair of scissors with pink handles and silver blades. The right photograph shows a hand holding a utility knife with a yellow handle and a silver blade. Both items are being held up against a dark tiled floor background. ○ 조치할 사항 : 미등록 위해물품을 반출 또는 등록해주시기 바랍니다.	보안
6	□ 제한구역 출입자 명부 미작성에 관한 사항 ○ ☆☆센터 및 ★★실 내 비치된 출입자 명부가 '25.7.2. 이후 기록되지 않았고, 관리책임자의 서명도 누락되어 관리 필요 ○ 조치할 사항 : 타 직원 등 외부인이 해당지역에 출입하는 경우 출입자 명부를 작성하고 제한구역을 철저히 관리하여 주시기 바랍니다.	보안

연번	내 용	비 고
7	□ ●●공항 무기관리책임자 지정 및 후속조치에 관한 사항 ○ ●●공항에서는 '25. 1월 공사 및 항공보안분야 자회사 인사발령에 따라 무기관리책임자를 변경 지정하였으나, 무기관리규정에 따른 관할 경찰서 또는 공항경찰대장 통보를 감사기간 중 시행('25. 9월)하였음 ○ 또한, 일과시간 이후 또는 공휴일의 경우 ◎◎센터에서 무기 및 탄약고 열쇠를 관리하고 있어 ◎◎센터 근무직원을 관리책임자에 포함하는 등 체계적인 무기류 관리가 필요함 ○ 조치할 사항 : 무기관리책임자 변경 지정 시 관련기관에 통보를 적시에 하여 주시기 바라며, 공항 운영실정에 맞는 무기관리책임자를 지정하여 주시기 바랍니다.	보안
8	□ 무기 및 탄약고 상시출입자 명단 현행화에 관한 사항 ○ 무기고 및 탄약고 상시출입자 명단을 점검한 결과, 전임 소속기관장이 포함되어 있어 현행화가 필요함 ○ 조치할 사항 : 무기고 및 탄약고 상시출입자 명단을 현행화하여 주시기 바라며, 향후 인사이동 등 출입자 변경 시 적시에 반영할 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	보안
9	□ 국내선 시설 및 안내물 개선에 관한 사항 ○ (시설물) 국내선 1 주차장 지역에 설치된 볼라드가 파손된 상태로 운영 중인 상황으로 개선이 필요함 ○ (안내물) 국내선 터미널 택시승차장 안내 부착물과 국내선 격리대합실 20번 게이트 인근 승객 대기유도 안내부착물이 노후되어 개선이 필요함  (생 략)  ○ 조치할 사항 : 볼라드 시설 및 안내물을 개선하는 등 주차장 지역 안전과 안내 서비스 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	안전 운영

연번	내 용	비 고
10	□ ◇◇센터 입점社 우편(택배)물 관리에 관한 사항 ◇◇센터 입점社(항공사 등)의 우편 및 택배물이 센터입구 인근에 다량 방치되어 해당지역이 혼잡하며 미관을 훼손하는 등 개선이 필요함 - 조치할 사항 : 우편 및 택배물을 체계적으로 관리할 수 있는 방안을 수립, 조치하여 주시기 바라며 입점社를 대상으로 해당지역 우편(택배)물 관리 등에 대한 경각심을 제고할 수 있도록 지속 노력하여 주시기 바랍니다.	운영
11	□ 개인정보 보호에 관한 사항 - 개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리 제한) 제1항에 따르면 개인정보처리자는 당사자에게 개인정보의 처리에 대한 동의를 받거나 법령에서 구체적으로 허용하는 경우를 제외하고는 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있으나, ‘2024년 ●●공항 항공기 소음대책지역 주택방음시설 공사’ 서류에 주민등록번호 등 개인정보가 기재되어 있음 - 조치할 사항 : 관련문서 내 포함되어 있는 주민등록번호 등 개인 고유 식별정보를 삭제하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 실시하시기 바랍니다.	보안

연번	내 용	비 고
12	□ 공사현장 출입 통제에 관한 사항 ○ ‘●●공항 ○층 홀 개선 및 기타공사’ 공사현장 주변에 가설칸막이를 설치하여 출입통제를 하고 있지만, 엘리베이터 및 계단을 통한 출입로는 별도 공사현장 출입 통제 시설이 없어, 공사 관계자 외 일반인 출입 등 우려가 있음 ○ 조치할 사항 : 엘리베이터 및 계단 주위에 펜스 및 잠금장치 설치 등 공사현장 출입통제 방안을 마련하시어 공사현장 안전에 만전을 기하시기 바랍니다.	공사
13	□ 옥외 계단 안전에 관한 사항 ○ 국제선터미널 옥상 좌·우측에는 아래 그림과 같이 점검 및 작업 용도의 계단이 설치되어 있음. 그런데 계단참 부근의 안전난간 높이가 현저히 낮아 계단 이용자 추락 등 안전사고 우려가 있음 ○ 조치할 사항 : 국제선터미널 옥상 좌·우측 계단의 안전난간을 보강 하시어 추락사고 등 안전사고 예방에 만전을 기하시기 바랍니다.	안전


연번	내 용	비 고
14	□ 국내선 캐노피 조명 관리에 관한 사항 ○ ●●공항 국내선 여객터미널 3층 캐노피에는 보행자 조도확보를 위한 다운라이트 조명이 설치되어 있음 ○ 그런데 일부 다운라이트 조명기구에서 이격이 발생하고 있음   ○ 조치할 사항 : 국내선 여객터미널 3층의 캐노피 다운라이트 조명을 재정비 하시기 바랍니다.	시설
15	□ 수배전반 명판 표기에 관한 사항 ○ ●●공항에서는 ●●공항 제2항공등화제어소 전원설비 신설 및 기타 공사를 시행('25.5.16.~'25.12.15.)하고 있으며, 동 공사에서 레이더 송신소 수배전반 개량을 시행하였음 ○ 그런데 저압 수배전반에 특고압(3.3kV, 22.9kV) 표기가 되어있음 ○ 조치할 사항 : 레이더송신소 수배전반 명판의 표기오류를 수정하기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
16	□ KAC안전작업허가제도 이행에 관한 사항 ○ ‘●●공항 국제선 ○층 홀 개선 및 기타공사’와 ‘●●공항 국제선 ○층 홀 개선 소방공사’현장에서 고소작업대를 사용 중임에도 KAC안전작업허가제도에 따른 작업계획서를 작성하여 게시하고 있지 않음 ○ 조치할 사항 : 시공사에 작업계획서 작성을 지시하여 확인 후 현장에 게시하여 주시기 바랍니다.	공사
17	□ 외곽도로 배수로 주변 가설자재 방치에 관한 사항 ○ 활주로 14방향 외곽도로 배수로 주변에 공사용 가설자재가 방치되어 있음 ○ 조치할 사항 : 방치된 가설자재가 배수로로 유입되지 않도록 이동조치하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
18	□ 건설폐기물 종류별 분리 보관에 관한 사항 ○ 건설공사로 인해 발생하는 건설폐기물은 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제6조(배출자 등의 의무) 및 같은법 시행령 제9조(건설폐기물의 처리기준)에 따라 종류에 따라 분리하여 배출하여야 하나, 폐콘크리트 임시 보관장소에 폐아스콘 일부가 혼입되어 보관하고 있음  ○ 조치할 사항 : 분리가 가능한 건설폐기물은 관련법에 따라 동일 종류(성상)별로 분리하여 배출 및 보관하시기 바랍니다.	공사
19	□ 부외예비품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」에 따르면 ‘부외예비품’이란 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로서 저장품 성격을 갖는 물품으로 제16조(부외예비품) 제2항에 따라 부외예비품 취득 시 물품운용장 및 구매요구부서의 장은 부외예비품을 전산에 등재하여 관리하도록 되어 있음 ○ 그런데 ●●공항에서는 ‘●●공항 인터록 및 운용 통합감시시스템 개선’ 사업 시 취득한 예비품 인터록 제어장치 등 4종을 전산에 등재하지 않고 보관하고 있음 ○ 조치할 사항 : 장비 취득 시 함께 취득한 물품(부외 예비품)을 전산에 등재하여 물품관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	물품

연번	내 용	비 고
20	□ 항행안전시설 예비품 관리에 관한 사항 ◦ ◆◆부에서 관리 중인 항행안전시설 예비품 중 PLC CPU Module 등 4종에 대하여 사용 후 재활용품에 등재 하였으나 ERP상 부외예비품 사용처리를 시행하지 않아 보유 수량과 실제 수량이 상이하게 관리되고 있음 ◦ 조치할 사항 : 해당 예비품에 대하여 ERP상 사용처리를 실시하는 등 항행안전시설 예비품 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	물품
21	□ 국내선 키즈존 비품 청결 유지에 관한 사항 ◦ 국내선 격리대합실 6번 게이트 전면 키즈존의 비품 청결 상태가 미흡하며, 이에 대한 민원('24.10.27.)이 있어 조치하겠다는 회신 후에도 현재까지 조치하지 않음 ◦ 조치할 사항 : 해당 물품을 포함하여, 키즈존의 청결상태를 점검하고 유지하여 고객의 불편함이 없도록 철저를 기하시기 바랍니다.	고객

연번	내 용	비 고
22	□ 상업시설 안내 DID 등 현행화에 관한 사항 ○ 국내선 ○층 테마식당가 입구 등에 위치한 식음매장 안내 DID 및 ●●공항 홈페이지에 계약종료된 상업시설이 안내(표시)되어 있음 ○ 조치할 사항 : 현재 입점된 상업시설에 대한 안내가 이루어질 수 있도록 DID 등을 현행화하시기 바랍니다.	운영
23	□ 물건 등 무단 방치에 관한 사항 ○ 국내·국제선 행사용 카운터 등에 불필요한 물건이 방치되거나 무인 상업시설 내 쓰레기가 방치되는 사례가 발생하고 있음 ○ 조치할 사항 : 터미널 내 주요 시설에 불필요한 물품이나 쓰레기가 방치되는 일이 없도록 관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
24	□ 임대면적 초과(무단) 사용에 관한 사항 ○ ●●공항 여객터미널 내 일부 상업시설에서 계약된 임대면적을 초과하여 사용하거나 승인받지 않은 지역을 무단 점유하는 사례가 발생하고 있음 ○ 조치할 사항 : 임대면적을 초과하여 무단 점유하는 일이 발생하지 않도록 계약서에 따른 재산관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.	임대
25	□ 상주직원식당 잔반처리시설 관리에 관한 사항 ○ ◇◇센터 상주직원 식당 □□의 잔반처리시설이 건물 전면 직원 이동 경로에 위치하고 있어 미관 등을 저해하고 있음  ○ 조치할 사항 : 잔반처리시설 보관 위치를 변경하여 미관 등에 문제가 없도록 조치하시기 바랍니다.	운영