

일련번호	3
수령자	

현지조치사항 통보서

20xx년도 ☐ 본부 운영실태 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지 조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정요구 사항에 대해서는 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제34조 규정에 따라 재심의를 신청하시기 바랍니다.

20xx. xx. xx.

감사실장 ○ ○ ○ (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액(만원)	인원
☐ 본부 ☐ 재부	20xx	현지주의	-	-

제목: 옥내저탄장 ●○○○□□ 모니터 시인성 개선 필요

☐ 본부 ☐ 재부는 옥내저탄장 내부 작업자의 안전 확보 및 자연발화 사전 감지 등을 목적으로 “옥내저탄장 ●○○○□□ 설치조건부 구매” 사업을 시행하여 2020. 8. 19.에 설치 완료하였다.

[표] ●○○○□□ 설치 내역

설치(준공)일	계약명	소요 예산(억 원)
2020. 8. 19.	옥내저탄장 ●○○○□□ 설치조건부 구매 등	8.4

자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

㉢ 본부 옥내저탄장은 “옥내저탄장 취약분야 개선 TF 운영결과”에 따라 20xx년 x월부터 저탄장 전체를 ◎●●◎으로 지정 운영하고 있으며, ◎●●◎의 출입 시 상기 ●○○◎□□의 ㉣㉤를 기준으로 출입을 허가하고 있다.

그러나, 실지감사 기간 중 해당 설비에 대한 현장점검 결과 ●○○◎□□를 상시 표출해주는 옥외 모니터의 보호커버 등이 오염되어 옥내저탄장 내부 ㉣㉤를 쉽게 확인하기 어려운 실정이었다.

그 결과, ●○○◎□□ 대형 옥외 모니터 설치의 효과 저하 및 ◎●●◎으로 지정된 옥내저탄장 출입 인력의 유해가스 노출 우려가 있다.

관계부서 의견 ㉢ 본부 ㉢부는 옥외 모니터 커버의 오염을 제거하고 대형 모니터의 수명 관리 차원에서 낮추었던 조도를 높여 즉시 시인성 확보 조치를 시행하였으며 향후 지속적으로 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉢ 본부 ㉢부장은

◎●●◎인 옥내저탄장의 출입 인력 안전 확보를 위하여 ●○○◎□□ 옥외 모니터의 시인성이 저하되지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. [현지 주의]