

특정감사

감사결과 처분요구서

- 2025년도 안전관리실태 -

2025. 9.



감 사 실

통 보

【1】

제 목 무단이탈 등 ○○ 보안사고 방지 대책 미흡
소 관 부 서 **빛드림본부 ○○부, **빛드림본부 ○○○○부
조 치 부 서 **빛드림본부 ○○부, **빛드림본부 ○○○○부
내 용

1-1 ○○ ○○통제소와 보안게이트 간 방호울타리 미비

1. 업무 개요

빛드림본부 ○○부는 본부 시설방호 및 보안업무를 총괄하고 있으며, ×*. **. **. ○○ ○○보안을 강화하기 위해 각 부두별 ○○ ○○통제소 ×개 소(□, □부두)를 신규 설치하여 운영 중에 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국제선박○○보안법」 제31조(경비·검색인력 및 보안시설·장비 확보 등)에 따르면 ○○시설소유자는 그가 소유하거나 관리·운영하는 ○○시설의 보안을 유지해야 한다.


또한 같은 법 시행규칙 제38조의3 [별표 4] “경비·검색인력 및 보안시설·장비 세부기준”에서는 ○○시설소유자가 보안구역을 보호하기 위해 방호울타리 또는 이에 준하는 물리적 경계시설을 설치하도록 규정하고 있다.

이는 무단 ○○이나 월담 등으로 인한 ○○ 보안 사고를 예방하기 위한 것으로, ○○시설소유자는 ○○시설보안계획서¹⁾에 따라 ○○시설의 경계를 명확히 하고 비인가자의 무단 접근을 방지하기 위한 필요한 조치를 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 **빛드림본부는 아래 [사진]과 같이 ○○ ○○통제소와 보안게이트 사이 이 구간에 물리적 방호울타리가 설치되어 있지 않아, ○○시설 이용자가 ○○ ○○통제소를 거치지 않고도 보안검색 없이 ○○ 구역으로 진입할 수 있는 구조적 취약점이 확인되었다.

[사진] ** ○○ ○○통제소 및 보안게이트 ○○ 구간 방호울타리 미비 구간



실제 특정감사 기간(****. *. *.~*. *) 중 ** ○○ ○○통제소와 보안게이트 ○ ○ 로그기록(****. *. *.~*. *. *)을 비교한 결과, 아래 [표]와 같이 ○○ ○○통제소를 거치지 않고 보안게이트를 통해 직접 ○○ 내로 ○○한 사례가 다수 확인되었다.

1) ○○시설소유자는 「국제선박○○보안법」제×5조에 따라, ○○ 보안사고와 같은 보안상의 위협으로부터 ○○시설 (○○운영과 관련된 정보와 전산·통신시스템을 포함한다)·선박·화물·선용품 및 사람 등을 보호하는데 필요한 보안 조치사항이 포함된 ○○시설보안계획서를 수립 후 정부승인을 받도록 규정하고 있음

[표] ** ○○ ○○통제소 및 보안 게이트 ○○ 로그기록 비교(****. *.* ~ *.*.)

구 분	1부두	X부두
○○ ○○통제소 ○○ 로그기록	△△△△건	△△△건
○○ 보안게이트 ○○ 로그기록	△△△△건	△△△건
○○ 로그기록 차이(불일치 기록)	△△△△건	△△△△건

*자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 ○○ ○○자의 신원확인 및 위험물 반입 통제 등 보안검색 절차가 실효성 있게 수행되지 못하여, ○○시설보안계획서에 따른 ○○통제 절차가 형식적으로 운영되어 ○○ 보안사고 발생의 우려가 있다.

관계부서 의견 **빛드림본부 ○○부는 해당 구간에 대한 방호울타리 설치 필요성에는 공감하나, 대형 차량 진입 등의 문제로 설치에 어려움이 있었다는 의견을 제시하였다. 다만, ○○ 보안 강화를 위한 물리적 보완이 불가피한 점을 인정하며 관련 부서와 협의하여 해당 구간에 방호울타리 설치 등의 구조 개선 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

**빛드림본부장은

모든 ○○ ○○자가 ○○ ○○통제소를 경유해 보안검색 절차를 거치도록 ○○ ○○통제소와 보안게이트 사이 구간에 방호울타리를 설치하시기 바랍니다. **[통보]**

1-2

마약류, 무기류 등 밀반입 방지를 위한 보안설비 강화 필요

1. 업무 개요

** 및 **빛드림본부 ○○은 **관리 및 **관리 무역항으로 연간 수백만 톤의 석탄 수급 목적을 위해 아래 [표]와 같이 외항선박과 선원들의 빈번한 ○○이 이루어지고 있다.

[표] ** 및 **빛드림본부 외항선박 및 ○○인원 현황

(단위: 대, 명)

구 분	2×22년		2×23년		2×24년	
	**	**	**	**	**	**
외항선박(입항기준)	△△	△△	△△	△△	△△	△△
○○인수(승하선포함)	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△	△△△

*자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

○○은 국가 물류와 에너지 수송의 중추적 역할을 수행하는 기반시설로, 그 보안 수준은 국민 △△뿐 아니라 국가안보 및 산업기반의 안정성과 직결된다.

특히 **, ** 등 △△ 전용부두와 같은 에너지 취급 ○○시설은 발전소 방호와 방역의 최전선에 해당하므로, 외국에서 입항하는 선박 및 선원에 대한 철저한 ○○통제 관리가 필요하다.

또한 2×××. ×. 2×. 강릉시 옥계항을 통한 마약 밀반입 사건과 같이 관리가 상대적으로 취약한 중·소형 ○○을 통한 마약·총기류 밀반입 사례 등이 증가하고 있어 이에 대한 대비가 더욱 중요하다.

따라서 ○○시설소유자인 ** 및 **빛드림본부는 마약·총기류 등 불법물품의 밀반입을 방지하기 위해 X-ray 검사기 등의 정밀 보안검색 장비를 추가로 도

입하여 ○○ 보안검색을 강화할 필요가 있다.

☞ 참고자료: 【부산××공사 및 한국××공사(××××) X-ray검사기 운용 현황】

- 최근 주요 ○○ 및 공항에서는 ○○ 보안검색 강화를 위해 X-ray검사기 등 정밀 보안검색 장비 설치를 확대하여 보안사고 사전방지 및 검색 효율성을 향상시키고 있는 추세임



3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ** 및 **빛드림본부는 「국제선박○○보안법」에 따라 ○○시설을 보호하기 위해 CCTV, 문형 또는 휴대용 금속탐지기를 비치하여 일정 수준의 보안을 확보하고 있으나, X-ray 검사기는 법정 의무 보안장비에 해당하지 않고 관리가 어렵다는 사유로 감사일 현재까지 설치하지 않고 있다.

그 결과, ○○ ○○자 또는 차량에 의해 운반되는 가방, 소형화물, ○○ 등에 마약류, 무기류 등 비금속 물품이 은닉되어 반입될 경우 확인이 불가능한 상태로 실제 ○○ 보안검색의 실효성이 떨어지고 있는 실정이다.

관계부서 의견 ** 및 **빛드림본부 ○○부는 예산 및 설치 공간 부족 등의 사유로 X-ray 검사기 설치·도입을 유보해왔으나, 최근 ○○ 보안 이슈를 고려하여 관계부서와의 협의 후 설치·도입여부를 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

******, ******빛드림본부장은

○○ ○○자의 휴대폰 및 차량 반입 물품에 대한 정밀검색이 가능하도록 ○○
○○통제소 내에 X-ray 검사기 설치·도입을 검토하시기 바랍니다. **[통보]**

통 보

【2】

제 목 ○○시설 진○○ 차량 보안검색 미흡
소 관 부 서 **빛드림본부 ○○부, **빛드림본부 ○○○○부
조 치 부 서 **빛드림본부 ○○부, **빛드림본부 ○○○○부
내 용

×. 업무 개요

** 및 **빛드림본부 ○○부는 본부 시설방호 및 보안업무를 총괄하고 있으며, 각 본부별 「○○시설보안계획서」에 따라 ○○ ○○ 차량 및 인원을 대상으로 밀반입·반출 등의 ○○ 보안사고 예방을 위한 보안검색 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국제선박○○보안법」 제3×조(경비·검색인력 및 보안시설·장비 확보 등)에 따르면 ○○시설소유자는 그가 소유하거나 관리·운영하는 ○○시설에 대하여 보안 확보를 유지하도록 규정하고 있다.

또한 같은 법 제25조(○○시설보안계획서)에 따르면 ○○시설소유자는 보안상의 위협으로부터 ○○시설을 보호하는데 필요한 보안조치 사항을 규정한 「○○시설보안계획서」를 수립하고, 이를 근거로 ○○시설·선박·화물·선용품 및 사람 등을 보호하는데 필요한 보안조치를 시행하도록 규정하고 있다.

따라서 ** 및 **빛드림본부 ○○ 보안을 담당하는 ○○부는 각 본부별 「○
○시설보안계획서」에 따라 ○○○○ 인원 및 차량에 대한 ○○통제 등의 보안
조치를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간(2×××. ×. ×. ~ ×.) 중 ** 및 **빛드림본부에 대한 표본
점검(현장 CCTV확인)결과, 일부 선박대리점 차량이 보안검색 절차 없이 ○○시설
내로 직접 진입하여 외국인 선원과 수화물을 해당 차량에 탑승시키는 사례가
확인되었으며, ○○시설을 빠져나갈 때도 경비근무자의 단순 ×× 확인만으로
통과되는 등 실질적인 보안검색이 이루어지지 않고 있었다.

그 결과 외항선 선원과 밀접 접촉하는 선박 대리점 차량 등 요주의 차량에
대한 보안검색이 제대로 이루어지지 않아 차량을 통한 마약류, 무기류 등의
불법 물품의 밀반입·반출 개연성이 있으며 ○○시설 및 공공 △△을 위협할
우려가 있다.

관계부서 의견 ** 및 **빛드림본부 ○○부는 감사결과를 수용하며, ○○
시설 진○○ 차량에 대한 보안검색을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

**** , **빛드림본부장은**

외항선 선원과 빈번히 접촉하는 선박대리점 차량 등을 요주의 차량으로 분류하여

정밀검색을 철저히 시행하고, 외항선 선원의 경우 ○○ ○○통제소 보안검색을
거친 후에 선박대리점 차량에 탑승할 수 있도록 ○○ 통제절차를 개선하시기
바랍니다. [통보]

통 보

【3】

제 목 ○○시설 상시○○증 관리 미흡

소 관 부 서 **빛드림본부 ○○부

조 치 부 서 **빛드림본부 ○○부

내 용

×. 업무 개요

**빛드림본부 ○○부는 ○○ ○○통제 등의 보안업무를 담당하고 있으며, “○○ ○○보안 통합관리시스템”을 통해 상시○○자의 ○○증 발급 및 회수 등 관련 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「○○ ○○절차에 관한 규정」(해양수산부 훈령 제737호) 제7조(○○증 발급절차)에 따르면, ○○시설소유자는 해당 ○○ 또는 ○○시설에 6개월 이상 지속적으로 이용하여야 할 필요가 있다고 판단되는 경우에 한하여 상시○○증(○○권한)을 발급할 수 있다.

또한 같은 규정 제9조 및 ××조에 따르면, 상시○○증을 발급받은 자가 상시○○증의 유효기간 만료, 퇴직, 인사이동 등으로 더 이상 ○○ 필요가 없게 되면 해당 ○○증을 반납해야 하며, ○○시설소유자는 ○○증의 발급·회수 관리가 적절하게 이루어지고 있는지를 연 ×회 이상 점검하도록 규정되어 있다.

따라서 **빛드림본부 ○○부는 국가주요시설인 ○○시설의 보안을 유지하기 위해 상시○○증 발급과 회수 관리 업무를 철저히 수행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간(****. *. ~ *.) 중 ○○시설 상시 ○○증 관리실태를 점검한 결과, ****. *. *×. 기준 ** ○○시설 상시○○증 권한 부여자는 아래 [표]와 같이 총 ×××명(본부직원 ***명, 상주협력사 ***명)으로 확인되었다.

[표] ** ○○시설 상시○○증 발급 현황

(단위: 명)

×× 발전	×××× ×비스	××××	한전×	H××	일×××	동×	수×××	오×	기타 공사	계
×××	×××	××	××	×××	××	××	××	××	××	×××

*자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

이 가운데 본부 직원의 경우, 관외 이동이나 퇴사 등의 사유로 ○○권한을 회수 하거나 신규로 부여해야 함에도 불구하고, ××××년 ××월 말 기준 직원 명부기준으로 관리되고 있었으며, ○○ ○○ 권한 또한 ○○ ○○이 반드시 필요한 본부 직원 및 상주협력사 직원을 대상으로 제한적으로 ○○ ○○ 권한을 부여해야함에도 불구하고, 필요 여부와 관계없이 본부 직원 전원(협력사 포함 본부 상시 ○○권한 보유자 전원)에게 일괄적으로 ○○ ○○권한이 부여된 채 관리되고 있었다.

그 결과 ○○ ○○통제의 실효성이 저하될 우려가 있고, 대외기관 보안점검 수검 시 지적의 소지가 있다.

관계부서 의견 **빛드림본부 ○○부는 감사결과를 수용하고, ○○권한이 취소되어야 할 대상자의 권한을 즉시 회수하고, ○○○○이 필요한 대상자들에게만 선별적으로 ○○ ○○권한을 부여하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

****빛드림본부장은**

관외 이동 및 퇴사 등으로 ○○ ○○권한이 취소되어야 하는 대상자의 ○○권한을 즉시 회수하고, ○○ ○○이 필요한 인원에게만 선별적으로 권한이 부여되도록 ○○ ○○권한을 재조정하시기 바랍니다.

[통보]

개선요구·통보

【4】

제 목 ○○○○ 내척 및 ○○통제시스템 사용자 매뉴얼 미비

소 관 부 서 **빛드림본부 ○○부

조 치 부 서 **빛드림본부 ○○부

내 용

×. 업무 개요

**빛드림본부 ○○부는 본부 시설방호 및 보안업무를 총괄하고 있으며, 2×××. ×. ××. ○○ ○○보안을 강화하기 위해 “○○ ○○보안 통합관리시스템”을 신규로 구축하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국제선박○○보안법」 제3×조(경비·검색인력 및 보안시설·장비 확보 등)에 따르면 ○○시설소유자는 그가 소유하거나 관리·운영하는 ○○시설에 대하여 보안 확보를 유지하도록 규정하고 있다.

또한 같은 법 제25조(○○시설보안계획서)에 따르면 ○○시설소유자는 ○○보안상의 위협으로부터 ○○시설을 보호하는데 필요한 보안조치 사항을 규정한 「○○시설보안계획서」를 수립하고, 이를 근거로 ○○시설·선박·화물·선용품 및 사람 등을 보호하는데 필요한 보안조치를 시행하도록 규정하고 있다.

따라서 ○○시설소유자는 「○○시설보안계획서」에 따라, 인원, 차량 및 물자 등에 대한 ○○ 통제절차 등을 세부적으로 규정하여 ○○시설의 방호와 보안을 체계적으로 유지해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 **빛드림본부 ○○부는 본부 「보안업무 내칙」에 따라 ○○ 보안구역 ○○에 대한 일반적인 제한·통제를 시행하고는 있으나, 실제 ○○ ○○ 통제과정에서 ○○자 유형, 허용범위, ○○절차 및 예외 기준 등을 구체적으로 규정한 「○○○○ 내칙」²⁾은 보유하고 있지 않다.

또한 2×××. ×. ×. ○○ ○○보안을 강화하기 위해 “○○ ○○보안 통합 관리시스템”을 신규로 구축하여 운영하고 있으나, 시스템 사용자 매뉴얼 미비 및 경비 근무자 교육 부족 등의 사유로 실제 현장에서 근무자들이 시스템의 기능과 절차를 충분히 이해하지 못한 채 제한적으로 시스템을 활용하고 있었다.

그 결과 ○○ ○○통제가 체계적으로 이루어지지 못해 근무자별로 상이한 기준으로 ○○통제가 시행될 우려가 있다.

관계부서 의견 **빛드림본부 ○○부는 감사결과를 수용하고 ○○○○ 내칙 및 시스템 사용자 매뉴얼을 제정하고 ○○ 경비 근무자를 대상으로 시스템 활용 교육을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

2) **빛드림본부는 2×22. 7. 「○○○○ 내칙」을 제정 후 운영 중에 있음

조치할 사항

****빛드림본부장은**

① ○○ ○○통제가 체계적으로 이루어질수 있도록 ○○○○ 내칙을 제정하시기 바랍니다. [개선]

② 신규 구축된 “○○ ○○보안 통합관리시스템” 에 대한 사용자 매뉴얼을 제작·배포하고 경비근무자를 대상으로 시스템 활용 교육을 시행하시기 바랍니다. [통보]

통 보

【5】

제 목 ○○시설 △△ 및 유지·관리 미흡

소 관 부 서 **빛드림본부 연료설비부, 시설관리부, **빛드림본부 연료설비부, 시설관리부

조 치 부 서 **빛드림본부 연료설비부, 시설관리부, **빛드림본부 연료설비부, 시설관리부

내 용

×. 업무 개요

우리 회사 주요 ○○시설은 「○○법」 및 「시설물 △△관리 및 유지에 관한 특별법」에 따라 정기적인 △△점검을 실시·관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「○○법」 제38조(○○시설의 △△점검)에 따르면 ○○시설의 소유자는 갑문 시설 및 ×만 톤급 이상의 계류시설에 대해서는 「시설물의 △△ 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 정기△△점검·정밀△△점검·긴급△△점검·정밀△△진단을 정례적으로 시행하도록 하고 있다.

또한 「시설물의 △△ 및 유지관리에 관한 특별법」 제××조(△△점검 실시)에 따르면 관리주체는 지정 시설물에 대한 △△과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 △△점검을 실시하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【○○법 및 시설물의 △△ 및 유지관리에 관한 특별법】

【○○법】

제38조(○○시설의 △△점검) ① ○○시설의 소유자는 다음 각 호의 구분에 따라 △△점검을 실시하여야 한다.

×. 갑문시설 및 ×만톤급 이상의 계류시설: 「시설물의 △△ 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 정기△△점검·정밀△△점검·긴급△△점검·정밀△△진단

【시설물의 △△ 및 유지관리에 관한 특별법】

제××조(△△점검의 실시) ① 관리주체는 소관 시설물의 △△과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 △△점검을 실시하여야 한다

따라서 각 빛드림본부 ○○시설 유지·관리부서는 관련 법령에 따라 정기적인 △△점검과 유지관리를 실시하고, 이를 통해 재해·재난을 예방하고 시설물의 효용성을 유지·향상시켜야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 특정감사 기간(××××. ×. ×. ~ ×.) ** 및 **빛드림본부 ○○ 시설물 유지관리 등 △△관리실태 전반을 점검한 결과, 아래 [사진]과 같이 레일너트 여유길이 부족, 인명구조함 노후화, 방충재 레진패드 파손 등 ○○시설 유지관리 미흡 사례 총 ×5건이 확인되었다.

[사진] ** 및 **본부 ○○ △△ 및 시설물 유지관리 주요 미흡사항

(**)레일너트 여유길이 부족	(**)인명구조함 노후화	(**)방충재 레진패드 파손	(**)계선주 베이스피복상태 불량
			

그 결과 ○○시설물 유지·관리 등 △△관리 미흡으로 △△사고 발생 우려가 있고, 대외기관 점검 시 지적될 소지가 있다.

관계부서 의견 ** 및 **빛드림본부는 감사결과를 수용하며, △△사고 예방을 위해 시설물 유지보수와 현장 △△관리에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

******, **빛드림본부장은

○○ △△사고 예방을 위해 시설물 유지보수와 현장 △△관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, 자체점검 결과 확인된 미흡사례(별첨)에 대해 조속한 시일 내 개선 조치하시기 바랍니다.

[통보]

【별첨】 **, ** ○○시설 유지관리 실태 점검 결과

** X부두				** 2부두			
점검분야	점검항목	점검내용	점검결과 상세	점검분야	점검항목	점검내용	점검결과 상세
1. 구조물 상태	기초부 상태	침하, 세굴, 균열 여부	"양호"	1. 구조물 상태	기초부 상태	침하, 세굴, 균열 여부	"양호"
	콘크리트 상태	균열, 박락, 철근 노출	- 레일기초 콘크리트 국부적 파손 - 석탄취급설비 레일 너트 여유길이 부족		콘크리트 상태	균열, 박락, 철근 노출	- 레일기초 콘크리트 국부적 파손 - 석탄취급설비 레일 너트 여유길이 부족
	피복상태	도장, 방청상태	"양호"		피복상태	도장, 방청상태	"양호"
	철골부재 부식	녹 발생, 파손 등	- 자켓 일부 파손부 보수요망 - 자켓 하부 일부 부식 발생(유의관찰 필요)		철골부재 부식	녹 발생, 파손 등	- 자켓 하부 일부 부식 발생(유의관찰 필요)
	접합부 상태	볼트, 용접 균열	"양호"		접합부 상태	볼트, 용접 균열	"양호"
	방호벽 상태	균열, 손상, 전도 우려 여부	"양호"		방호벽 상태	균열, 손상, 전도 우려 여부	"양호"
2. 부대시설 및 기능점검	계류시설	도랑, 고정핀 상태	"양호"	2. 부대시설 및 기능점검	계류시설	도랑, 고정핀 상태	"양호"
	안전시설	표지판, 경계펜스 등 상태	"양호"		안전시설	표지판, 경계펜스 등 상태	"양호"
	사다리 및 계단	미끄럼 방지 상태, 부식, 고정 상태 확인	"양호"		사다리 및 계단	미끄럼 방지 상태, 부식, 고정 상태 확인	"양호"
	조명시설	점등, 배선상태	"양호"		조명시설	점등, 배선상태	"양호"
	배수설비	막힘 여부, 침수 여부	- 배수시설 불량, 침수 필요		배수설비	막힘 여부, 침수 여부	- 배수시설 막힘 흔적 필요
	방충제(Fender)	파손, 탈락, 고정볼트 상태	- 레진패드 탈락본 교체 필요		방충제(Fender)	파손, 탈락, 고정볼트 상태	"양호"
3. 환경 및 주변영향 점검	출입통제설비	차단기, CCTV 등 작동 상태	"양호"	3. 환경 및 주변영향 점검	출입통제설비	차단기, CCTV 등 작동 상태	"양호"
	해수침식영향	방호벽, 비탈면 등 침식여부	"양호"		해수침식영향	방호벽, 비탈면 등 침식여부	"양호"
	퇴적 및 토사 유입	접안면, 물양장 주변 토사 유입	"양호"		퇴적 및 토사 유입	접안면, 물양장 주변 토사 유입	"양호"
4. 기타사항	파손된 배수구	배수불량, 이물질 적체 여부	"양호"	4. 기타사항	파손된 배수구	배수불량, 이물질 적체 여부	"양호"
			- Safety Board 관리상태 부실 - 인명구조함 노후화로 인한 교체 필요				- 무재해 기록판 작동상태 불량 - 인명구조함 노후화로 인한 교체 필요

** X부두				** 2부두			
점검분야	점검항목	점검내용	점검결과 상세	점검분야	점검항목	점검내용	점검결과 상세
1. 구조물 상태	기초부 상태	침하, 세굴, 균열 여부	"양호"	1. 구조물 상태	기초부 상태	침하, 세굴, 균열 여부	"양호"
	콘크리트 상태	균열, 박락, 철근 노출	"양호"		콘크리트 상태	균열, 박락, 철근 노출	"양호"
	피복상태	도장, 방청상태	- 계선주(국주)베이스 피복상태 불량		피복상태	도장, 방청상태	"양호"
	철골부재 부식	녹 발생, 파손 등	"양호"		철골부재 부식	녹 발생, 파손 등	"양호"
	접합부 상태	볼트, 용접 균열	"양호"		접합부 상태	볼트, 용접 균열	"양호"
	방호벽 상태	균열, 손상, 전도 우려 여부	"양호"		방호벽 상태	균열, 손상, 전도 우려 여부	"양호"
2. 부대시설 및 기능점검	계류시설	도랑, 고정핀 상태	"양호"	2. 부대시설 및 기능점검	계류시설	도랑, 고정핀 상태	"양호"
	안전시설	표지판, 경계펜스 등 상태	"양호"		안전시설	표지판, 경계펜스 등 상태	"양호"
	사다리 및 계단	미끄럼 방지 상태, 부식, 고정 상태 확인	"양호"		사다리 및 계단	미끄럼 방지 상태, 부식, 고정 상태 확인	"양호"
	조명시설	점등, 배선상태	"양호"		조명시설	점등, 배선상태	"양호"
	배수설비	막힘 여부, 침수 여부	- 물고임이 발생, 배수구 정비 필요		배수설비	막힘 여부, 침수 여부	"양호"
	방충제(Fender)	파손, 탈락, 고정볼트 상태	- 방충제 전면부 레진 패드 교체 필요		방충제(Fender)	파손, 탈락, 고정볼트 상태	- 방충제 전면부 레진 패드 교체 필요
3. 환경 및 주변영향 점검	출입통제설비	차단기, CCTV 등 작동 상태	"양호"	3. 환경 및 주변영향 점검	출입통제설비	차단기, CCTV 등 작동 상태	"양호"
	해수침식영향	방호벽, 비탈면 등 침식여부	"양호"		해수침식영향	방호벽, 비탈면 등 침식여부	"양호"
	퇴적 및 토사 유입	접안면, 물양장 주변 토사 유입	"양호"		퇴적 및 토사 유입	접안면, 물양장 주변 토사 유입	"양호"
4. 기타사항	파손된 배수구	배수불량, 이물질 적체 여부	"양호"	4. 기타사항	파손된 배수구	배수불량, 이물질 적체 여부	"양호"
			- 소화기 점검표 정리 필요 - 인명구조 장비 관리 필요 - (우수사계) 중요 항만시설물 선제적 관리 - 방청사양물(CTS부두, 물양장에 존재) 관리 중				- 보존제 파손으로 인한 보수 필요 - 동계구역 출입관리 미흡 - (우수사계) 중요 항만시설물 선제적 관리 - 방청사양물(CTS부두, 물양장에 존재) 관리 중

통 보

【6】

제 목 △△공사 산업△△보건관리비 사용기준 미준수

소 관 부 서 △△경영처 △△총괄실

조 치 부 서 △△경영처 △△총괄실

내 용

×. 업무 개요

우리 회사는 △△공사 현장에서 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여, △△공사 현장에서 직접 사용되거나 해당 업체의 본점 또는 주사무소 내 △△전담부서에서 법령에 규정된 사항을 이행하는 데 필요한 비용인 산업△△보건관리비를 지급하기 위해 매년 ×××억 원 이상을 예산에 반영하고 있다.

[표 ×] 최근 3년간 산업△△보건관리비 예산 실적

[단위: 백만 원]

구 분	2×××년	2×××년	2×××년
산업△△보건관리비	△△	△△	△△

*자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

고용노동부 고시 제2×25-××호 「△△업 산업△△보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조와 제4조에 따르면 총 공사금액 2천만 원 이상인 △△공사의 경우 의무적으로 산업△△보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하여야 한다.

☞ 참고자료: 【△△업 산업△△보건관리비 계상 및 사용기준】

제3조 (적용범위)

이 고시는 법 제2조제××호의 △△공사 중 총공사금액 2천만 원 이상인 공사에 적용한다.

다만, 단가계약에 의하여 행하는 공사에 대하여는 총계약금액을 기준으로 적용한다.

제4조 (계상의무 및 기준)

① 발주자가 도급계약 체결을 위한 원가계산에 의한 예정가격을 작성하거나, 자기공사자가 △△공사 사업 계획을 수립할 때에는 다음 각 호에 따라 산정한 금액 이상의 산업△△보건관리비를 계상하여야 한다. 다만, 발주자가 재료를 제공하거나 일부 물품이 완제품의 형태로 제작·납품되는 경우에는 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에 포함하여 산출한 산업△△보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 산업△△보건관리비의 ×.2배에 해당하는 값을 비교하여 그 중 작은 값 이상의 금액으로 계상한다.

×. 대상액이 5억 원 미만 또는 5×억 원 이상인 경우: 대상액에 별표 ×에서 정한 비율을 곱한 금액

2. 대상액이 5억 원 이상 5×억 원 미만인 경우: 대상액에 별표 ×에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

또한, 같은 고시 제7조 제3항에 따르면 도급인은 공사의 진척률에 따라 산업△△보건관리비를 적정하게 집행하여야 한다.

☞ 참고자료: 【△△업 산업△△보건관리비 계상 및 사용기준】

제7조(사용기준)

① 도급인과 자기공사자는 산업△△보건관리비를 산업재해예방 목적으로 다음 각 호의 기준에 따라 사용하여야 한다.

③ 도급인 및 자기공사자는 별표 3에서 정한 공사진척에 따른 산업△△보건관리비 사용기준을 준수하여야 한다. 다만, △△공사발주자는 △△공사의 특성 등을 고려하여 사용기준을 달리 정할 수 있다.

[별표3]

공정율	5×퍼센트 이상 7×퍼센트 미만	7×퍼센트 이상 9×퍼센트 미만	9×퍼센트 이상
사용기준	5×퍼센트 이상	7×퍼센트 이상	9×퍼센트 이상

따라서 우리 회사는 △△공사현장에서의 산업재해 예방은 물론, 정부의 산업△△보건관리비 지급 여부 및 집행 내역 점검 등에 대비하기 위하여 공사진척률에 따른 산업△△보건관리비 집행실적을 철저히 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 3년간(2××. ×. ~ 2××. ×2.) 우리 회사 산업△△보건관리비 집행현황을 점검한 결과, 준공(공사진척률 ×××%)된 공사 ×,2×7건 중 **건에서 산업△△보건관리비 집행률이 9×%미만으로 확인되었다.

[표 2] 산업△△보건관리비 집행 미달 공사 현황

[단위: 건]

구 분	5×%미만	7×%미만	9×%미만	합계
집행미달공사	×6	×7	35	68

※ 빗드림본부별 산업△△보건관리비 집행 미달 공사 현황 [단위: 건]

구 분	**	신인천	부산	남제주	영월	안동	**	신세종	신재생	합계
전체계약	5×9	64	7×	2×6	××	33	299	7	8	×,2×7
집행미달	9	6	×2	××	3	2	23	-	2	68

그 결과 법령에서 권고하고 있는 공사 진척률에 따른 산업△△보건관리비를 집행하지 못해 대외기관 점검 시 지적³⁾될 우려가 있다.

관계부서 의견 △△경영처 △△총괄실은 산업△△보건관리비를 각 빗드림본부에서 도급업체로 지급하고 있어 전사적인 관리가 미흡하였음을 인정하고, 산업△△보건관리비 집행이 저조할 경우 각 빗드림본부에서 도급업체에게 진척률에 따른 산업△△보건관리비 사용을 요청하는 공문을 발송하게 하는 등의 방침을 마련하여 전사에 통보하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

△△경영처장은

「△△업 산업△△보건관리비 계상 및 사용기준」에서 정한 공사진척률별 집행기준을 철저히 준수할 수 있도록 도급업체에게 산업△△보건관리비의 사용기준 및 사용항목⁴⁾에 대해 고지하고 집행 미달 시 집행기준을 준수하도록 공문을 송부하는 등의 관리방안을 마련하시기 바랍니다.

[통보]

3) 「△△업 산업△△보건관리비 계상 및 사용기준」 별표 3에서 정한 공사진척에 따른 산업△△보건관리비 사용기준을 미준수할 경우 과태료 등의 벌칙 및 법적 제재는 존재하지 않음

4) 「△△업 산업△△보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조의 9가지 사용기준 명시

통 보(모범사례)

【×】

제 목 ○○시설 보안시스템 구축을 통한 국가보안시설 고도화

소 관 부 서 **빛드림본부 ○○○○부

조 치 부 서 **빛드림본부 ○○○○부

내 용

**빛드림본부 ○○시설(총면적 38,662㎡)은 대용량(2,×44MW) 기력발전소의 안정적 전력공급을 위한 ××× 및 석회석 공급 전용부두로서, 2××7년 ××월 국제항으로 지정된 이후 최근 3년 평균 5×척의 선박, 3×6명의 선원 승하선, 연간 ×4,4×9명 ○○이 이루지고 있다. 이에 따라 본부는 ○○시설과 접안 선박에 대 테러 및 보안사고의 예방을 위해 관련 법령에 따라 안정적인 보안시스템을 구축유지 운영해 왔다.

그러나 준공 후 운영시간이 경과함에 따라 CCTV 등 보안시설의 노후화가 진행되었고, 마약·밀수·밀입국 등 사회적 위협에 대응하기 위한 장비 보강의 필요성이 높아졌다. 이에 **빛드림본부는 ○○시설보안계획서 최신화, 테러예방대책 정비, 국정원 등 대외기관 지적사항 해소를 위한 ○○ 보안시설 보강계획을 수립·이행하였다.

특히 수소화합물 혼소 인프라 구축사업에 따른 3부두 확장, 보안울타리 이설, ×·×·× 부두 ○○통제 강화를 위해 통합관제실 신축 및 차세대 보안시스템을 도입 중에 있으며, 주요 추진내역은 아래와 같다.

① ○○부두 보안강화를 위한 영상감시설비 보강

국정원 ○○시설 보안측정시⁵⁾ 제기된 ×·2 부두시설 내측 및 부두 연결교량 상·하부 영상감시 사각지대 문제를 해소하기 위하여 아래 [사진]과 같이 보안등 및 CCTV 감시장비를 추가보강⁶⁾ 하였다.

[사진] ○○부두 CCTV 등 설치위치



이를 통해 무단침입 우려를 해소하고, 최적화된 영상감시망 구축으로 설비 신뢰도 및 감시 효율성을 제고하였다.

② × 부두 확장에 따른 ○○시설 ○○보안시스템 전면 개선

수소화합물 혼소 인프라 구축사업⁷⁾ 기본설계 검토 과정⁸⁾에서 본부 특성에 맞는 최적의 보안설비를 반영하여 중복투자를 방지하였고, 인력 증원 없는 운영방안을 도출함으로써 약 **억 원의 예산을 절감하였다. 또한 보안 유관기관과 사전 협의 및 현장실사를 통해 사업 추진기간 약 2개월을 단축하였다.

아울러 ×·2·3 부두 ○○ ○○관리 일원화를 위해 기존 ^①○○부두 ○○문 노후화 개선, ^②○○경비실 문제점(모니터링 공간 협소, ○○자의 ○○통제 제한,

5) 동해지방해양수산청/○○물류과-364× (2×23.7.3.) “○○시설 보안측정 결과 통보”



6) 기술지원(정보통신)-72×24(2×23.××.××.) “○○부두 보안 영상감시설비 보강 공사 시행”

7) 사업일정 : 2×24.××~2×27.7(착공~준공 33개월), 총사업비 ×,52×억 원(정부 24×억+×,28×억)

8) 전원개발(LNG저장)-94×9×(2×22.×2.28.) “수소화합물 혼소 인프라 보안시설 기본설계(안) 의견 요청

휴게공간 협소, 화장실 부재) 개선, ③ 수기 ○○관리업무의 전산화, ④ 고속 차량게이트 설치, ⑤인원/선용품 검색장비 도입 등을 반영하여 2×**년 *분기 설치완료
를 위해 사업을 추진 중에 있으며, 아래 [표]와 같은 보안시설 및 장비 도입이
완료되면 타사업소 대비 최소예산(약 **억, 경비동 건물 제외)으로 국가보안시설
“*” 급 시설에 상응하는 수준 높은 ○○시설 보안시스템을 확보할 예정이다.

[표] ○○○○보안 종합관리시스템 구축 추진계획

구분	현 재	개 선	개선내용
○○초소			○ 안내데스크 ○ 휴게공간 확대 ○ 화장실 등 확보
○○문			○ 수동 → 자동 ○ 원격제어 가능
	미분리		○ 인원○○구 분리 ○ 턴스타일게이트
검색장비			○ 문형금속탐지기 ○ X-Ray 검색대
○○관리			○ 인원/차량관리 시스템 설치 ○ 기록관리 전산화
통합관제		○ 5×인치 DID패널 4면 설치	○ 모니터링 화면 개수 확대

****빛드림본부장은**

○○시설 보안시스템 고도화를 위해 최적화된 장비 도입과 효율적 운영방안을
발굴하여 예산절감 및 업무 내실화를 이룬 사례를 적극 전파하시고 관련부서에
대해 인센티브를 부여하시기 바랍니다.

[통보]

일련번호	×
수령자	**빛드림본부 ○○부

현지조치 요구서

2×25년도 △△관리실태 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정요구 사항에 대해서는 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제34조 규정에 따라 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2×××. ×. ×.

감사반장 이 ×× (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액(만원)	인원
**빛드림본부 ○○부	2×25	현지주의	-	-

제목 : ○○시설 보안감시 CCTV 영상자료 기록 보관기간 준수 미흡

**빛드림본부는 2××. ××. ××. ○○ ○○보안을 강화하기 위해 “○○ ○○보안 통합관리시스템”을 신규로 구축하면서 ○○시설 보안감시용 CCTV 6대를 신규로 설치하여 운영 중에 있다.

「국제선박○○보안법」시행규칙 제38조의3 [별표 4] ‘경비·검색인력 및 보안 시설 장비의 세부’ 기준에 따르면, ○○ CCTV(폐쇄회로 텔레비전)는 감시사각지대가 발생하지 않도록 설치하여야 하며, 모든 CCTV의 영상자료 및 침입탐지장비 알람 등 보안장비의 각종 기록은 9×일 이상 보관하도록 규정하고 있다.

일련번호	2
수령자	**빛드림본부 연료설비부

현지조치 요구서

2×25년도 △△관리실태 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정요구 사항에 대해서는 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제34조 규정에 따라 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2×××. ×. ×.

감사반장 이 ×× (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액(만원)	인원
**빛드림본부 연료설비부	2×25	현지주의	-	-

제목 : ○○시설 내 제한구역 ○○관리 미흡

**빛드림본부는 본부 「○○통제내칙」에 따라 국가주요시설의 효과적인 방호와 보안 유지를 위해 본부 내 보안등급에 따라 통제구역과 제한구역 등을 설정하여 관리하고 있다.

본부 「○○통제내칙」 제4조의2(보호지역 관리책임)에 따르면 부두시설은 제한구역으로 지정되어 있으며, 해당 구역 관리책임자는 항상 ○○자의 동태를 감시하고 안내 및 통제 등의 필요한 보안조치를 강구하여야 한다.

☞ 참고자료: 【○○통제내칙】

제4조의 2 (보호지역 관리책임)

- ① 보호지역의 관리책임은 관할구역 담당부장이 정책임자가 되며 부서 해당설비 담당차장이 부책임자가 된다.
- ② 보호구역 관리책임자는 항상 ○○자의 동태를 감시하고 안내와 통제 등 보안조치를 강구하여야 한다.

그런데, 이번 특정감사 기간(2×××. ×. ×. ~ ×.) **빛드림본부 ○○ 시설물 유지·관리 실태 현장 점검 과정에서 [사진]와 같이 공기압축기실 등 3개소에 ○○문이 개방되어 있거나, 열쇠가 꽂혀 있는 등 ○○통제가 미흡한 사례가 확인되었다.

[사진] ** ○○시설 내 제한구역 ○○관리 미흡 사례



관계부서 의견 **빛드림본부 연료설비부는 감사결과를 수용하고, 해당구역에 대한 시건 조치 등 ○○통제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

****빛드림본부 ××설비부장**은

해당구역에 대한 시건 조치를 즉시 시행하고, 향후 유사 사례가 재발되지 않도록 관련 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. [현지 주의]

