

▽▽▽▽▽▽(주) 상임감사위원
시 정 · 주 의(기 관)요 구

제 목 하자보증보험증권 관리 미흡
소 관 부 서 ㉠㉠) ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠부, ㉠㉠부, ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠㉠부
조 치 부 서 ㉠㉠) ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠부, ㉠㉠부, ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠㉠부
구 분 공사관리
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 간이공사(추정가격[부가세 및 사급자채비 제외] 2,000만원 미만의 소규모 공사)의 설계, 계약, 시공관리, 준공처리, 하자관리, 하도급 관리 등의 제반 업무 시 「간이공사 업무지침서」를 적용하고 있으며, ㉠㉠발전본부 감사대상 부서(㉠㉠㉠㉠실, ㉠㉠㉠㉠처, ㉠㉠㉠㉠처)는 2024년 5월 1일부터 2025년 4월 30일까지 66건의 간이공사를 아래 [표 3]과 같이 시행하였다.

[표 3] 감사 대상 처·실 간이공사 시행 건수 현황

구 분	㉠㉠㉠㉠실	㉠㉠㉠㉠처	㉠㉠㉠㉠처	합 계
시행건수	0	38	28	66

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「간이공사 업무지침서」 6.4에 따르면 간이공사통보서 작성 시 하자담보 및 책임기간을 설정하도록 되어 있으며, 같은 지침서 6.8에는 구조물 공사는 5년,

배전설비 및 일반건축은 2년, 기타공사는 1년 등으로 하자담보 책임기간을 명시하고 있다.

또한, 같은 지침서 6.19에는 하자보수보증금은 당해 공사의 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급할 때까지 보증보험증권으로 수납하도록 규정하고 있다.

그리고 반출정비공사는 「(전사 품질절차서) 외주(반출)정비 운영 및 관리」 7.3.4에 의거 신뢰성 품목²⁾(이하 “R품목”이라 한다)에 대한 외주반출정비 시에는 공사시방서에 따라 작업이 진행되도록 품질보증활동을 시행해야 한다.

따라서 공사 주관부서에서는 공사발주, 계약, 착공, 시공, 준공 등 분야별로 관련규정에 따라 업무를 숙지하여 추진하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사 대상 기간 동안 진행된 간이공사의 하자보증보험증권 적정성을 검토한 결과 아래 [표 4]와 같이 ‘㉠㉠ ■호기 몰드변압기(6LC05,08) 교체 간이공사’ 등 4건은 하자보증보험증권이 부적정하게 발행되었으며, ‘ϕ부두 하역기 BE Slewing 감속기 반출정비공사’의 경우 품질등급 신뢰성 품목으로 설계하였으나 계약상대자와 계약체결 시 하자보증보험증권의 하자담보책임기간 적용 검토를 소홀이 한 것으로 확인되었다.

[표 4] 하자보증보험증권 부적정 내역

순번	공 사 명	준공 검사일	하자보증보험증권 적정성 검토결과
1	㉠㉠■호기 몰드변압기(6LC05,08) 교체 공사	'25.04.30	하자보증보험증권 누락
2	◆,■호기 터보냉동기 정밀 및 분해정비 공사	'24.12.26	준공검사일 이전에 증권 발행
3	㉠㉠■호기 CWP Intake Canal 안전난간 교체공사	'24.11.28	준공검사일 이전에 증권 발행
4	㉠㉠□호기 지하점검용 정비편의시설 간이공사	'24.12.12	계약준공일로 증권 발행
5	ϕ부두 하역기 BE Slewing 감속기 반출정비공사	'25.01.13	하자담보책임기간 부적정(1년→3년)

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

2) 고장 또는 결함발생 시 출력감발 및 발전정지에 영향을 주거나 복구작업이 필요한 품목 또는 대상

이는 간이공사 업무처리 규정을 준수하지 못한 것은 물론이고, 자재나 시공 기술상의 문제로 인한 하자처리 비용을 우리 회사가 부담할 우려를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

㉡발전본부 담당자들은 위 지적사항에 대하여 이의가 없으며, 간이공사 업무 진행시 관련 업무가 규정에 따라 처리될 수 있도록 철저히 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉡발전본부장은 ① 위 공사 5건에 대해 적합한 하자보증보험증권을 재확보 하시기 바라며(시정요구), ② 향후 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 재발 방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(기관주의)