

현 지 조 치

No	건명 및 주요내용	관계부서
2	□ △△△△ 현장 개구부 야간 안전조치 미흡 ○ (현황) △△△△ 현장에는 다수의 현지 직원이 24시간 교대 근무를 하고 있으며, 생산 현장에는 환기·배출 등을 위한 개구부가 다수 설치되어 있음 ○ (기준) 생산 현장은 24시간 운영됨에 따라 주·야간 안전 관리가 철저히 이루어져야 하며, 현장의 각종 시설에는 야간에 안전 표지판 등이 충분히 식별될 수 있도록 해야함 ○ (문제점) △△△△ 생산 현장에 대한 안전 점검결과, 개구부 주위 조명 등이 설치되어 있지 않아 야간 순찰시 근무 직원들의 안전 확보가 우려됨 – 특히 개구부가 생산시설 옆 현장 대지에 위치해 있기 때문에 야간에 식별하기 어려울 수 있으며, 안내 표지판 등도 따로 설치되어 있지 않은 실정임 ○ (조치의견) △△△△의 생산 현장 개구부 주위에 조명 등을 설치하는 등 야간 근무자들의 안전을 확보할 수 있도록 조치할 것(현지조치)	☆☆☆☆☆☆사