

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
7	□ 제품탱크 도장공사 현장 내 소화기 관리 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) ▲▽지사는 20XX. X. XX.부터 경유탱크 2기 (T-xxx, T-xxx)에 대하여 「20XX년도 ▲▽지사 제품탱크 도장공사」를 시행하고 있으며, 도장공사 일반시방서 제15항(안전사항 준수)에 따르면 관계차량은 CO2(15LB) 또는 분말소화기(6.5kg) 1개 이상을 부착하도록 되어 있음 ○ (문제점) 그런데 20XX. X. XX. 도장공사 현장을 확인한 결과, 수급업체인 주식회사 ☒☒의 작업용 차량 1대에 소화기가 부착되어 있지 않았음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) ▲▽지사장은 도장공사 관계차량에 소화기를 부착하는 등 조치하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] ▲▽지사 [조치부서] ▲▽지사