

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	시 정 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 자재 관리 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ♠부(③), ■부(②), □부(①, ②),

◀발전소(②, ③), ▶발전소, ▀발전소, ≪발전소,

■발전소, □발전소, ■발전소, □발전소(③)

내 용

1. 업무 개요

♠본부 및 수력발전소는 정비용 자재를 관리, 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「발전소 운영용 자재관리」(표준구매-+++++) 7.6.1(저장관리 일반)에 따르면, “1) 자재식별고리표를 부착하여 저장등급(붙임 8.1: 저장등급별 저장조건, 붙임 8.2 : 저장등급별 품목분류)에 따라 저장한다” 라고 되어 있다.

또한 같은 표준절차서 7.6.3(품질 및 성능보존관리)를 보면, “3) LEVEL “A”등급

저장창고는 온도 및 습도를, LEVEL “B”등급 저장창고는 온도를 점검주기에 따라 온·습도 관리대장(붙임 8.3.1.)에 기록 관리한다” 라고 되어 있다.

그리고, 표준절차서 「현장보관자재 관리」(ISO표준-01-081) 7.2(현장보관자재 입고 관리)에 따르면, “감독자는 현장보관이 필요한 자재에 대해 “현장보관자재 선정 점검표(붙임 8.2)”를 작성하고 해당 설비운영부서장의 승인을 득한 후 물자관리부서의 자재관리 담당자에게 자재보관창고 이동(자재창고→현장창고)을 요청한다” 라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 자재 보관장소의 온·습도 점검표 부재

♠본부의 저장등급 A, B 자재를 보관하고 있는 ▷발전소 내 계측기실에는 항온·항습기를 운영하고 있었지만 계측기실의 온·습도 점검표가 없어 온·습도 기록관리가 미흡함을 확인하였다.

② 재고 수량 불일치 및 식별표 부재

♠본부, ▷발전소 및 ◀발전소에서 보관중인 자재를 무작위로 실사한 결과, 자재 재고 수량과 드림스(DREAMS)에 등록된 자재 수량이 다르거나 식별표가 없는 자재를 확인하였다.

관련자 의견 감사결과를 수용하면서 ♠본부, ◀발전소 담당자는 자재 관리에 필요한 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

① 저장등급 A 자재를 보관하는 장소(▷발전소의 계측기실)의 온·습도 점검표 등을

비치하여 온·습도를 기록 관리하시고,(시정 1)

② ❶드림스의 등록된 수량과 창고 재고 수량이 불일치하는 자재에 대해 출고, 환입, 현장보관자재 등록, 불용처리 등 조치하시기 바라며, ❷식별표가 없는 자재에는 식별표를 부착하시기 바랍니다.(시정 2)

③ 또한, 드림스에서 ♠본부 및 예하 수력발전소의 자재 재고 현황을 조회하여 자재 재고 실사를 즉시 실시하시기 바라며 필요한 경우 조치(환입, 출고 등) 하시기 바랍니다.(시정 3)