

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	통 보 2	경 고	2	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고요구 및 통보

제 목 발전소 가드하우스 폭발물 탐지 및 대응 조치 부적정

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ■부(①, ②), ▲(※대 ③, ④)

내 용

1. 업무 개요

위 대상자 ① L 직원은 ☆본부에서 근무하면서 사업소 시설 경비 및 출입통제, 검문검색 등 업무를 담당하였고, ② M 직원은 ☆본부 ※대에 근무하면서 사업소 시설 경비 및 ※대원 등 관리감독 업무를 수행하였다. 그리고, ☆본부 ▲는 사업소 시설보안 및 물리적방호 총괄 업무, ※대 관리·운영 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「출입관리지침」 제26조(경비근무자의 권한과 의무)에 따르면, 경비근무자는 모든 출입자 및 차량에 대한 검문검색과 비인가자의 출입통제 권한이 있으며, 모든 출입자에 대한 상당한 사유가 있을 경우 또는 부정기적으로 물품의 부정 반·출입 여부 조사 및 소지품 검색 의무가 있다.

「물리적방호 분야 심·검사기준서」 제3.2(입구 검색)항에 따르면, 반입물품에 대한 보안검색을 실시할 경우에는 다음의 조치를 하여야 한다.

가. 방호구역으로 물품이 반입되는 경우에는 육안검사를 포함한 직접검사와 폭발물 탐지기 또는 X선 검색기 등을 사용한 장비검사를 수행하여 숨겨진 무기, 폭발물, 도구와 같이 원자력시설의 사보타주나 핵물질 불법이전의 목적으로 사용될 수 있는 물품에 대한 검색이 이루어져야 한다.

상기 규정에 따라 ☆본부 ●대는 발전소를 출입하는 인원, 물품(폭발물, 총기류 등) 등에 대한 보안검색을 위해 아래 「발전소 출입시 보안 검색 지침」을 운영하고 있다.

그리고, ☆본부 ●대는 20□○. 9. 제출한 화물검색기 폭발물 발견시 대응 요령에 따르면, 폭발물 의심 물건 발견시 대원별 사전 부여된 임무에 따라 대응 훈련을 수행해 왔다.

하지만, 20□□년 7월 정부기관의 원전본부 모형폭발물 탐지 특별보안 점검을 실시한 결과, 3개 본부 발전소에서 모형폭발물 탐지에 실패하였다.

이에 대한 우리 회사의 보안 업무를 주관하는 본사 보안정보부는 실패 원인을 훈련부족으로 판단하였고, 이에 대한 후속조치로 20□□년 12월경 모형 폭발물·총기 세트를 구입하여 각 원전본부로 배부하여 원전본부별로 청원경찰이 폭발물·총기류 탐지 및 대응 능력 강화 훈련을 자체 실시하도록 요구하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사실은 ☆본부 종합감사기간에 ☆본부의 폭발물·총기류 탐지 및 대응 능력 점검을 위해 20□○. 9. 제●발전소에서 특별보안 점검을 실시하였다.

당일 ☆본부에는 청원경찰 *반이 Day 교대근무를 수행하였으며, 다음과

같은 문제점이 확인되었다.

① 폭발물 탐지 실패 등 보안통제 부적정

보안검색 근무자는 X-ray 검색대에서 용의자의 백팩에 숨겨진 모의 폭발물(손전등)을 탐지하지 못하고 그대로 통과시켰다.

※대 반장이 제출한 확인서에 따르면, 관행적으로 X-ray 검색대 근무자가 먼저 이동하는데 이때 신체 검색대 근무자는 X-ray 검색 업무를 동시에 수행하도록 하고 있다.

특별점검 당시에도 관행적으로 X-ray 검색대 근무자 1이 먼저 밀어내기 근무를 위해 발전소 동초(입초) 근무지로 이동하였고, 신체 검색대 근무자(L)가 밀어내기가 완전히 이루어지기 전까지 신체 검색 업무와 X-ray 검색 업무를 동시에 수행하여야 했지만 모의 폭발물을 탐지하지 못했다.

이에 대해 ※대 반장은 같은 시각 본사 사내방송 홍보 촬영담당 10여명이 입소 준비 중에 있었고, 신체 검색대 근무자(L)는 이들의 동선에 신경을 집중하느라 X-ray 검색대의 화면을 미처 모니터링하지 못하였고, 그 결과 모의 폭발물 탐지에 실패하였다고 경위를 회신하였다.

하지만, 발전소 가드하우스 내 신체 검색대는 발전소 및 협력사 근무 직원들이 항시 드나들고 발전소 중요 보안통제 지역임에도 현재와 같이 X-ray 검색 근무자가 먼저 이동하는 밀어내기 근무방식은 매시간 마다 보안통제의 허점이 발생할 수 있다는 것을 의미하므로 이에 대한 재발방지 대책 마련이 필요하다.

② 폭발물 적발 시 초기 대응 부적정

X-ray 검색대원 또는 최초 인지자는 폭발물 발견시 소정의 행동요령에 따라

대응하여야 한다.

그러나, 용의자는 곧바로 발전소를 빠져나와 2차 진입을 시도하였는데, 2차 진입과정에서 X-ray 검색대 근무자(L)는 X-ray 판독결과 폭발물로 의심되는 백팩의 내부 물품을 탐지하고 용의자에게 이를 보여줄 것을 요구하였고, 용의자는 백팩 속에 있는 모의 폭발물을 “작업용 손전등입니다”라고 하면서 보여줬으나 근무자(L)는 모의 폭발물임을 육안 식별하지 못하였다. 그 결과 폭발물 발견에 대한 적절한 대응이 이루어지지 않는 등 폭발물 발견 시 초기 대응이 부적절하였다.

따라서 진입 시 폭발물 탐지 실패 및 폭발물 적발시 초기 대응을 부적절하게 수행한 ㉸대원(L)과 밀어내기 과정에서 X-ray 보안통제 업무의 사각지대를 발생시킨 조장(M)에게 그 책임을 엄중하게 물을 필요가 있다.

③ 폭발물 대응 지침 마련 및 훈련 강화 필요

☆본부 ㉸대로부터 교육훈련 실적 증빙자료를 제출받아 점검한 결과, 모의 폭발물 활용 훈련 및 교육을 잘 이행되고 있었다. 다만, 모의 총기 세트를 활용한 훈련을 현재보다 강화하거나 폭발물 발견시 대응은 방폭담요 설치 교육만 시행하고 있어 다양한 훈련 시나리오 개발이 필요해 보인다.

㉸본부의 경우, 같이 「발전소 출입 시 보안 검색 지침」을 마련하여 폭발물 의심물품 적발 시 행동요령이 기술되어 있고, 이와 별도로 “폭발물 초기대응요령”도 마련하여 폭발물 탐지 및 대응훈련의 교육자료로 활용하고 있으며, 폭발물 통제 라인 구축 등 훈련도 실시하고 있다.

따라서 ☆본부는 타사업소에서 운영중이 「발전소 출입 시 보안 검색 지침」 및 “폭발물 초기대응요령”등을 검토하여 ㉸대원이 적극적으로 대응할 수 있도록 폭

발물 대응 지침을 개발하고 교육 자료로 활용하는 등 실효성 있는 훈련이 시행될 수 있도록 방안을 마련할 필요가 있다.

관련자 의견 관련부서는 감사의견을 수용하면서 폭발물 대응 지침 마련 및 교육 등을 통해 동일 사례가 재발하지 않도록 조치 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ☆본부장은

- ① 진입시 폭발물 탐지 실패 및 폭발물 적발 시 초기 대응을 부적정하게 수행한 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바라고,(경고 1)
- ② 같은 근무조 부하 대원의 밀어내기 방식 근무과정에서 보안통제 업무의 사각지대가 발생할 수도 있음에도 조장으로서 부하직원의 관리감독업무를 소홀히 한 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 2)
- ③ 또한, 대의 밀어내기 방식 근무과정에서 보안통제 업무의 사각지대가 발생하지 않도록 대책방안을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
- ④ 타사업소에서 운영 중인 「발전소 출입 시 보안 검색 지침」 및 “폭발물 초기 대응요령”등을 검토하여 ☆본부에 맞는 보안 검색 관련 매뉴얼을 개발하여 이를 교육 자료로 활용하는 등 실효성 있게 시행될 수 있도록 대책방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)