

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 ㉠㉠㉠㉠(정) 배출수처리시설 운영·관리 부적정

소 관 부 서 ㉠㉠㉠지사

조 치 부 서 ■■■■실, ㉠㉠㉠지사

내 용

1. 업무 개요

㉠㉠㉠지사는 ㉠㉠㉠㉠ 산단에 용수 공급을 위해 ㉠㉠㉠㉠(정) 신규로 설치·운영('23년~)중이다. 생활용수와 공업용수를 모두 공급할 수 있으며, 생활계통은 시설용량 대비 20% 정도의 이용율을 보이고 있으며, 공업계통은 아직 공급실적이 없다.

㉠㉠㉠㉠(정)은 생활계통에서 발생한 배출수(침전슬러지, 여과지역세척수)를 배출수 처리시설에서 처리한 후 공업 착수정으로 회수하여 처리하므로 방류수가 발생하지 않으며, 물환경보전법에 따라 폐수배출시설로 신고되어 있다.

당초, 정수처리과정에서 발생하는 침전 슬러지와 여과지 역세척수는 배출수 처리시설에서 처리 후 공업계통으로 회수하여 처리하는 것으로 신고되어 있었으나, ㉠㉠㉠㉠(정) 공업계통의 공급량이 없어 배출수처리시설에서 발생하는 회수수의 정상적인 회수가 불가능함에 따라, 지사는 배출수지로 들어오는 여과지 역세척수는 생활계통으로 회수하는 배관을 설치하고 허가관청에 변경신고 완료 후

운영 중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「물환경보전법」 제38조(배출시설 및 방지시설의 운영) 및 동법 시행규칙 제49조(폐수배출시설 및 수질오염방지시설의 운영기록 보존)에 따라, 폐수 배출시설과 방지시설을 운영하는 사업자는 배출시설 및 방지시설의 운영에 관한 상황을 사실대로 기록하여 보존하여야 한다.

「수도수질관리 업무기준」 제27조(배출수처리시설 운영) 및 별표 3(배출수처리시설 운영기준)에 따르면, 관리부서의 장은 농축조의 슬러지 체류시간, 유입부하 및 슬러지 계면을 적정하게 관리하여야 한다. 또한, 탈수기는 전 공정 연계 운영 및 체류시간 준수가 가능하도록 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 폐수배출시설 및 수질오염방지시설 운영일지 미작성

종합감사기간 중 ㉠㉠㉠㉠(정) 운영현황을 확인한 결과, 「물환경보전법」에 따른 폐수배출시설 및 수질오염방지시설 운영일지를 미흡하게 관리하고 있는 것으로 확인되었다.

나. 폐수배출시설 및 수질오염방지시설 운영 부적정

○○○지사는 ㉠㉠㉠㉠(정)을 운영하면서 공업계통 생산량이 없어 당초 신고한 바와 같이 배출수 처리시설에서 발생한 회수수를 공업 착수정으로 회수할 수 없게 되자, 시설 개선 및 폐수배출시설 변경신고를 통해 여과지 역세척수는 생활계통으로 회수하여 사용하고 있으나, 하지만, 침전지에서 배출된 침전슬러지는 수질 문제 우려 등으로 생활계통으로 회수할 수 없어 적정하게 처리가 어려워 개선이 필요한 실정이다.

관련부서 의견 ○○○지사는 감사의견을 수용하면서, ㉠㉠㉠㉠(정)의 수질 오염방지시설 운영일지를 작성·관리하고, 침전수, 여과수, 정수 등 수질 및 침전 슬러지 적체량을 확인하여 필요시 적정하게 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ■■■■■실장은 폐수배출시설 및 수질오염방지시설 운영일지 미흡하게 관리한 관련자에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ○○○지사장은 생활·공업용수 공급량 증가 추이, 침전지 슬러지 발생량, 정수 수질 등을 종합적으로 고려하여 배출수 처리시설을 적정하게 운영하고, 운영일지 작성 등 관련 규정을 준수하시기 바랍니다. (통보)