

한국수자원공사 상임감사위원

부서주의 및 통보

제 목 ㉡㉡(정) 배출수처리시설 운영·관리 부적정

소 관 부 서 □□□지사

조 치 부 서 □□□지사

내 용

1. 업무 개요

□□□지사는 ㉡㉡공단내 공업용수를 공급하기 위해 ㉡㉡(정)을 운영하고 있다.

㉡㉡(정)은 공업정수장으로 정수처리과정에서 발생한 침전슬러지를 배출수처리 시설로 이송한 후 농축조에서 슬러지는 침강시켜 탈수기를 통해 수분을 감량 후 외부에 위탁·처리하고 있으며 상정수는 전량 착수정으로 회수하여 처리중이다.

이를 위해, 침전슬러지 처리를 위한 농축조, 탈수기 등 배출수 처리시설을 설치·운영중이다.

2. 관계규정 및 판단기준

「수도수질관리 업무기준」 제27조(배출수처리시설 운영)에 따르면, 관리부서의 장은 농축조의 슬러지 체류시간, 유입부하 및 슬러지 계면을 적정하게 관리하여야 한다. 또한, 탈수기는 전 공정 연계운영 및 체류시간 준수가 가능하도록 운영하여야 한다.

「정수장 수질오염방지시설 운영·관리 업무기준」 제7조(시설운영)에 따르면,

환경기술인은 수질오염방지시설의 적정 운영을 위하여 침전지, 배출수지 등의 슬러지 발생량을 산정하고 이를 바탕으로 인발량, 인발주기 등을 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

종합감사기간 중 MM(정) 배출수처리시설 현장을 확인한 결과, 농축조 슬러지가 표면까지 적체되어 있는 것을 확인하였다.

비록, 공업용 침전수 자체 수질기준은 만족하였지만, 슬러지 적체 해소를 위해 보다 적극적인 대응이 필요했던 것으로 판단된다.

관련부서 의견 하절기 강우로 인해 평상시 대비 고탁도 원수가 유입되어 침전지 슬러지 발생량이 급증하였으며, 감사 지적 이후 슬러지 적체를 해소하기 위해 비상근무를 실시하고 탈수슬러지도 최대한 반출하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① □□□지사장은 MM(정) 배출수처리시설 관리를 철저히 하시기 바랍니다.
(부서주의)
- ② □□□지사장은 정수 및 배출수처리시설 운영·관리를 강화하시기 바랍니다.
(통보)