

한국수자원공사 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 ㉞㉞(정) 방호 및 화상감시설비 개선

소 관 부 서 □□□지사

조 치 부 서 □□□지사

내 용

1. 업무 개요

□□□지사는 현재 ㉞㉞정수장을 운영·관리중이며, 시설물의 방호와 근로자 안전관리 및 설비감시를 위해 CCTV를 설치·운영중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제41조(과학화방호설비 관리)에 따르면 시설물의 중요도, 지역여건 등을 감안하여 설치하여야 하며, 정수장 외곽은 사각지역이 없도록 보완하여야 한다.

또한, 동 기준 제42조(화상감시설비 관리)에 따르면, 화상감시설비의 설치장소 및 수량은 별도 설치기준을 준용하며 설치하여야 하며, 그 중 정수장 내 전기실은 설비동작 및 출입자감시를 위해 필수적으로 설치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 감사기간 동안 ㉞㉞정수장의 방호 및 화상감시설비를 점검한 결과,

출입로 이외의 외곽방호용 CCTV가 부재하고, 이로 인해 도로와 인접하여 외부로부터 침입이 가능한 취약지점이 존재하는 것으로 확인되었다.

그리고, 전기실의 화상감시설비가 부재하여 설비동작 및 출입자 감시 등 전기 안전 관리체계의 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 □□□지사는 감사의견을 수용하며, 방호 및 화상감시설비의 개선에 만전을 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 □□□지사장은 관련 기준에 따라 ㉞㉞정수장 전기실 내부와 정수장 외곽의 CCTV를 신규로 설치하여 방호 및 화상감시설비를 개선하시기 바랍니다. (개선요구)