

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 노후 사옥 체계적 수선관리를 통한 직원 근무여건 개선
관 계 부 서 : 서울본부 노원도봉지사 고객지원부
모 범 직 원 : 서울본부 노원도봉지사 고객지원부 과장 ♣◆●
내 용

위 사람은 '24.01.부터 현재까지 서울본부 노원도봉지사 고객지원부에 근무하면서, 투철한 사명감과 탁월한 실행능력을 바탕으로 준공 후 24년이 경과된 사옥의 각종 노후 및 위험개소를 적극적으로 발굴함과 동시에 체계적인 수선관리를 통해 직원 근무여건 개선과 내방객을 포함한 사옥 이용자들에게 쾌적한 환경을 제공하는데 크게 기여 하였다.

노원도봉지사 사옥은 지하 1층 지상 5층 규모의 건물로 '01.3월 준공 후 현재까지 사용되고 있으나, 준공 후 시간이 경과되면서 각종 배관, 밸브장치 누수 및 강당, 복도 천정 침하, 배수로 주변 콘크리트 파손 등이 빈번하게 발생되어, 직원을 포함한 사옥 이용자 모두에게 심각한 안전위해 요소가 발생되었다.

이에 FMS와 합동으로 『도급분야 안전보건관리지침』에 의거하여 주기적인 안전관리활동을 시행함으로써 사옥 유지보수에 만전을 기하였고, 내·외부고객 만족도 향상에 크게 기여하였다.

[그림 1] 사옥 점검 및 유지보수 이력('24.1 ~ 현재)

순번	시행일	공 사 명(점검내역)	소요예산 (천원)	관련문서
1	'24.3.8	익명화	980	익명화
2	'24.4.5	익명화	770	익명화
3	'24.4.8	익명화	1,701	익명화
4	'24.4.18	익명화	63	익명화
5	'24.5.1	익명화	2,880	익명화
6	'24.5.16	익명화	2,920	익명화
7	'24.6.19	익명화	2,960	익명화
8	'24.9.6	익명화	890	익명화
9	'24.9.27	익명화	770	익명화
10	'24.10.11	익명화	991	익명화
11	'24.10.14	익명화	4,440	익명화
12	'24.11.20	익명화	500	익명화
13	'24.12.6	익명화	555	익명화
14	'25.1.10	익명화	380	익명화
15	'25.3.8	익명화	2,475	익명화
16	'25.3.13	익명화	1,040	익명화
17	'25.3.15	익명화	7,800	익명화
18	'25.4.5	익명화	770	익명화
19	'25.4.11	익명화	63	익명화
20	'25.4.28	익명화	5,911	익명화
21	'25.4.30	익명화	2,625	익명화
22	'25.6.21	익명화	1,110	익명화
23	'25.3.13	익명화	1,040	익명화
24	'25.8.9	익명화	8,100	익명화
합계			51,734	

[그림 2] 사옥보수 공사 시행 사진('24.1 ~ 현재)

			
[공사전]	[공사후]	[공사전]	[공사후]
소방벨브 교체 공사			
			
[공사전]	[공사후]	[공사전]	[공사후]
강당 천장 보수 공사		사옥 후면 배수로 정비 공사	

또한 각종 재난상황에 대비하기 위한 현장조치 행동매뉴얼(전력분야)을 총무규정 개정 및 직원 인사이동에 맞춰 적기에 7차례 개정하여 재난문서의 현행화를 지속적으로 시행하여, 관내 전력안전 확보에 크게 기여하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)