

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구

제 목 : [16] 배전공사 철거 자재(접지동봉) 관리 부적정

관 계 부 서 : 상생조달처, 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 상생조달처, 배전계획처

내 용

1. 업무 개요

가공 배전선로 공사 시 전기설비의 안전 확보, 설비 보호 및 감전사고의 방지 등을 위하여 접지공사를 시행하고 있으며, 전기적 성능, 내구성, 시공성 등이 우수한 동봉(銅棒, copper rod)을 활용하여 시공하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「배전시공편람」 제11장 부록 6.8. 접지공사에 따르면, 철거 공사 시 접지동봉은 자재센터 ‘환입’을 원칙으로 규정하고 있다.

그리고 「폐기물관리법」 제2조에 따라 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질은 폐기물로 규정하고 있다.

따라서 전주 철거 시 접지동봉은 회수 및 환입하여 관련 규정과 법규에 위배되지 않게 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 접지동봉 환입여부에 대한 현장점검을 시행한 결과, ㉡♡◆본부를 제외한 전 지역본부에서 접지동봉이 환입되고 있지 않았다.¹⁾


[표] 전주 및 접지동봉 운영 및 환입 통계

구분	전주 및 접지동봉 설치 현황			접지동봉 환입 현황			
	전주수량(기)	접지동봉(개)	전주당 설치수	철거량(A)	미회수량(B)	환입량(C)	환입률(C/A)
전사	1,040만	1,064만	1.02	82,386	76,221	6,165	7%

주: 배전계획처 제출자료 재구성, 2025년 기준

위와 같은 원인을 파악해 본 결과, 공사 담당자들은 전주 철거 공사 시 땅에 박혀 있는 접지동봉은 인발(引拔)작업이 어려우며 경제성이 낮다는 이유 등으로 적극적으로 회수하지 않고 있었고, 자재센터 담당자들은 과거부터 접지동봉은 별도로 환입되고 있지 않는 것으로 알고 있으며 또한 접지동봉으로 생성되어 있는 자재번호가 없어 입고여부에 대해서도 알기 어렵다고 답변하였다.

[사진] 접지동봉



주: 배전시공편람(가공) 삽화 및 사진촬영 후 재구성

1) '15년 이전부터 환입되고 있지 않은 것으로 추정

그런데 ㉠♡◆본부 자재센터에서 일부 환입된 접지동봉을 확인할 수 있었는데, 위 [사진]과 같이 ㉠♡◆본부에서도 접지동봉을 구분하여 환입시키고 있는 것은 아니었으며 전주 철거 시 발생하는 일반 고철과 함께 환입하고 있었다.

그러나 접지동봉은 구리피복 철제류로 고철에 비해서는 상대적으로 경제적 가치가 커²⁾ 고철로 환입되어 매각되는 것은 불합리하다.

무엇보다 현장에서 회수하지 않은 접지동봉은 폐기물로써 관련 법령에 저촉될 소지가 있으며 폐기물 무단 매립에 따른 벌금, 과태료 부과 등 행정 처분의 대상이 된다.

따라서 접지동봉 관련 법령 준수를 위한 대책 마련과 자재번호 생성을 통해 고철과 분리하여 관리 및 매각하는 방법을 재검토할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

상생조달처 담당자는 접지동봉의 관리방안 마련과 함께 매각 방법을 재검토하겠다고 답변하였다.

배전계획처 담당자는 접지동봉을 현장에서 모두 회수하는 것은 현실적으로 어려우나 법령 준수를 위한 대책마련의 필요성에 대해서는 동의하였다.

2) 자재단가 5,660 원/개(14mm, 1m), '25.12.5. ERP 자재단가 기준

조치할 사항

상생조달처장은 접지동봉의 관리방안 마련과 함께 매각 방법을 재검토하여 주시기 바랍니다.(시정)

배전계획처장은 접지동봉 철거 관련 법령 준수를 위한 대책을 강구하여 주시기 바랍니다.(시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
16	시 정 (2)	-	-	상생조달처 배전계획처 전 지역본부	상생조달처 배전계획처