

# 한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

## 시 정 및 주 의 요 구

제 목 임시항행검사점검표 작성에 관한 사항

소관부서 인천지사

조치부서 인천지사

내 용

### 1. 업무 개요

인천지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2024.3.12.부터 2025.8.26.까지 □△△□□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 17톤) 등 2척의 선박검사 결과 검사증서를 교부하였다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「어선검사지침」 5.1.1-3.에는 어선검사 등을 한 후 작성해야 하는 보고서식을 어선검사 등의 종류 및 어선의 구분에 따라 각각 해당 서식을 사용하도록 규정하고 있다.<sup>1)</sup>

또한, 공단 본부에서는 2018.7.10. 「선박검사보고서 첨부서류 표준화 추진계획」(안전품질실-1350)을 수립하면서 각 지사에서 선박검사보고서를 전자결재할 때에는 검사점검표를 전산결재 시스템에 반드시 첨부하도록 지침을 시달하였다.

따라서 위 선박검사를 종료하고 검사보고서를 전자결재할 때에는 위 지침에 따라 검사점검표를 작성 후 전자결재 시스템에 등재하여 차기검사 및 타 지사에 검사정보를 제공해야 한다.

---

1) 임시항행검사점검표 : 별지 제29호의 2호 서식

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대해 아래 [표] “임시항행검사점검표 현황”과 같이 검사보고서를 부적정하게 작성 하였다.

[표] 임시항행검사점검표 현황

| 구분 | 선박번호 및 선명                     | 검사일자       | 검사종류   | 사유              |
|----|-------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 1  | 00000000-00000000<br>(□△△□□호) | 2024.3.12. | 임시항행검사 | ◦ 임시항행검사점검표 미작성 |
| 2  | 00000000-00000000<br>(△호)     | 2025.8.26. | 임시항행검사 | ◦ 임시항행검사점검표 미작성 |

위 업무를 부적정하게 처리한 주된 원인은 위 선박검사를 수행한 검사원이 관련 규정확인을 소홀히 한 것이 원인이다.

### 4. 조치할 사항

#### 인천지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 종결된 임시항행검사 보고서에 임시항행검사점검표를 첨부하도록 조치하고, (시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 △급 ○○○, △급 ○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)