

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 어선검사증서 무선설비 기재에 관한 사항

소관부서 사천지사

조치부서 사천지사

내 용

1. 업무 개요

사천지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2024.5.27.부터 2025.5.2.까지 △△△호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 2.35톤) 등 6척의 선박검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법」 제5조 제1항에 어선의 소유자는 해양수산부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 「전파법」에 따른 무선설비를 갖추어야 한다고 규정하고 있다.

「어선설비기준」 제348조 및 제349조 [별표33]에 어선의 무선설비의 종류와 무선설비 적용 대상을 정하고 있고, 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제72조에는 총톤수 2톤 이상의 어선에 대한 무선설비 설치기준을 규정하고 있다.

「어선검사지침」 1.6.2-1에 따라 어선검사증서의 무선설비란에는 국제항해에 종사하는 비어로선에는 “GMDSS”²⁾로, 그 이외의 해당 어선에 대하여는 “무선전화”로 기재하여야 한다.

2) GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System)) : 해안의 조난 긴급 구조대에게 조난위치를 제공하는 무선신호 제공 시스템

따라서 선박검사를 실시할 때에는 해당 선박에 맞는 무선설비 설치 여부, 무선국허가증의 허가기한 및 무선국검사증명서 유효기한을 면밀히 확인하고, 무선설비 설치 결과를 검사증서에 기재하여 소유자, 운전자 및 관계 기관에 검사정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대해 [표] “무선설비 기재 부적정 현황”과 같이 검사보고서 및 검사증서에 무선설비를 부적정하게 작성하였다.

[표] 무선설비 기재 부적정 현황

구분	선박번호 및 선명	검사일자	검사종류 및 용도	사유
1	00000000-00000000 (△□□호)	2024.5.27.	정기검사 어선(연안복합어업)	° 2.35톤 허가어업 - 무선설비 설치 선박에 무선전화 미기재
2	00000000-00000000 (△□호)	2024.8.21.	정기검사 어선(연안통발어업)	° 4.40톤 허가어업 - 무선설비 설치 선박에 무선전화 미기재
3	00000000-00000000 (△△호)	2024.12.4.	정기검사 어선(연안통발어업)	° 2.40톤 허가어업 - 무선설비 설치 선박에 무선전화 미기재
4	00000000-00000000 (□□호)	2024.12.9.	정기검사 어선(어장관리선)	° 4.34톤 어장관리선 - 무선설비 설치되어 있고 검사를 계속적으로 받아 왔으나 무선전화 미기재
5	00000000-00000000 (□△호)	2025.4.15.	정기검사 어선(연안통발어업)	° 2.45톤 허가어업 - 무선설비 설치 선박에 무선전화 미기재
6	00000000-00000000 (△□□호)	2025.5.2.	정기검사 어선(연안복합어업)	° 3.01톤 허가어업 - 무선설비 설치 선박에 무선전화 미기재

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 검사원의 업무착오가 주된 원인이다.

4. 조치할 사항

사천지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 6척의 검사증서를 수정하여 재발급하도록 하시기 바랍니다.(시정)