

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요구

제 목 해양오염방지설비검사 실시에 관한 사항

소관부서 통영지사

조치부서 통영지사

내 용

1. 업무 개요

통영지사에서는 「해양환경관리법」 제50조에 따라 2024.6.11.부터 2025.2.26.까지 △△△△□□□□호(선박번호 : CMR-000000, 총톤수 : 290톤, 용도 : 유조선 외의 선박)등 2척의 선박검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「해양환경관리법」 제49조에는 폐기물오염방지설비, 기름오염방지설비, 유해액체물질오염방지설비 및 대기오염방지설비를 설치하거나 제26조 제2항의 규정에 따른 선체 및 제27조 제2항의 규정에 따른 화물창을 설치 및 유지하여야 하는 선박의 소유자가 해양오염방지설비, 선체 및 화물창을 선박에 최초로 설치하여 항해에 사용하려는 때 또는 제56조의 규정에 따른 유효기간이 만료한 때에는 정기검사를 받도록 규정하고 있다.

「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제40조 제3항 나목에 따라 총톤수 50톤 이상의 유조선과 여객선 및 총톤수 100톤 이상의 유조선 외의 선박은 두 번째 검사기준일과 세 번째 검사기준일 중 하나의 기준일을 택하여 제1종중간검사를 그 이외에는 제2종중간검사를 받도록 규정하고 있다.

따라서 해양오염방지설비검사에 용도와 톤수를 정확히 확인하여 차기검사를 정확히 지정해야하고 차기검사에서는 지정된 검사종류에 맞게 검

사를 실시해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 아래[표]와 같이 차기검사 지정과 검사를 부적정하게 수행하였다.

[표] 해양오염방지설비검사 실시 부적정

구분	선박번호 및 명칭	검사일자 및 용도	검사종류	사유
1	CMR-000000 (△△△△□□□□호)	2025.2.26. (유조선 외의 선박)	제1종중간검사	° 여객선인 유조선 외의 선박은 제1종중간검사를 실시하고 차기검사 종류를 제2종중간검사를 지정하여야 하나 제1종중간검사를 지정함
2	ICR-000000 (△△□□호)	2024.6.11. (유조선 외의 선박)	제1종중간검사	° 2023.5.8. 제1종중간검사를 실시하고 지정된 제2종중간검사를 접수 및 실시하지 않고, 제1종중간검사를 실시하여 검사를 부적정하게 수행함

해당 업무를 부적절하게 처리한 원인을 조사한 결과, △△△△□□□□호의 경우 업무 담당자가 착오로 차기 검사종류를 잘못 기재한 것이 주요 원인이고, △△□□호의 경우 종전에 지정된 검사를 신청하지 않고 다른 종류의 검사를 신청받아 실시한 점이 주요 원인이다. 또한, 종전 해양오염 방지설비검사 검사종류 및 차기검사¹⁾를 확인하지 않고 제1종중간검사²⁾를 접수하도록 안내한 것이 원인이다.

4. 조치할 사항

- 통영지사장은

- ① 앞으로 검사보고서 작성과 검사행정업무 처리에 나타난 문제점들을

1) 제2종중간검사 수수료(기본 1회 기준) : 143,770원
2) 제1종중간검사 수수료(기본 2회 기준) : 174,900원

교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 △△△△□□□□호의 검사증서를 회수한 후 재발급 하시고 △△□□호의 과수납 수수료 31,130원을 고객에게 환급 하시기 바라며(시정),

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 ◇급 ○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)