

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요 구

제 목 예인선항해검사점검표 작성에 관한 사항

소관부서 동해지사

조치부서 동해지사

내 용

1. 업무 개요

동해지사에서는 「선박안전법」 제43조에 따라 2025.01.21.부터 2025.10.17.까지 □□△호(선박번호 : SCR-000000, 총톤수 : 35톤) 등 2척의 선박검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「선박검사지침」 5.1.1-3.에는 선박검사 등을 한 후 작성하여야 하는 보고서식을 선박검사 등의 종류 및 선박의 구분에 따라 각각 해당서식을 사용하도록 규정하고 있다.¹⁾

또한, 공단 본부에서는 2018.7.10. 「선박검사보고서 첨부서류 표준화 추진 계획」 (안전품질실-1350)을 수립하면서 각 지사에서 선박검사보고서를 전자결재 할 때에는 검사점검표를 전산결재 시스템에 반드시 첨부하도록 지침을 시달하였다.

따라서 위 선박검사를 종료하고 검사보고서를 전자결재할 때에는 위 지침에 따라 검사점검표를 작성 후 전자결재 시스템에 등재하여 차기검사 및 타 지사에 검사정보를 제공해야 한다.

1) 예인선항해검사점검표 : 별지 제57호 서식

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대해 아래 [표] “예인선항해검사점검표 현황”과 같이 검사보고서를 작성하였다.

[표] 예인선항해검사점검표 현황

구분	선박번호 및 선명	검사일자	검사종류	사유
1	SCR-000000 (□□△호)	2025.1.21.	예인선항해검사	◦ 예인선항해검사점검표 누락
2	DHR-000000 (□□□△△호)	2025.10.17.	예인선항해검사	◦ 예인선항해검사점검표 누락

위 업무를 부적정하게 처리한 주된 원인은 위 선박검사를 수행한 검사원이 관련 규정확인을 소홀히 한 것이 원인이다.

4. 조치할 사항

동해지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 종결된 예인선항해검사 보고서에 예인선항해검사점검표를 첨부하도록 조치하고, (시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 △급 □□□, □급 ○○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)