

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [8] 저압 정전복구 위탁업무 소홀

관 계 부 서 : 인제지사, 화천지사

조 치 부 서 : 강원본부, 인제지사, 화천지사

내 용

1. 업무 개요

♠♥♣본부는 배전운영실(現 배전설비안전센터) 인원이 10~11명인 2급 및 3급 사업소는 평일 주간시간 저압 정전복구 업무를 전문회사에 위탁하여 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

배운(계통)-485('21. 4. 1.) 「저압정전복구 한시적 전문회사 위탁시행 알림」에 따르면 배전설비 정기검사 법제화¹⁾에 따른 정기검사 의무 이행기반 마련을 위하여 배전운영실 인원 10~11명인 2급 및 3급 사업소에 대하여 평일주간에 한시적으로 저압 정전복구업무를 전문회사에 위탁시행토록 하고 있으며, 고장복구, 현장조사 등에 소요되는 인력·장비 운영비용을 아래 [표 1]과 같이 산정한 후 월 또는 분기 단위로 정산하여 저압 전문회사에 지급하도록 하고 있다.

1) 전기사업법 제65조의2 (송·배전사업자의 자체검사) 송전사업자 및 배전사업자는 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라송전사업자·배전사업자의 전기설비에 대하여 자체적으로 검사를 하여야 한다.

[표 1] 저압 정전복구 업무 위탁비용 산정방법

공사비	노임비용			장비료	도급비 지급
고장복구 보수작업	현장 출동비	+	노무비 (표준품셈)	절연바켓트럭 운행비(실거리)	월·분기 단위 설계 및 정산
현장출동 고객안내			노무비 無		

현장출동비: 고객안내, 현장조사 등에 소요되는 시간에 대한 비용

또한, 현장도착 지연 여부 및 현장 안전관리상태 확인을 위해 전문회사는 공사현장 모니터링 시스템을 통해 작업 전·후 사진을 전송하여야 하고, 위탁업무 담당자는 저압 정전복구의 절연바켓트럭 사용에 따른 운행비용 정산을 위해 전문회사 사무실에서 현장까지의 네이버 지도 최단거리 자료를 준공 시 증빙서류로 수취해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 운행비용 정산업무 소홀

그런데 감사기간 중 □㉔○지사와 ㉔♥※지사가 발주한 저압 정전복구 위탁업무 58건(□㉔○ 26건, ㉔♥※ 32건)을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 위탁업무 담당자는 위탁건별 절연바켓트럭 운행비용 정산을 위한 절차로, 네이버 지도 최단거리 증빙서류를 수취해야 함에도 이를 누락하고 준공처리하였다.

[표 2] 담당자별 운행비용 증빙자료 미수취 현황

사업소	담당자	위탁건수	담당자	위탁건수	담당자	위탁건수	합 계
□㉔○지사	◁◁◁	8건	***	4건	◎㉔㉔	14건	26건(3명)
㉔♥※지사	○♥▶	19건	♠♠♠	12건	♠♠♠	1건	32건(3명)

자료: 저압 정전복구 위탁 관리대장 재구성

또한, □▣●지사 위탁업무 담당자는 '25년도에 새로 계약된 저압 협력회사에 저압 정전복구 위탁업무를 설계 및 발주하면서 차종별 운행시간당 손료를 실제 현장에 사용한 1.2t급 절연바켓트럭을 적용해야 함에도 3.5t급 절연바켓트럭으로 착오 적용함으로써, 아래 [표 3]과 같이 운행시간당 손료를 각각 10,460,899원을 과다 지급, 2,636,422원을 과다 계상하였다.

[표 3] 절연바켓트럭 차종별 운행시간당 손료 착오내역

(단위: 건, 원)

사업소	담당자	과다 지급		과다 계상		합 계	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
□▣●지사	◎▣㉿	11	10,460,899	3	2,636,422	14	13,097,321

자료: 저압 정전복구 위탁 관리대장 재구성

다만, ◎▣㉿(4)은 '25.1월 해당 사업소에 신규 배치된 신입사원('24.12월 입사)으로, 관련 업무 경험이 부족한 상태에서 위탁공사 관리업무를 수행하게 된 점과 고의성이나 중대한 과실이 확인되지 않은 점 등을 종합적으로 고려할 때 신분상 조치는 감안할 필요가 있다.

나. 공사현장 모니터링시스템 활용 소홀

저압 정전복구 업무를 위탁받은 저압 전문회사는 현장도착 후 고압공사 여부를 판단하고 저압 정전복구 사항일 경우 현장 안전관리 상태를 확인하기 위하여 작업 전·후 사진을 공사현장 모니터링시스템에 입력하며, 배전운영실장은 이를 확인하도록 되어 있으나, □▣●지사와 ▣♥※지사는 아래 [표 4]와 같이 공사현장 모니터링 시스템에 작업 전·후 사진입력을 누락하였다.

[표 4] 공사현장 모니터링시스템 사진 미입력 현황

사업소명	위탁수행기간	위탁건수	현장출동 건수	시스템 미입력 건수
□☐○지사	'23. 11. ~ '26.02.	26건	837건	837건
☐♥※지사	'23. 06. ~ '26.01.	32건	3,123건	3,123건

자료: 저압 정전복구 위탁업무 수행내역 재구성

그 결과 공사현장 모니터링 시스템 사진전송을 통한 현장출동비 및 현장도착 지연여부 등 도급비용 정산을 위한 증빙자료로 활용하지 못하였고, 또한 작업자의 현장 안전규정 준수 여부를 확인하지 못하였다.

이와 같이 증빙자료 미수취, 절연바켓트릭 손료 착오적용, 공사현장 모니터링 사진 미입력 등의 사유를 확인한 결과, □☐○지사 ○☐☐(4)과 ☐♥※지사 ○♥▶(4) 등 6명은 관련 공문내용 및 준공 절차를 충분히 숙지하지 못하였다고 답변하였다.

관계자 의견

□☐○지사 및 ☐♥※지사 저압 정전복구 위탁업무 담당자들은 운행비용 정산 증빙자료 미수취하고, 손료 착오계산 및 작업사진이 공사현장모니터링 시스템에 미입력한 것에 대해 업무가 미흡하였음을 인정하였으며, 회수 및 감액 조치에 동의하였다.

조치할 사항

강원본부장은

저압 정전복구 위탁업무 준공처리 시 운행비용 정산업무 소홀, 공사현장 모니터

링시스템 미활용 등의 유사사례가 발생하지 않도록 사업소 담당자에게 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

인제지사장은

- ① ‘손료’ 착오 적용으로 과다 지급된 도급비 10,460,899원을 회수, 과다 계상된 도급비 2,636,422원을 감액하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

화천지사장은

유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	시 정 1 통 보 3	회 수 [10,460,899원] 감 액 [2,636,422원]	-	인제지사 화천지사	강원본부 인제지사 화천지사