

일련번호	△△△△△-2
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2023년도 △△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 9. 25.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△ △△△△△	2023	현지조치	-	-

제 목 : △△△△△ 엘리베이터 내부 층별 위치안내 부착 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△에서는 탐방시설 이용편의를 위하여 엘리베이터 시설을 운영하고 있으나, 엘리베이터 내부 층별 위치안내가 없어 시설 이용에 불편함을 초래할 우려가 있기에 층별 위치안내를 부착할 필요가 있음.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - △△△△△ 엘리베이터 내부 층별 위치안내 부착