

|      |       |
|------|-------|
| 일련번호 | △△△-1 |
| 수령자  | 사무소장  |

## 현지조치 요구서

2023년도 △△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 3. 23.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속            | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|----------------|------|------|----|----|
| 덕유산<br>국립공원사무소 | 2023 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : AED 담당자 비상연락망 부착 필요

(현 황)

- 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 의거 자동심장충격기 설치시에는 스탠드형, 벽걸이형 등 일정 규격의 고정형 보관함에 보관하고, 보관함 외부에 보관함을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)를 부착하며, 보관함 내부에는 사용방법 안내문과 정기점검 체크리스트를 함께 비치하도록 하고 있음.

### (위법부당내용)

- △△△△△△△△△△는 탐방객 서비스 제공 및 안전사고 예방을 위해 AED (자동심장충격기)를 설치 운영하고 있으나, 보건복지부 가이드라인에 따른 비상연락처(담당부서, 담당자 등)가 미비하여 부착이 필요함.

### (사진대지)



### (조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
  - AED 담당자 비상연락망 부착 필요