

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 ■■■발전소 종합감사 －

2023. 9.

폐기물 관리 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ■■■발전소의 ▶파트는 환경관리업무를 담당하면서 사업소에서 발생한 폐기물을 처리하고 있으며, 이를 위하여 폐기물 보관시설(이하 '폐기물 창고'라 한다)을 운영·관리하고 있다.
- 「건축법」 제11조(건축허가) ①항에 따르면, 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하고, 절차서 7.3.2. '폐기물보관'에 따르면, 폐기물은 종류별, 성상별로 구분하여 보관하여야 하며, 재활용이 가능한 것은 따로 보관하여야 한다.
- 그런데 폐기물 창고의 운영실태를 점검한 결과, 아래와 같이 미흡한 사항 3건이 확인되었다.
 - 1) 폐기물 창고 건축 시 허가 미취득(무허가 건축물)
 - 무주발전소 건설 시 폐기물 창고가 건축된 것으로 추정되며, 당시 「건축법」에 따른 허가 없이 건축 후 사후 등록을 하지 않고 현재까지 무허가 건축물로 사용되고 있다. 이는 건축법상 안전 규정 등에 미달할 수 있어 안전상의 문제를 야기할 수 있고, 공기업으로써 법률 미준수로 인한 기업 이미지 훼손도 우려된다.
 - 2) 폐기물 보관방법 부적절
 - 폐기물 창고 내 재활용이 가능한 파지와 그렇지 못한 발전소에서 사용한 기름 폐흡착제 등이 섞여 보관되고 있으며, 창고 내 폐기물간 별도보관을 위하여 칸막이가 설치되어 있으나 폐기물이 과다하게 보관되고 있어 칸막이를 넘어 보관 장소가 아닌 공간까지 폐기물이 보관되어 있었다. 이는 주변 환경을 오염시킬 수 있으며, 폐기물의 재활용을 불가능하게 할 수 있다.

지 적 내 용(계속)

3) 폐기물 처리 절차서 미개정

- ▶파트는 20**년 *월 산업안전보건 조직 강화를 위하여 신설된 조직으로 신설된 후 폐기물 관리업무를 발전부로부터 이관받았음에도 폐기물관리 절차서에 이를 반영하지 않은 것이 확인되었다. 절차서 등의 업무지침이 적시에 변경되지 않을 경우 업무 처리 시 혼선을 초래할 수 있고 업무에 대한 책임 소재도 불명확해질 우려가 있다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 긴급복구공사 기간 중 대량의 폐기물이 발생하면서 폐기물이 적절하게 분리 보관되지 못하였다고 하면서, 지적사항에 대하여 신속하게 조치할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ■■■발전소장은 ① 폐기물 창고(누유방제창고 포함)를 「건축법」 등 관련법률과 사업소 발생 폐기물량을 고려하여 기존 건축물을 등록하거나 신축하는 등의 대책을 마련하여 시행하시고, (통보 1)
- ② 폐기물관리 절차서를 변경된 직제를 반영하여 개정하시기 바랍니다.(통보 2)
- ③ 또한, 적절한 폐기물의 보관과 처리를 위하여 전 직원 대상 폐기물 관리방법에 대해 교육하시기 바랍니다.(통보 3)

조치부서	▶파트, ○파트
관련부서	