

5. 현지조치사항 내역서

□ 감사기간 : 2023. 3. 6. ~ 3. 17.

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
1	○ 공사설계서 작성 미흡(㉠부) - 기획재정부 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제17조(재료비) 및 제19조(경비)에 따르면, · 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며, · 외주가공비에 외주가공품의 부분품비가 포함되어서는 안되고, 부분품비는 재료비에 포함시켜야 한다. - 그러나 ♣본부 공사의 외주가공비 적용 적정성을 검토한 결과, · ‘2021년도 및 2022년도 ♣본부 직원사택 내장재보수 단가계약공사의 경우, 공사설계서에 외주가공품(싱크대 상부장, 상판, 하부장 등)이 재료비에 계상하지 아니하고 외주가공비에 포함된 것은 잘못이다. · 매년 6월 1일에 시작되는 계약에 대해 4월에 단가계약공사의 계약 체결이 진행되는데, 2023년 신규 계약 시 외주가공품을 재료비에 포함시켜 공사설계해야 할 것이다.	단가계약공사 설계시 외주가공품을 재료비에 포함되도록 재발방지 방안(예를 들어, 관련 부서 자체 교육시행 등)을 마련하여 시행할 것	결과 회보 필요
2	○ 차량관리시스템 업무용 차량 보유 현황 관리 미흡(◆부) - 우리회사는 업무용 차량관리 프로세스의 효율화를 위하여 “차량관리시스템”을 구축하여 2015년부터 운영 중으로 본사 주관부서에서는 전사 차량의 정·현수 현황 관리 등 차량 운영 및 관리 통계자료 추출을 위하여 각 사업소로 하여금 보유 차량의 현수를 시스템에 등록하도록 하고 있는데, · *관련근거 공문에 따르면, 차량 보유현황은 알리오 통합경영 공시 사항이므로 정확히 입력하여야 하며 모든 보유·임차차량은 통합누리집 및 차량관리시스템에 동시에 등록되어야 한다고 되어있다. - 그러나 ♣본부 업무용 차량의 등록현황을 확인한 결과, · 차량관리시스템에 등록된 차량 보유현황이 실제 보유 현황과 다르므로, 차량관리시스템에 정확히 입력하여 관리하여야 한다.	차량관리시스템에 등록된 업무용 차량 보유현황을 실제 보유현황과 일치되도록 시스템에 등록·관리할 것	결과 회보 불요

번호	지적견명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
3	○ 중대산업재해 대응 훈련의 미흡(㉢, 각 발전소 ㉣부) - 「산업안전사고 대응」 안전보건-1105 지침서 7.4(산업안전보건 비상대응 훈련)에 따라, · 사업소는 작업장재해(밀폐공간 사고, 추락사고, 전기사고, 중량물 낙하사고, 고온/폭발사고, 잠수사고, 화학물질 누출사고 등)와 심혈관계질환 등 건강장해 응급상황에 대한 ‘산업안전보건 비상대응 시나리오’를 작성하여 자체 ‘산업안전사고대응’ 지침서에 반영하여야 하고, · 처(소) 산업안전담당부서에서는 재난, 민방위 등의 훈련과는 별도로 연 2회 이상 산업안전보건 비상대응 훈련을 실시하여야 한다. 3 - 본부 및 발전소 훈련내용의 확인결과, · 「△본부 안전사고 대응」(△-안전보건-****) 지침서에는 추락, 낙하 두 가지 시나리오가 있고, · 연 2회 이상 산업재해와 관련된 훈련을 실시하고 있으나 대부분 밀폐공간 훈련으로서 다양한 유형의 산업재해 훈련 실적이 미흡한 것으로 확인되었다. · 따라서 다양한 산업사고를 반영한 시나리오를 추가 개발 및 훈련하도록 개선이 필요하며. 업무 효율성을 위해 밀폐공간 훈련 등 타 훈련 시 산업재해와 관련된 시나리오를 추가하여 함께 훈련을 실시하도록 본부 □부 및 발전소 ㉣부에 개선 요청하였다.	다양한 시나리오를 개발하여 반영, 타 훈련 시 산업재해와 관련된 시나리오를 추가하여 실시할 것	결과 회보 필요
4	○ 갠트리 크레인 방위표시 미흡(제●발전소 ㉣부) - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제40조(신호) 및 「중량물 취급 및 인양장구 관리」(안전보건-***) 7.1(천장크레인, 갠트리크레인, 호이스트 이용 작업 절차)에 따르면, · 운전자와 신호수간의 신호방법을 정하고 작업하여야 한다. 4 - 그러나 △본부 제●발전소에서는 옥외 크레인 하단의 방위표지판이 부식되어 식별이 불가능한 상태로 신호수의 방향인식 오류가 우려됨으로 방위표지판의 교체하는 것으로 ㉣부 담당자와 협의완료.	식별이 불가능한 크레인 하단의 방위표지판 교체할 것	결과 회보 필요

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
5	○ 제●발전소 물질안전보건자료 대상물질 관리 미흡 (제●발전소 ㉠부) - 「산업안전보건법」 제115조(물질안전보건자료대상물질 용기 등의 경고표시) 제2항 및 「물질안전보건자료(MSDS) 대상물질의 관리」(안전보건-1316) 7.5(물질안전보건자료 대상물질 용기 등의 경고표시)에 따르면, · 사업주는 사업장에서 사용하는 물질안전보건자료 대상물질을 담은 용기에 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 경고표지를 하여야 한다. - 용접삽 확인결과, 공작기계(드릴기) 옆에 아래 [그림]과 같은 음료수(PT)병에 절삭유를 담아 사용하고 있고 별도의 경고표지가 부착되어 있지 않음.	작업자가 절삭유를 인지할 수 있도록 지정된 소분용기를 사용하고 경고표지 부착할 것	결과 회보 불요
6	○ 고압가스 용기 관리 미흡(제●발전소 ㉠부) - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제234조(가스등의 용기)에 따르면, · 사업주는 금속의 용접·용단 또는 가열에 사용되는 가스등의 용기를 취급하는 경우에 전도의 위험이 없도록 할 것, 충격을 가하지 않도록 할 것을 명령하고 있다. - 용접삽 내에서 아래 [그림]과 같이 용접기와 알콘을 함께 이동하면서 작업할 수 있는 수레를 확인한 결과, 알콘 용기가 수평으로 누운 상태에서 수레 위에 고정되어 있음. 수레를 멈춘 상태에서는 알콘 용기의 상부가 아래를 향하고 있어 턴버클 고정이 느슨해지는 경우 알콘 용기가 하부로 추락 및 충격의 위험이 있음.	알콘 용기를 세워서 보관할 것	결과 회보 필요
7	○ 취수구 구조물 사다리 규격 및 설치 상태 미흡(제●발전소 ㉠부) - 「가시설물(비계 및 사다리 등) 사용관리」(안전보건-****) 7.7.1항에 따르면, · 사다리 또는 작업장 주변에 진흙, 기름 등 미끄러짐에 의한 전도, 추락 재해를 예방할 수 있는 물질이 있는지 점검한 후 상기 물질을 제거하고 사용하여야 한다. - 그러나 아래 [그림]과 같이 취수구 구조물에 설치된 사다리는 정격 제품으로 구매된 자재가 아닌 현장 제작된 제품으로 확인되었으며, 바닥 미끄러짐에 대한 보완 조치가 되지 않음.	사다리가 전도되지 않도록 개선 조치할 것	결과 회보 필요

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
8	○ 중량물 인양을 위한 리그 관리상태 미흡(제◆발전소 ㉞부) - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제163조(와이어로프 등 달기구의 안전계수) 제2항에 따르면, · 사업주는 달기구의 경우 최대허용하중 등의 표식이 견고하게 붙어 있는 것을 사용하여야 한다. - ♠■호기 순환수건물 58피트 내부의 아래 [그림]과 같은 펌프 정비용 리그의 경우 최대허용하중에 대한 표시가 되어 있지 않음.	펌프 정비용 리그의 최대허용하중에 대한 표시할 것	결과 회보 필요
9	○ 전단기 방호상태 관리미흡(제◆발전소 ㉞부) - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제103조(프레스 등의 위험방지) 제1항에 따르면, · 사업주는 프레스 또는 전단기를 사용하여 작업하는 근로자의 신체 일부가 위험한계에 들어가지 않도록 해당 부위에 덮개를 설치하는 등 필요한 방호조치를 하여야 한다. · 「안전인증 고시_별표1 프레스등 제작 및 안전기준」 제53호(후면방호) 따라 후면을 통하여 위험구역에 접근할 수 있는 구조의 프레스 등에는 인터록 가드 또는 광전자식 방호장치를 설치해야 한다. - 기계공작실에서 사용하는 아래 [그림]과 같은 전단기를 확인한 결과, · 전단기의 후면에서 위험점까지 접근이 가능하여 후면방호를 위한 추가적인 방호장치 설치가 필요하다. · 다만, 해당 설비는 이상 사용하지 않는 것으로 확인되어 ㉞부와 폐기하기로 협의완료. * 폐기 시 안전보건공단에 유휴신청을 하여 공단 전산상 안전검사 대상품에서 삭제하도록 해야함	사용하지 않는 전단기는 안전보건공단에 유휴신청후 폐기할 것	결과 회보 필요

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
10	○ 공사착공전 건설재해 예방지도 계약체결 필요 (제●발전소 4부) - 「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도)에 따르면, · 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자는 해당 건설 공사를 착공하려는 경우 건설재해 예방 전문기관과 건설 산업 재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다. ※ 산업안전보건법 개정(2021. 8. 17. 개정, 2022. 8. 18. 시행)으로 기술지도 계약체결의무 주체가 건설공사도급인에서 건설공사발주자로 변경됨 - 「산업안전보건법 시행령」 제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기)에 따르면, · 공사기간이 1개월 이상이며, 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 말하며, 공사착공 전일까지 기술지도 계약을 체결해야 한다. - 그러나 산업안전보건법 개정내용 시행일(2022. 8. 18.) 이후 계약된 공사에 대하여 산업재해 예방지도 시행 적정성을 점검한 결과, · 건설재해예방 기술지도를 받아야 하는 공사 중 1건의 공사에서는 공사착공전 건설재해 예방 기술지도 계약을 체결하지 않아서 이에 대한 시정이 필요하다.	산업재해 예방지도 시행이 필요한 공사에 대해 공사착공 전일까지 발주자가 기술지도 계약을 체결할 수 있도록 재발방지 방안 (예를 들어, 자체 교육시행 등)을 마련하여 시행할 것 ※‘●발전소 관통부 밀봉재 보수공사’는 관련 내용 확인 후 즉시 기술지도 계약을 체결하여 시행하고 있는 것을 확인함	결과 회보 불필요

번호	지적견명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
11	○ 가설(임시)건축물 안전관리 미흡(각 발전소 ㉠부) - 「가설(임시)건축물 안전관리」(안전보건-****) 붙임 8.12 가설(임시)건축물 전기·화재 안전관리 기준에 따르면, · 가설(임시)건축물 내부는 방염페인트, 방염(불연)벽지 및 방염(불연)바닥재로 마감 처리하여야 하고, · 가설(임시)건축물 반입 시 ‘화재소화 설비기준 준수사항’ 항목에서 내부 불연재마감처리 여부를 확인하도록 되어있음 - 그러나 현재 계근장에 설치된 임시컨테이너의 경우 바닥이 불연재료로 되어있지 않아 건축물 화재 사고 예방을 위해 불연바닥재로 마감처리를 할 필요가 있음 - 또한 최근 ♠ ▽, ▼호기 계근장 운영 중 낙뢰(22. 4. 26)로 인해 일부 기기(전기식 지시계)가 손상되어 해당 설비를 교체하고 계량기를 재검정한 사례가 있는데, · 현재까지 ♠원전본부 계근장에는 낙뢰 피해 예방을 위한 조치가 이루어지지 않고 있으므로, 시설 안전관리를 위해 ㉠부와 협의하여 컨테이너에 피뢰침 설치가 필요함	계근장 임시컨테이너의 바닥을 불연재로 마감 처리하고 피뢰침을 설치(㉠부 협의)하는 등 안전관리 조치를 이행할 것	결과 회보 필요

번호	지적견명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
12	○ 부서평가 성과관리 미흡(◎부) - 「2021년 사업소 부서평가 편람」에 근거한 ‘2021년 ♡본부 부서평가 계획’에 따르면, · 2021년 ♡본부 내 부서 단위 평가에 ‘가·감점 제도’를 운영하고 있으며, · 가점 항목은 ① 근로시간 단축 사용(+0.1점/1인), ② 반부패 자율추진과제 선정부서(+0.1점), ③ 국정과제 이행노력 계획 및 실적 제출 선정부서(+0.05점, 최대 2점)로 설정되어 있다. - 또한, ♡본부 ◎부에서 ㉔처 및 발전소 대상으로 ‘반부패 자율추진과제 보고서’ 계획 및 실적 보고서 제출 요청 공문에 따르면, · 제출 건수는 본부 처·소별 1건 이상이며, 실적보고서는 4페이지에 맞춰서 작성하고 양식 수정을 금지하는 등 제한을 두었다. - ♡본부 2022년도 제2차 성과관리위원회에서 확정한 ‘2021년도 ♡본부 부서평가 최종결과’를 점검한 결과, · 반부패 자율추진과제 선정부서로 가점(+0.1점)을 받은 부서는 총 5개 부서이지만, * ① 본부 ▢부, ② 제●발전소 ㉔부, ③ 제●발전소 ㉔부, ④ 제◆발전소 ㉔부, ⑤ 제◆발전소 ㉔부 · 실제 제출된 2021년 반부패 자율추진과제 실적보고서는 총 4건으로 제◆발전소는 ㉔부와 ㉔부가 한 개의 보고서에 실적을 공동으로 작성하여 제출하였으며, · ♡본부의 성과관리 주관부서(↓파트)이자 반부패 자율추진과제 주관부서(++++파트)인 ◎부는 제◆발전소에서 두 개의 부서(㉔부, ㉔부)가 공동으로 작성한 반부패 자율추진과제 보고서에 대하여, · 두 개의 부서를 가점 대상으로 선정하여 동일한 가점(+0.1점)을 각각 부여한 것으로 확인되었다. · 향후 부서평가 계획수립 시 ‘가·감점 제도’를 운영할 경우, 대상 부서를 선정하는 과정에서 복수의 부서가 관련된 경우 기여도에 따라 점수를 분배하는 등 제도적 보완 필요. * 「예산성과금운영지침」에서는 예산성과금을 공동 신청하는 경우에는 개인별 기여도를 작성하여 제출하도록 하고 있으며, 동일 건을 두 개 이상 부서에서 개별적으로 심사 요청할 수 없도록 규정하고 있음.	부서평가 ‘가·감점 제도’ 운영 시 대상 부서 선정하는 과정에서 복수의 부서가 관련된 경우 기여도에 따라 가점을 부여하는 방안 마련하여 시행할 것	결과 회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
13	○ O/H 지원사업비 예산관리 미흡 (㉠부, 제㉠발전소 ㉠부) - 「2022년도 예산집행계획」에 따르면, · 본사 ㉠부는 당해년도 O/H가 계획된 원자력발전소에 대해 O/H 지원사업비 예산을 발전소 호기 단위로 50,000천원을 배정하고 있으며, 배정된 O/H 지원사업비는 O/H 수행을 위해 제반되는 비용에 한하여 집행하도록 하고, · 당해 O/H 지원사업 간 예산 추가 및 조정이 불가하되, 예산이 추가 소요되는 경우 본사(㉠부)의 합의를 받도록 되어 있다. - 또한, 사규 「예산운영지침」에 따르면, · 제12조(예산의 변경절차) 제2항에 따라 ㉠부서장(본사 ㉠부)의 사전 합의를 필요로 하는 경우에는 동 지침 제7조(예산의 추가, 조정 및 회수) 제1항에 본사 ㉠부의 합의와 전산 승인이 완료됨으로써 예산변경이 확정된다고 규정하고 있다. - 그러나 감사대상 기간 동안 ㉠본부의 O/H 지원사업비 집행실적을 점검한 결과, · 2022년도에 ㉠ △호기와 ㉠ 호기의 O/H 일정이 없어 본사 ㉠부에서 제㉠발전소(△, ㉠ 호기)에 O/H 지원사업비를 배정하지 않았으나, ㉠부는 제㉠발전소 ㉠부의 O/H 지원사업비에 대한 혼합조정(WBS간 예산 조정) 요청사항에 대해, 본사 ㉠부의 사전 합의 없이 2건의 혼합조정을 승인하였고, 제㉠발전소 ㉠부는 2건의 혼합조정된 O/H 지원사업비를 집행한 것으로 확인되어 재발 방지 교육 등 이에 대한 조치 필요하다.	O/H 지원사업비 예산 추가 배정 및 혼합조정 시 본사 ㉠부 승인을 받고 진행하는 절차 관련 재발 방지 교육 등 조치 필요	결과 회보 필요
14	○ 예산 목적 외 사용(제㉠발전소 ㉠부) - 「예산편성지침」상 특수근무급식비는 현원 기준으로 책정되는 예산으로, 회사업무와 관련하여 근무시간 시작 전 또는 종료 후 2시간 이상 업무 수행 시, “직원”에 대한 식비 및 간식비로 집행하는 예산이다. - ㉠●발 ㉠부에서는 ㉠ 호기 계속운전 설비 개선 관련하여 협력사와 기술교류회 명목으로 2022. **. **. 간담회 (16:30~20:00)를 시행하고, - 그 소요비용 ***원을 특수근무급식비로 집행하여 예산 목적에 맞지 않게 집행하였다.	동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
15	○ 설계변경으로 인한 계약금액조정시 낙찰률 적용 부적정 (제●발전소 ㉠부, 제◆발전소 ㉠부) - 「계약규정시행세칙」 제93조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의한 동일비목 또는 신규비목 단가협의를 위한 낙찰률은 예정가격에 대한 계약금액의 비율이다. - 설계변경으로 인한 계약금액 조정시 단가협의를 적용한 낙찰률 확인결과 2건의 계약에서는 예정가격에 대한 계약금액의 비율이 아닌 설계금액에 대한 계약금액의 비율을 적용하여 산정하였다. - ♣△▲호기 원자로헤드 관통관 슬리브 점검 용역 계약변경시 신규 투입인력 노임단가 산정시 설계변경당시 단가에 낙찰률 반영한 단가를 적용하면서 예정가격에 대한 낙찰금액의 비율 99.99%가 아닌 설계금액에 대한 낙찰금액의 비율 99.00%를 적용하여 산정하였고, - ♣◆발전소 조명설비 정비공사 계약기간 연장 및 계약금액조정시 물량증가분 노임단가 산정시 설계변경당시 단가에 낙찰률 반영한 단가를 적용하면서 예정가격에 대한 낙찰금액의 비율 86.85%가 아닌 82.41%를 적용하여 산정한 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.	위와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당기준 및 규정에 대한 관련부서 직원교육 등)을 마련하여 시행할 것	결과 회보 불필요

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
16	○ 위험성평가 안전조치 실행확인 미흡(라 발전소 ㉮부) - 「위험성평가(JSA-KHNP)」(안전보건-****) 7.8.1항(작업책임자의 안전조치 실행 확인)에 따르면, • 작업공정별 모든 유해·위험요인에 대한 안전조치 실행을 확인하고, 붙임 8.4(위험성평가 양식)의 “IV. 위험성평가표”의 “실행확인(서명)”에 확인 서명한다. • 따라서 작업책임자 등은 해당 작업 진행시 위험성평가표의 현재 안전조치 및 추가 안전대책의 이행여부를 확인한 후 서명하여 유해·위험요인의 감소 또는 제거를 통해 재해를 예방하여야 한다. - 그러나 ㉮본부에서 2022. 11. 1.부터 2022. 12. 31.까지 중량물 취급 작업에 대한 위험성평가 기록을 검토한 결과, • 하지만 일부 작업에서 작업책임자의 해당 작업 진행시 “현재 안전조치 및 추가 안전대책의 이행여부”에 대한 확인 서명 없이 작업을 착수한 것으로 확인되었다. • 이와 같이 작업책임자의 안전조치 확인 서명을 누락할 경우, 재해예방활동의 근거 확보가 되지 않아 향후 중대재해 발생시 도급인의 안전보건 조치 의무 미이행의 지적이 발생할 수 있으므로 이에 대한 조치가 필요함.	위험성평가 관련 규정에 따라 ‘작업책임자의 안전조치 실행확인’ 절차를 누락하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 절차서에 대한 교육 등)을 마련할 것	결과회보 불요

번호	지적견명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
17	○ 크레인 운영 개선 및 인양장구 관리 필요(제●발전소 ㉠부, 제●발전소 ㉡부) - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(작업시작 전 점검사항, 별표3) 및 「안전 검사 고시」(크레인의 검사기준, 별표2)에 따라, • 크레인을 사용하여 작업을 할 때, 주행로의 상측 및 트롤리가 횡행하는 레일의 상태를 점검하여야 하고, 주행 범위에 장애물이 없고, 레일의 양끝 또는 이에 준하는 장소에 설치된 차륜 정지기구(차륜 정지기, 손잡, 손잡, 탈락)이 없어야 한다. • 그리고 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제168조(변형되어 있는 축, 샤프 등 사용금지 등) 제1항 및 「중량물 취급 및 인양장구 관리」(안전보건-1307) 7.3.1(라)에 따르면, 사업주는 축, 샤프, 클램프 및 링 등의 철구로서 변형되어 있는 것 또는 균열이 있는 것을 사용하지 않아야 하고, 인양장구를 사용하는 모든 정비 및 시공작업에 대해서는 작업전, 정비 및 시공주관부서에서 육안점검, 실별표시 명판 부착 상태 확인, 비파괴 검사를 포함한 인양장구에 대한 건전성을 확인하고 인양장구 점검표를 작성 후 인양장구를 사용하도록 규정하고 있다. - 그러나 ㉠본부에서 사용되는 인양장구 및 크레인 점검결과, • 아래 [그림]과 같이 제●발전소 취수구 갠트리 크레인이 주행하는 레일 위에 장애물(트래쉬)이 존재하고, 레일상에도 차륜 정지 기구가 없는 것으로 확인되어 갠트리 크레인과의 충돌 위험이 존재함으로 충돌예방을 위한 근접센서부착 등 개선 조치가 필요하다. • 그리고 제●발전소에서는 발전소내의 샤프, 클램프 등 각종 인양장구를 협력사를 통해 비파괴검사를 실시하고 그 결과를 관리하고 있는 것으로 확인되었으나, 아래 그림의 트롤리(축, 체인 등)의 검사이력은 확인되지 않아 관련 법령 및 규정에 따라 현장에 설치된 트롤리 현황을 점검하여 관리할 필요가 있다.	갠트리 크레인과의 충돌 방지용 근접센서부착 등의 개선 조치를 하고, 비파괴검사 및 이력 관리 등 소내 트롤리(축, 체인 등) 관리 방안을 마련할 것	결과회보 필요

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
18	○ 상품권 원천징수 업무처리 미흡(㉠처 ◆부) - 「소득세법」 제2조(납세의무), 제3조(과세소득의 범위), 제4조(소득의 구분), 제127조(원천징수의무) 및 동법 시행령 제38조(근로소득의 범위) 등에 따르면, · 회사가 직원에게 근로의 제공으로 인하여 지급하는 금액은 소득세법 제12조(비과세소득) 등에서 비과세로 열거되어 있지 않는 한 그 명칭 여하에 불구하고 모두 과세대상 근로소득이며, 근로자에게 지급하는 공로금, 위로금, 개업축하금, 학자금, 장학금 기타 이와 유사한 성질의 급여도 근로소득에 포함하도록 되어있고 · 회사에서 상품권을 구입하여 임직원들에게 지급하는 경우 해당 직원의 과세대상 근로소득으로 보아 근로소득세를 원천징수하여야 한다. · 우리 회사 「상품권취득및관리에관한지침」 제7조(배부 및 사용)에 따르면, 상품권을 배부·사용한 경우 수령 확인 등을 거쳐 배부 내역과 수령자의 서명이 완료된 증빙을 사내 전산시스템에 등록하고 관계법령에 따라 원천징수를 하도록 되어있다. - 그러나 ♡본부의 상품권 사용에 대한 원천징수 현황을 확인한 결과, 급여부서로 신청을 하였으나 급여담당자가 공제처리를 하지 않았거나, 사용부서에서 급여부서로 원천징수를 요청하지 않는 등 원천징수 처리가 일부 미흡한 사례가 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.	상품권 취급 및 관리와 관련하여 위와 같은 사항이 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 교육 시행 등)을 마련할 것	결과회보 필요
19	○ 비품(100만원 이상) 구매업무 처리 시 집행예산 검토 소홀 (제㉠발전소 ♡부, 제◆발전소 ㉡부/□부) - 「법인세법 시행령」 제31조(즉시상각의 의제) 및 「비품·미술품관리 기준」 제8조(비품의 종류 및 회계처리) 등에 따르면, 비유동자산 비품은 법인세법 시행령에 따라 구입가액이 100만원을 초과하는 물품으로, 이는 자본예산으로 회계처리하여 자산으로 취득하여야 한다. - 그러나 ♡본부의 비품 구매 집행예산의 적정성을 검토한 결과, 아래 일부 회계처리에서 100만 원을 초과하는 일부 품목에 대해 자본예산이 아닌 손익예산으로 집행하여 업무처리 기준과 달리 집행하였다.	구입가액 100만 원을 초과하는 물품을 손익 예산으로 구매하는 사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 방안을 마련하여 시행할 것	결과회보 필요

번호	지적견명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
20	○ 설비성 공기구 구매 및 관리업무 소홀(제◆발전소 ■부) - 「공구 및 휴대용 계측기 관리지침」 및 「표준정비-9185 측정 및 시험장비관리」에 따르면, 설비성 공기구는 내용연수가 1년 이상이며 평균 취득단가가 100만원을 초과하는 공기구로 회계처리 시 자본적 지출로 처리하여야 하고, DREAMS(측정 및 시험장비 관리시스템, MTES)에 등록하여 관리하여야 한다. - 그러나 ♣본부 ◆발전소 ■부에서는 '21. 12월 여자시스템 정비 및 유지보수용 산업용 내시경을 구매하면서, 설비성 공기구인 업무처리 기준과 달리 손익예산으로 집행하였고, 구매 후 DREAMS에 해당 공기구를 등록하지 않았다.	구매한 설비성 공기구를 DREAMS(측정 및 시험장비 관리시스템, MTES)에 등록하여 철저히 관리할 것	결과 회보 필요
21	○ 물질안전보건자료(MSDS) 대상물질 교육 미흡 (□부, 각 발전소 ○부) - 「물질안전보건자료(MSDS) 대상물질의 관리」(안전보건-1316) 7.4.1, 7.4.5항에 따르면, 관련 부서장은 근로자가 물질안전보건자료 대상물질을 취급할 경우, 근로자의 안전 및 보건을 위하여 해당 근로자를 교육하여야 하고, 교육을 실시하였을 때는 교육 시간 및 내용 등을 기록하여 보존해야 한다. · 「안전보건교육규정」(고용노동부고시 제2023-10호, 2023.2.21.) 제3조의 2(근로자등 안전보건교육의 방법) 제2항제3호에 따르면, 사업주 등이 근로자등 안전보건교육을 자체적으로 실시할 때에는 교육형태는 집체교육, 현장교육, 인터넷 원격교육, 비대면 실시간교육 중 어느 하나 또는 혼합한 방식으로 시행하여야 한다.(단, 교육 자료를 공람하는 서면교육 방식은 불가) · “2022년 공공기관 안전관리등급제” 심사의견에 따라 이메일을 통한 서면 교육은 지양하여야 한다. - 그러나, ♣본부에서 2022. 1. 1.에서 2022. 12. 31.까지 수행한 물질안전보건자료(MSDS) 대상물질을 관리하는 직원의 교육 실시내역을 점검한 결과, 대상 직원의 교육을 실시하고 있으나, 일부 부서에서 교육자료를 공람(서면교육)하는 것으로 실적관리가 되고 이에 대한 조치가 필요하다.	물질안전보건자료(MSDS) 대상물질을 관하는 담당자 교육을 관련 규정에 따라 이행될 수 있도록 방안을 마련하여 시행할 것	결과 회보 불요