

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

밀폐공간 대상 작업장소 지정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□발전소 ☒파트는 소방, 방재, 산업안전 관리업무 등을 담당하고 있고, <부는 발전설비 유지·기술관리 및 공사감독 등의 업무를 하고있다.
- 전사 안전보건 업무지침서 「밀폐공간 작업 프로그램 운영」(안전보건-1306)에 따르면,
- 사업소에서는 질식사고유발 가능성이 있는 밀폐공간에서의 점검, 출입 및 정비작업 업무를 수행하면서 질식이나 건강장해가 발생하지 않도록 위험장소를 종합 목록으로 관리하도록 하고 있다.
 - 따라서, 사업소에서는 밀폐공간에서 작업이 이루어지는 설비 또는 장소 전부를 밀폐공간 작업 대상으로 지정하여 질식과 관련한 안전사고를 예방하여야 한다.
- 그러나 위 지침에 따라 □□에서 선정된 밀폐공간 대상 작업장소를 검토한 결과,
- A급 및 B급 계획예방정비공사 시 점검 작업을 수행하면서 밀폐위험이 상당한 압유탱크와 공기탱크* 일부가 밀폐공간작업 장소로 미지정되어(조속기 압유탱크만 지정되어 있음) 있으므로 이를 추가로 지정하여 산업안전관리를 철저히 할 필요가 있다.

* Governor Oil Sump Tank, Governor Air Pressure Tank, Inlet Valve Oil Pressur Tank 등

[표] 現 □□ 밀폐공간 지정 장소

번호	밀폐공간 장소	위치 (Room No)	유해물질 및 유해가스 명	주관부서
1	변압기실(주변압기, 보조변압기SFC 변압기)	지하발전소 1층 지하발전소 2층	가스류, 윤활유	<부
2	조속기 압유탱크	지하발전소 3층	윤활유	<부
3	Spiral Casing Manhole	지하발전소 4층	산소결핍	<부
4	Draft Tube Manhole	지하발전소 5층	산소결핍	<부
5	본관 오수처리시설	본관 외부	산소결핍	<부
6	홍보관 오수처리시설	홍보관 외부	산소결핍	<부

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련 직원은 계획예방정비공사 시 점검 및 정비작업을 수행하는 압유탱크 및 공기탱크가 밀폐공간 작업 대상에서 누락되어 있음을 인정하였고 향후 밀폐공간 추가 지정과 지침서 개정 등을 통하여 밀폐공간 안전관리에 더욱 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. □□발전소장은 산업안전사고 예방 강화를 위하여 밀폐공간 작업이 수행되는 장소를 추가로 지정하여, 사업소에서 운영 중인 안전보건 업무지침서 「밀폐공간 작업 프로그램 운영」(안전보건-1306)에 반영되도록 절차서를 개정하시기 바랍니다. (개선 1)

조치부서 ☑ 파트

관련부서 ◁ 부