

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(기관) 요 구

제 목	외주(반출)정비 업무절차 미준수
관 계 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 드드부·△△△부·◆◆◆◆부·□□부, ▽▽▽▽▽처 ▽△▼▼부·▽▽▼▼부
조 치 부 서	○○발전본부 제◇◇◇처 드드부·△△△부·◆◆◆◆부·□□부, ▽▽▽▽▽처 ▽△▼▼부·▽▽▼▼부
구 분	품질관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 발전설비의 안정적인 운영을 위해 경상정비·계획예방정비 업체(이하 “정비 협력사”라 한다)와 도급공사 계약을 체결하여 발전설비의 유지·보수작업을 관리하고 있으며, 발전소 현장 여건상 정비 협력사가 자체 정비가 불가능하거나 특수장비 및 특수공법·기술이 요구되는 경우 제3의 업체가 외주(반출)정비를 수행하고 있다.

이와 관련하여 외주(반출)정비에 대한 업무절차는 사내 절차서 「품질절차서」 “제11장. 외주(반출)정비 품질관리”에서 규정하고 있으며, 주요 업무절차에 대해 살펴보면 정비 협력사가 유지·보수작업 중 자체 정비를 수행할 수 없는 경우 발전설비관리시스템(GENi)를 통해 기기점검결과서를 공사감독부서에 요청

하게 되고, 공사감독부서는 해당 내용을 검토하여 외주(반출)정비의 예상 소요 금액 산출과 내부품의를 거쳐 공사통보서를 정비 협력사에 발행하게 된다.

이후 정비 협력사는 공사통보서의 외주(반출)정비 시방서, 제작도면 등 정비 관련 사항을 참조하여 외주(반출)정비 계약을 체결하고, 정비가 완료되면 공사감독부서는 검수를 거쳐 대가를 지급하고 있다.

[표 38] 외주(반출)정비의 주요 업무 프로세스

절차	① 작업오더 발행	⇒	② 기기점검 결과서 발행	⇒	③ 외주정비 품의	⇒	④ 외주정비 계약	⇒	⑤ 정비	⇒	⑥ 검수 및 대가지급
운영체계	GENi		GENi		Mikep 또는 GENi		-		-		GENi
주체	공사감독부서		정비 협력사		공사감독부서		정비협력사		제3의 업체		정비협력사, 공사감독부서
내용	작업지시		발전설비 외주정비 의뢰		가격조사 및 시방서 작성		정비 관련 사항 참조하여 계약		외주정비 수행		정비결과 검수 및 정산

자료 : 「품질절차서」 내용 재구성

2. 관계 법령 및 판단 기준

사내 지침 「품질절차서」 “제11장. 외주(반출)정비 품질관리” 7.3.2에 따르면 외주(반출)정비의 예상 소요 금액을 산출하기 위해 견적 단가를 적용 시 2개 이상의 업체로부터 견적을 받아 비교하여야 하며, 외주(반출)정비 대상이 정비 적격기업 인증 품목일 경우 정비 적격기업 면허 보유업체 간의 견적을 비교하여 금액을 산출하도록 규정하고 있다.

그리고 해당 외주(반출)정비 사항에 대해 내부품의를 거쳐야 하는데 직무권한 내직 상 처(실)장 이상의 결재 사항이고, 일상감사 대상일 경우 전자결재 시스템(Mikep)을 통해 내부품의를 시행하여야 하며, 부서장 전결사항 및 일상감사 제외 대상일 경우 발전설비관리시스템(GENi)의 공사통보서를 대체할 수 있도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 ○○발전본부 지침 「직무권한 지침서」에 따르면 추정가격 1억 원 미만의 물자구매, 공사, 용역계약은 부서장의 전결사항이고, 사내 규정 「감사직무규정」[별표13-1]에서 5천만 원 이상의 예산이 투입되는 사업의 경우 일상감사를 거치도록 규정하고 있다.

또한 사내 지침 「품질절차서」 “제11장. 외주(반출)정비 품질관리” 7.3.3에 따르면 외주(반출)정비에 대한 내부품의를 완료한 후 공사감독부서는 발전설비관리시스템(GENi)을 통해 공사통보서를 발행하여야 하며, 이때 공사(특기)시방서, 제작도면 등 정비 관련 사항을 정비 협력사가 열람할 수 있도록 제공하여야 하고, 소요 예상 금액 산출 기초자료인 견적서는 내부 제한으로 설정하여 정비 협력사의 외주(반출)정비 계약에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○발전본부 공사감독부서에서 수행한 외주(반출)정비에 대해 업무절차 준수 여부를 점검한 결과, [표 39]와 같이 외주(반출)정비 대상이 정비 적격기업 인증 품목임에도 정비 적격기업의 견적을 받지 않고 일반기업의 견적을 통해 예상 소요금액을 산출하거나, 공사통보서 발행 시 정비 관련 자료를 내부제한으로 설정하여 정비 협력사가 이를 열람하지 못하게 하거나, 공사통보서 내 견적서를 첨부하여 외주(반출)정비 계약에 영향을 끼칠 수 있게 한 사항, 일상감사 대상의 외주(반출)정비 건임에도 내부품의 및 일상감사 부의를 누락 하는 등 총 13건의 외주(반출)정비에 대해 사내 지침의 업무절차를 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 39] 외주(반출)정비 업무절차 미준수 사항

연번	외주(반출)정비 사항	공사주관부서	점검결과			
			비교 견적 적정성	정비 자료 열람 설정	공사통보서에 견적서 첨부	일상감사 및 내부품의
1	2024년 ▽▽▽▽ 계획예방정비 Blowback Valve 외주반출정비	▽▽▽▽▽처 ▽▽▼▼부	부적정	-	-	-
2	2024년 ▽▽▽▽ 가스화플랜트 Ball Valve 외주반출정비		부적정	-	-	-
3	2024년 ▽▽▽▽ 계획예방정비 Gate, Globe, Angle, Check Valve 외주반출정비		부적정	-	-	-
4	2024년 ▽▽▽▽ 계획예방정비 13FV-0020 Globe Valve 외주반출정비		부적정	-	-	-
5	가스정제설비 고압다단펌프 외주정비		부적정	-	-	-
6	▽▽▽▽ HRSG LP ECO Recirculation PP M/S 반출정비	▽▽▽▽▽처 ▽▽▼▼부	부적정	부적정	-	-
7	▽▽▽▽ AUX Valve 외주정비		-	부적정	-	부적정
8	제3호기 M♣♣n STM 및 HRG, CRH, LPBP 배관지지장치 외주정비	제◇◇◇처 드드부	부적정	-	-	-
9	#2 BLR 5.5FL 1CNR Tube 교체 관련 내마모 코팅 외주정비	제◇◇◇처 △△△부	부적정	-	부적정	-
10	3호기 OH IDF M♣♣n BRG 및 We▽▽ht Balancing 반출정비		부적정	-	-	-
11	3호기 OH 탈황설비 감속기류 외주반출정비	제◇◇◇처 ◆◆◆부	-	부적정	-	-
12	4호기 OH 탈황설비 감속기류 외주반출정비		부적정	부적정	-	-
13	4호기 UPS 및 Battery Charger 외주정비	◇◇◇처 □□부	부적정	-	-	-

자료: 수감부서 제출자료 재구성

이에 [표 39]와 같이 정비 적격기업의 견적을 받지 않아 사내 지침 「품질절차서」 “제11장. 외주(반출)정비 품질관리” 7.3.2를 준수하지 않은 사항은 11건, 7.3.3을 준수하지 않아 공사통보서 발행 시 정비 관련 자료의 열람 불가 설정 또는 견적서를 첨부한 사항은 5건, 내부품의 및 일상감사 부의를 누락한 사항은 1건으로 확인되었다.

따라서 공사감독부서는 사내 지침 「품질절차서」의 외주(반출) 정비 업무절차를 준수하여 경제적, 효율적인 업무가 처리되도록 하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토 결과

○○발전본부 제◇◇◇처 ㄷㄷ부, △△△부, ◆◆◆◆부, □□부 및 ▽▽▽▽
▽▽처 ▽▽▼▼부, ▽▽▼▼부의 담당자는 신뢰성 품목에 대해 외주(반출)정비
시 정비적격기업 간의 가격 비교를 통해 예산을 산출하고, 외주(반출)정비에 대한
협력업체에 공사통보서 발행 시 예산 산출 관련 자료는 비공개 처리, 정비와 관
련된 자료는 공개로 설정하여 외주(반출)정비 업무절차를 준수하겠다고 답변하였
다.

조치할 사항 ○○발전본부장은 사내 절차서 「품질절차서」에서 규정하고
있는 외주(반출)정비 업무절차를 관련 부서가 준수하도록 재발방지 교육을 시
행하시기 바랍니다.(기관주의)