

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	시 정 2 통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·시정요구 및 통보

제 목 발전소 운전원 상태 점검 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ♡부(①), ☆부, ▶발전소(◇파트), ◀발전소(㉠파트),
 ▣발전소(◆파트), ◁발전소(◆파트), ■발전소(②, ③),
 ◆처 ≡부(④)

내 용

1. 업무 개요

직원 S는 ♠본부 ◁발전소 ◆****파트에서 근무하고 있다. 그리고, ♠본부 ☆부와 수력발전소 ◆파트는 발전설비의 운전 및 운용 등을 담당하고 있다.

또한, ◆처 ≡부는 수력·양수 발전 전략 수립, 운영프로세스 표준화, 수력·양수발전소 인력관리 지원 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「발전운전원 근무」(ISO표준-01-*=*, rev.9) 7.3.(인계일지 기록)를 보면,

“발전차장은 「발전소 운전원 상태점검표」(붙임 8.3)에 따라 근무자 상태를 점검하여 점검표를 작성한 후 그 결과를 부서장에게 보고한다. 발전운전원의 상태 점검표는 인수인계 후 업무 투입 전 현직 발전차장이 담당파트 운전원의 상태를 (음주측정 포함) 확인하여 작성한다” 라고 되어 있다.

또한, 같은 절차서의 7.1(인계인수)을 보면, “발전운전원의 인계인수 기준시각은 Day Shift(07:00), Night Shift(19:00)를 원칙으로 하며, 별도 기준을 마련하여 운영할 수 없다” 라고 되어 있다(20㉠㉡. 8. 28. 개정).

그리고, 표준절차서 「절차서 사용 및 준수」(표준행정-9084B) 7.2(절차서 준수)에 따르면, 아래와 같이 절차서를 수행하기 전에 사용자의 준수사항을 명시하고 있다.

표준절차서 「절차서 사용 및 준수」 (표준행정-9084B)

7.2 절차서 준수

7.2.1 사용자는 절차서를 수행하기 전에 다음 사항을 준수한다.

- 1) 해당 업무 수행에 적합한 절차서인지 확인한다.
- 2) 절차서가 승인된 최신 절차서인지 확인한다.
- 3) 절차서를 수행하기 위한 자격요건이 만족하는지 확인한다.
- 4) 절차서를 수행하기 전에 읽고 정확히 이해한다.
- 5) 절차서의 적용, 주의 및 제한사용, 초기조건 등을 확인한다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 발전소 운전원 상태점검표 허위 작성

20㉠㉡. 11. ** <발전소의 발전소 운전원 상태 점검표와 음주측정기 작동 여부를 현장에서 확인한 결과, 음주측정기가 방전된 상태로 보관 중이었고, 당시 점검표에는 ‘음주로 인한 근무 부적격자가 있는가?’ 항목에 대해 ‘무’에 체크되어 있었다. 즉, 위 직원이 점검표를 작성할 당시 음주측정기를 사용하지 아니하고 운전원의 음주 여부를 육안 및 채취로 확인만 한 것이었다.

② 최신 버전이 아닌 이전 버전의 절차서를 사용

표준절차서 「발전운전원 근무」(ISO표준-01-*=*, rev.*)에는 발전소 운전원 상태 점검표가 개정되었으나, 수력발전소에서 제출한 점검표를 보면 이전 버전 절차서의 점검표를 사용하고 있음을 확인하였다.

즉, 발전소 운전원은 절차서를 수행하기 전에 항상 승인된 최신 절차서인지를 확인하여야 했으나 그렇지 못하였다.

③ 수력·양수발전소 운전원의 실제 근무 시간과 그룹웨어의 근무 시간 표기 불일치

표준절차서 「발전운전원 근무」(ISO표준-01-*=*, rev.9)는 발전운전원의 인계인수 기준시각이 Day Shift의 경우 08:00에서 07:00로, Night Shift의 경우 20:00에서 19:00로 20□◎. 8. 개정되었으나, 수력·양수발전소 운전원의 그룹웨어의 근무 시간은 절차서와 다르게 표기되고 있음을 확인하였다.

따라서, 그룹웨어와 드림스에서 수력·양수발전소의 운전원의 근무 시간 표기를 표준절차서 「발전운전원 근무」(ISO표준-01-*=*, rev.*)에 맞게 수정할 필요가 있다.

관련자 의견 당시 발전소 운전원 상태점검표를 작성한 <발전소 ◇파트장 (직원S)은 운전원의 음주 여부는 육안 및 체취 등으로 가늠할 수 있고, 근무 투입 전 음주 불가원칙은 운전원 자율적으로 철저히 시행하고 있으며, 담당 파트원이 음주 후 출근한 사례가 전무하였기에 음주 점검결과를 육안 확인 후 기록하였다는 의견을 제시하였다.

하지만, 발전소 MCR 내 음주측정기가 비치되어 있었고 발전소 운전원 상태 점검표에도 혈중알코올농도 기준(0.05% 이상)이 명시되어 있는 바, 단순히 운전원을 육안으로 확인하여 음주로 인한 근무 ‘부적격자가 없음’으로 점검표를 작성하는 것은 잘못된 업무처리 방식이다.

조치할 사항 1. ♠본부장은

- ① 비치된 음주측정기를 사용하지 아니하고 운전원을 육안으로 확인하여 발전소 운전원 상태 점검표를 허위로 작성한 아래 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’를 처분하시기 바랍니다.(경고 1)
- ② 또한, 최신 버전 절차서의 발전소 운전원 상태 점검표를 사용하기 바라며, (시정 1)
- ③ 운전원이 절차서를 수행하기 전에 절차서가 승인된 최신 절차서인지 확인하고 절차서를 수행하기 전에 읽고 정확히 이해하도록 재발방지 방안을 마련(예를 들면, 부서 교육 실시 등)하시기 바랍니다.(통보 1)

2. ◆처장은

- ④ 실제 수력·양수발전소 운전원의 근무 시간과 시스템(그룹웨어와 드림스)상에 운전원의 근무 시간 표기가 서로 일치되지않는 시스템의 운전원 근무 시간 표기를 수정하시기 바랍니다.(시정 2)