

통 보

제 목 ■■■ Terminal Regulation 개정 필요

관 계 부 서 ■■■지사, ◇○처

내 용

■■■지사는 LPG 및 제품유의 해상 입출하를 위해 대형선(LPG냉동선, 제품선) 부두와 소형선(LPG 가압선)부두를 구비하고 있으며, 선박 입항 시 작업의 안전성을 확보하기 위해 「터미널 운영지침서」에 의거 해당 선박의 선령 등을 검토하여 Terminal Regulation에 따라 선박안전점검(TSI, Terminal Safety Inspection) 실시 여부 및 접안가능 여부를 판단해야 한다.

상기 규정 2조1항(Berth Fit)에 따르면, 선령 20년 이상인 선박은 노후에 따른 접안 안정성이 부족하여 ■■■부두 접안을 제한¹⁾해야 하나, LPG 대여사업 고객사가 출하작업 시 소형선이 부족하여 국내에서 선박수배가 어렵다는 등의 사유로 선령이 22년 된 규정미달 선박을 0차례 접안시킨 사례가 있었다.

또한, 대형선 입항시 선령 15년 이상의 경우 「터미널운영지침서」에 의거 선박의 최근 선급검사 결과 등을 면밀히 검토하고 본선에 승선하여 선박안전점검을 실시한 후 접안가능 여부를 확정하고, 상기 노후선 접안으로 발생하는 모든 책임을 고객사에서 담보하는 취지의 확인서를 고객사로부터 징구 후 조건부 접안을 승인해야 하나 확인서를 징구하지 않은 사례가 0차례 발견되어 향후 지침서 준수 또는 본 조항이 불필요할 경우 지침서 수정 등 이에 대한 개선이 필요한 것으로 판단된다.

1) Terminal regulation 2.1(Berth Fit) : Ship's age not more than 20 years

조치할 사항

■■■지사장은 선박입항 시 Terminal Regulation을 준수하시기 바라며, 본 조항이 불필요할 경우 ◆○처장과 협의하여 규정을 개정하여 시행하시기 바랍니다.(통보)