

개 선

제 목 ■■■ 지상탱크 방유제 내부 정비대책 마련 필요

관 계 부 서 ■■■지사, ◇○처

내 용

■■■지사는 '05.8월 개소하여 현재 000만 배럴(비축탱크 00기)의 석유류 저장설비를 운영 중에 있다. 「위험물 안전관리법」에 따라 지상탱크는 방유제¹⁾ 설비를 갖추고 있어야 한다.

그러나, ■■■지사의 방유제 내부는 흙위에 쇠석으로 포설되어 있어 여름철 잡초가 무성하여 지상탱크 화재로 발전할 위험이 상존하고 있다. 또한, 방폭지역으로 예초기를 사용할 수 없어 제초작업을 위한 많은 인력과 예산이 소요되고 있다.

■■■지사는 본사와 협의하여 근본적인 대책을 마련할 것이 요구된다.(검토필요)

조치할 사항

■■■지사는 ◇○처장과 협의하여 ■■■지사 저장탱크 방유제내부 정비를 위한 근본적인 대책을 마련할 것이 요구된다. (개선)

1) 방유제 : 저장탱크가 파손될 경우, 탱크에 저장되어 있던 유류가 유출되는 것을 방지하기 위하여 탱크주위로 설치하는 독을 말하며 철근 콘크리트 또는 흙으로 만든다.