

현지조치

제 목 ■□ Buoy Anchor Chain 각도 점검 필요

관 계 부 서 ■□지사

내 용

'18.7월 “■□ Buoy 이설공사”가 완료되어, ■□지사는 Buoy를 인계인수 받아 Buoy 관리용역을 통하여 매월 정기점검을 시행하고 있다.

그러나, Buoy 월간점검 보고서('18.7월~10월)에 따르면 '18.7월부터 Buoy Anchor Chain 각도(Buoy와 Anchor가 연결된 Chain의 각도)가 기준치에서 벗어나 지속적으로 감소하는 현상을 보이고 있어 관리 강화가 요구된다.

조치할 사항

■□지사장은 Buoy Anchor Chain 각도 상태변화를 면밀히 점검할 것이 요구된다.
(현지조치/회보불요)