


[29] [통보] 사항

1. 제 목 : 피난층 계단실 방화문 설계오류 사전검토 미흡
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부 관할 ○○○○2 A-1BL 아파트 건설공사 1공구(국민영구 842호)는 '16.12.29 (주)○○○○산업과 계약체결하여 '16.12.30 착공하였고 '18.09.15 준공예정인 지구로서 현재 구조체공사 완료 후 내부공사가 진행 중에 있다.

우리 公社에서는 '15. 10월 그간의 종합감사 지적사항 등을 반영하여 피난층 방화문 설치기준 개선(안)⁴⁶⁾을 시행한 바 있으며, 해당 방침에 따르면 피난층의 계단실이 부득이 하게 통과형으로 설계된 경우 [그림 3]과 같이 계단실 양쪽에 갑종방화문을 설치토록 규정하고 있다.

[그림 3] 피난층 계단실 방화문 적용기준 (계단실 통과형)



46) △△△△사업처-5868('15.10.07) 「피난층 방화문 설치기준 개선(안) 알림」

