

수범사례 1. 찾아가는 해양오염사고 예방으로 안전은 UP, 사고는 ZERO

□ 추진배경

- 해양오염사고 예방을 위해 선박 침수·침몰·충돌 등 사고 위험요소 사전 분석 실시

추진배경	위해요소	위험대상 선박 분류
·관리 가능한 사고 (부주의·관리미흡) 예방을 위해 위험 요소 분석	·선박 장기간 미관리 또는 관리 미흡에 따른 선체 부식 심화(감항성 저하) 등 사유로 침수·침몰 등 오염 사고 위험성 상존 ·기상악화로 항만(포구) 내 피항한 타항 선적지 선박의 피항지 이해도 미숙과 계류색 보강 부주의로 선박간 충돌 등 오염사고 위험성 상존	·관리 미흡선박 - 장기계류 선박 - 감수보존선박 ·긴급 피항선박 - 타항 선적지 선박

- 위험대상 선박 분류별 맞춤형 해양오염예방활동 추진

위험대상 선박 분류	해양오염예방 활동 추진
·관리 미흡선박 - 장기계류선박 - 감수보존선박	·제주도 내 장기계류선박 9척, 감수보존선박 5척 등 총 14척에 대해 사전 정보수집(선박제원, 선체 이상유무 등)과 사고 예방을 위해 현장점검 실시 및 위험요소 사전 제거 추진
·긴급 피항선박 - 타항 선적지 선박	·기상악화시 제주항, 서귀포항 및 인근 포구로 피항하는 타항 선적지 선박 대상으로 충돌과 침수 등 사고 예방을 위해 기관실 침수가능성, 계류색 고박의 적정 여부 등 현장점검 추진

□ 추진내용 및 주요성과

- (평시) 관리 미흡선박(장기계류선박, 감수보존선박) 사전 방문·현장 조사 실시하여 사고 위험성
진단하고 위험요소 사전 제거
 - (장애요소) 관리 미흡선박의 경우 해당 선박에 대한 선박 제원 및 상태 등 정보 확보가 어려
우며, 선주의 동의 없이 선저폐수 사전 수거 등 사고 예방을 위한 조치에 한계가 있음
 - (해소방법) 해당 선박 선주 및 해경과 지속적인 유선 연락과 합동 답사를 통한 예방조치
필요성 공감으로 장애요소 극복
- (기상 악화시) 기상 악화에 따른 피항차 입항한 타항 선적지 선박의 피항지에 대한 이해도
부족과 계류색 고박 부주의 등 미흡사항 지원을 위해 현장점검 실시
 - (장애요소) 기상 악화시 항내(포구) 피항한 다수의 선박들로 혼잡하여 공단 점검에 미온적인 반응
 - (해소방법) 피항 선원의 편의성 배려를 위해 사전에 피항한 선박들 순서대로 점검 실시하여 장애요소 극복

○ 관리 미흡선박 사전 점검 및 위험요소 제거로 관리 미흡선박의 오염사고 ‘ZERO’ 달성

구분	추진 내용	주요 성과
장기계류 · 감수보존 선박	·(3월) 장기계류 선박 2척 현장 점검 실시 - 선내 침수 발생한 선박 1척 육상으로 이동 배치(해경협조)	·선저폐수 8.4톤 수거 ·침수선박 사고예방
	·(4월) 장기계류 선박 10척 현장 점검 실시 - 계류색 고박 미흡선박 1척 계류색 보강 등 고박 강화 - 침수 우려 선박 2척 선저폐수 사전 수거* 실시 * 선저폐수 수거 후 현장 재점검을 통해 재침수 우려 선박, 선주 및 해경에 통보하여 육상 이동배치 필요성 설명(육상배치 완료/5월) ·(5월) 장기계류 선박 3척 현장 점검 실시 ·관리 미흡선박 14척에 대한 정보 수집완료 및 수시로 상태 점검	·관리 미흡선박으로 분류한 대상 선박 14척 사고 발생률 ‘ZERO’ ·선박 침수 및 침몰 등 대형사고 사전 예방으로 해양환경보전에 기여

○ 피항 선박 63척 현장 안전점검 실시로 충돌 사고 등 사고 ‘ZERO’ 로 오염사고 예방에 기여

구분	추진 내용	주요 성과
피항선박	·(4월) 제주 및 서귀포 권역 호우주의보와 풍랑주의보 발효로 피항한 선박 대상 현장 안전점검 실시 - 선박 총 8척 기관실 상태 및 계류색, 펜다 등 안전 점검 실시하여, 3건의 미흡사항 확인 및 개선 조치 완료(계류색 고박 강화 등)	·총 9건의 미흡사항 개선으로 선박간 충돌 등 사고 예방에 기여
	·(5월) 제주권역 풍랑주의보 발효로 제주항 피항한 선박 대상 현장 안전점검 실시 - 선박 총 19척 기관실 상태 및 계류색, 펜다 등 안전 점검 실시하여, 계류색 미흡사항 1건 보강 완료(온바르호 계류색 지원) ·(7월) 서귀포권역 풍랑주의보 발효로 서귀포항 피항한 선박 대상 현장 안전점검 실시 - 선박 총 13척 계류색, 펜다 등 안전 점검 실시, 3건의 미흡사항 확인 및 계류색 보강 등 개선 완료 ·(8월) 9호 태풍 루핏 북상에 따른 제주항 및 삼양항 피항 선박 대상 현장 안전점검 실시 - 선박 총 23척 계류색, 펜다 등 안전 점검 실시, 2건의 미흡사항 확인 및 계류색 보강 등 개선 완료	·항만(포구) 내 선박사고 예방으로 항내질서 유지에 기여 ·선박 사고 예방으로 선주의 안전한 어업 생존권 보존에 기여

□ 수범관련자

○ 일반직 00급 배▲▲

별첨 1

기상악화에 따른 피항 선박 점검 사진

기상악화 피항 선박 기관실 점검



기상악화 피항 선박 기관실 점검



기상악화 피항 선박 펜다 점검



기상악화 피항 선박 계류색 재고박



기상악화 피항 선박 계류색 재고박



기상악화 피항 선박 앵커 재고박



기상악화 피항 선박 계류색 재고박



기상악화 피항 선박 계류색 재고박



별첨 2

장기계류선박 · 감수보존 선박 점검 및 선저폐수 수거 사진

장기계류선박 6동해호 선저폐수 수거



장기계류선박 2척 현장 점검



장기계류선박 드롭 맵핑



장기계류선박 드롭 맵핑



장기계류선박 긴급 선저폐수 수거



장기계류선박 육상 이동 배치



장기계류선박 선체 점검



장기계류선박 계류색 재고박

