

주 의 요 구

제 목 활성탄 교체 작업위험성 평가 미흡

관 계 부 서 □■지사, □□지사

조 치 부 서 □■지사, □□지사

내 용

1. 업무 개요

비축지사는 공사 「비축기지 작업 위험성평가 지침서」에 따라 작업을 수행하기 전, 공정 또는 작업을 변경하는 경우나 새로운 물질을 사용하는 경우에 “작업 위험성평가”¹⁰⁾(이하 “위험성 평가”라 한다)를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

비축지사는 「비축기지 작업 위험성평가 지침서」 4.4항에 따라 작업을 수행하기 전 [표 1]과 같이 관련 자료를 참조하여 위험성 평가를 실시하고, 이때 도출된 위험에 대해 대책을 마련하여 비축기지 내 작업이 안전하게 이루어지도록 하여야 한다.

[표 1] 「비축기지 작업 위험성 평가 지침서」 4.4항

4.4 작업 위험성평가 실행에 필요한 사항

실행 시 필요한 자료목록은 다음과 같으며, 작업의 종류에 따라 일부만 필요할 수도 있다. 작업 위험성평가 실행 시, 아래의 목록을 참조하여 실행할 수 있다.

10) 작업위험성 평가 : 특정한 작업을 주요 단계(Key Step)로 구분하여 각 단계별 유해위험요인(Hazards)과 잠재적 사고(Accidents)를 파악하고, 유해위험요인과 사고를 제거, 최소화 및 예방 대책을 개발하기 위해 작업을 연구하는 기법



- (1) 과거의 위험성 평가 실시 결과서
- (2) 관련 작업에 대한 정상 및 비정상 운전 절차서
- (3) 공정배관계장도(P&ID) 등 도면
- (4) 기기사양 및 유지보수 이력
- (5) 물질안전보건자료(MSDS)¹¹⁾
- (6) 작업자의 실수 관련 자료 등

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □■지사에서 2017. 6. 27. 활성탄 교체작업을 위한 위험성 평가 시 활용한 활성탄의 물질안전보건자료(MSDS) 5.항과 7.항에 따르면 분진폭발 위험성과 인화성, 연소성 물질임이 언급되어 있는데도, 분진에 의한 호흡기 장애에 대한 위험성만 평가하고 분진폭발 위험에 대한 평가 및 이에 따른 안전대책을 마련하지 않았다.

또한, □□지사는 2019. 4. 10. 활성탄은 호흡기장애 및 분진폭발위험성이 있는 물질인데도 활성탄 교체작업 시 위험 평가는 물론 이에 따른 안전대책을 마련하지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과 □■지사와 □□지사는 향후 위험성 평가 시 물질안전보건자료를 적극 활용하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □■지사장, □□지사장은 작업수행 시 「비축기지 작업 위험성 평가 지침서」에 따라 물질안전보건자료 등 관련 자료를 적극 활용하여 작업 위험성

11) 물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet) : 물질에 대한 여러 가지 정보를 담은 자료이며 화학적 특성, 취급 및 저장법, 유해성, 위험성, 사고 시 대처방법 등이 기록되어 있다.



평가를 내실 있게 수행하고 앞으로 비축기지 내 작업 수행 시 위험성평가가 누락
되는 일이 없도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

