

주 의 요 구·통 보

제 목 물품(재고자산)관리 부적정

관 계 부 서 □□지사

조 치 부 서 □□지사

내 용

1. 업무 개요

□□지사는 공사 「물품관리요령」에 따라 각종 재고자산 등의 물품을 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

물품관리책임자(비촉지사장)는 공사 「물품관리요령」에 따라 물품의 효율적이고 적절한 관리를 위하여 매년 물품수급관리계획(이하 “물품수급계획”이라 한다)을 수립하고 이에 맞게 예산을 편성하여 구매물량을 결정하여야 한다. 또한 타부서(지사)에서 인계 받거나 기사용한 자재는 자재관리시스템에 정확하게 등록하여 과다한 잉여자재가 발생하거나 긴급하게 자재 필요시 부족함이 없도록 물품수급을 관리하여야 한다.

또한 예산이나 사업의 변경 및 기타 사유로 물품수급계획을 변경하고자할 때에는 동 계획 변경서를 작성하여 물품총괄책임자(총무처장)에게 사전 승인을 받아야 한다.



3. 감사결과 확인된 문제

가. 물품수급계획 관리 소홀

그런데 □□지사는 “2019년 물품수급계획”⁴⁾을 작성하면서 “□□ Buoy⁵⁾ 이설공사”⁶⁾ 준공 시 □□건설출장소(이하 “□□건설”이라 한다)로부터 Hang Off Chain 2Set 등 4개 품목 6Set를 인수하였는데도 이를 고려하지 않고 Hang Off Chain 1Set 등 4개 품목 7Set를 2019년 물품수급 관리계획 수량으로 책정하여 작성하였고, 이마저도 실제 구매 시에는 Hang Off Chain 4Set 등 위 4개 품목 10Set를 구매하는 등 수급계획상 수량 및 금액과 큰 차이가 있었다.

또한 □□지사는 실제 물품구매 수량이 크게 변경되었음에도 물품수급계획 변경서를 작성하여 물품총괄부서의 사전 승인을 받지 않은 등 물품수급계획 관리 업무를 소홀히 하였다.

나. 자재관리시스템 관리 미흡

2018. 8. 6. □□지사는 ■●로부터 원유입하 작업 시 Buoy Hose⁷⁾ “B” Line 의 Camlock Flange⁸⁾를 지사 보유 예비품이 없어 ■●에서 긴급하게 동일한 자재를 지원받아⁹⁾ 입하작업을 완료하였다.

하지만 당시 실제 존재하지 않았던 Camlock Flange 1개가 □□지사의 자재관리시스템에는 상기 긴급교체 이전부터 2019. 5. 7. 감사일 현재까지 보유상태로 등록되어 있어 상기 자재를 예비품으로 미리 확보하지 못하는 등 자재 수

4) □□지사-335(2019. 1. 30.)“2018년 물품수급관리실적 및 2019년 물품수급관리계획 제출”

5) Buoy : 바다에 부유(浮游)하며 해저배관과 선박을 연결시켜 주는 시설

6) □□ Buoy 이설공사 : □□ 신항 남항개발계획에 따라 항만시설과 간섭되는 □□지사 원유브이/해저배관을 이설하는 공사

7) Buoy Hose : Buoy와 선박을 연결하는 Hose

8) Cam Lock Flange : Buoy 호스와 선박의 배관을 연결하는 잠금장치가 있는 연결장치

9) □□지사-2424(2018. 8. 9.)“Buoy Hose Camlock Flange 긴급지원 요청”



급관리가 제대로 되지 않고 있었다.

또한 □□건설로부터 인수한(2018년 11월) 자재(Camlock Flange 2개)가 재고 관리시스템에 등록되지 않는 등 자재관리시스템이 또한 미흡하게 관리되고 있었다.

관계부서 의견 및 검토결과 □□지사는 “2018년 물품수급관리 실적 및 2019년 물품관리계획”에 □□건설출장소로부터 인수한 자재의 누락 및 자재관리시스템 관리 미흡을 인정하였다.

조치할 사항 □□지사장은

- ① “□□ Buoy 이설공사” 준공 후 인수한 자재를 자재관리시스템에 반영함과 아울러 “2019년 물품수급관리계획”을 재수립하시고(통보)
- ② 앞으로 자재 소요물량과 예산의 적정성이 확보될 수 있도록 물품수급관리 계획을 내실 있게 작성하여 시행하고, 자재 반출입 시 자재관리시스템을 반드시 활용하는 등 자재관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

