

모범사례 평가자료

제목	대활차 기울어짐 발견 및 신속조치(사고예방)			일련 번호	6
관련 소속	○○본부	담당 부서	**처	담당자	■■■

모범
사례
(요약)

○ 개 요

- ○○본부 △△전기사업소 전기통신x급 ■■■은 'xx. x. xx.일부터 △△ 전기사업소 관내의 전철전력유지보수 및 관리를 담당하고 있음

○ 현황 및 문제점

- 'xx.x.xx.(토)일 xx:xx경, 부천전기사업소에서 경인선 부평구내 하2선 차상점검 작업 중 xxkxxx 지점에서 활차식 자동장력조정장치 대활차 수직도 불량으로 대활차 톱니와 와이어로프간 접촉 발견

○ 개선(조치)내용

- 'xx. x. xx. xx:xx~xx:xx 대활차 기울어진 쪽 활차 지지금구 위치 조정하여 수직도 개선 및 지지금구 하부 도그볼트 체결하여 수직상태 고정



대활차 기울어짐 발견



대활차 기울어짐 개선 후

○ 효과

- 열차운행장애, 급전장애 등 사고 예방