

모범사례 평가자료

제목	전차선 편마모 발생 발견 및 보수(사고예방)			일련 번호	8
관련 소속	○○본부	담당 부서	**처	담당자	■■■

○ 개 요

- ○○본부 △△전기사업소 전기통신 x급 ■■■은 20xx. x. xx.부터 현재까지 관내 전철·전력 유지보수 및 관리업무를 담당하고 있음

○ 현황 및 문제점

- 'xx. x. x. (화) x:xx경, 안산선 신길온천~오이도 하선 차상점검 작업 중 6호~10호(xxkxxx~xxkxxx)지점 전차선 편마모 발생 발견



6~7호(9.17mm²)



7~8호(8.04mm²)



8~9호(8.63mm²)



9~10호(9.53mm²)

○ 조치내용

- 'xx. x. x. xx:xx경, 해당개소 전기처 내용 전파 및 재료 수급
- 'xx. x. xx. x:xx경, 편마모 발생개소 전차선 이중화 작업 시행



6~7호



7~8호



8~9호



9~10호

- 전철보수장비 팬터그래프로 습동 상태 점검(특이사항 없음)

○ 효과

- 전차선 수하 발생에 따른 급전장애 및 사고 파급력 사전 예방
- 열차 운행선 안전 확보 기여 및 고객 편의성 제고

모범
사례
(요약)