

모범 사례

제목	◇◇터널 재해예방시설 개선을 통한 열차 대형사고 예방			일련 번호	7
관련 소속	○○○○본부	담당 부서	**처	담당자	□□□

모범 사례 (요약)

○ 개 요

- ○○○○본부 **처 토목#급 □□□은 토목팀 업무총괄로 ○○○○본부 관내 시설물 관리업무를 담당하고 있다.

○ 현황 및 문제점

- 태풍 오마이스에 의한 집중호우로 경전선 ◇◇-◇◇ xx.xxxkm 부근 ◇◇터널(L=x,xxxm) 종점부 최초의 사면유실이 발견되었다. 당시 다량의 토사가 흘러내려 터널배수로 매몰 및 선로 침수가 발생하였고, 사면유실로 인한 잡석에 열차충돌 등 대형사고가 예견되는 상황이 발생하였다.

○ 개선내용

- ◇◇터널 인근 유역과 기존 재해예방시설을 조사 및 분석하여 재발방지 대책을 수립한 뒤 전면개량을 시행하였다. 배수로 구간의 토사유출량을 분석하여 산마루·J형측구 및 월류방지턱을 설치하였고, 갱구부 구간에는 토석을 재정비한 뒤 돌망태 및 매트리스 게비온 설치를 통해 사면유실 위험요인을 해소하였다.

○ 효과

- 비탈사면과 더불어 산수로 자체 정비를 정기적으로 시행하고, 시설관리자인 국가철도공단과 옹벽 설치시행을 협의하여 토사유입 원천차단을 통한 열차 운행의 안전 확보에 기여하였다.

[그림] 관련 자료

진영터널 유역분석	월류방지턱 설치	매트리스 게비온 설치
		