

모범사례 평가자료

제목	타기관 유지관리 차량한계틀 재설치로 철도시설물 보호 및 열차운행안전 확보			일련 번호	
관련 소속	○○본부	담당 부서	* * 처	담당자	□□□

모범 사례	○ 개요 - ○○본부 * * 처 토목◇급 □□□은 20xx. x. xx.부터 현재까지 ○○본부 관 내 구조물 조사 업무를 담당하고 있음. ○ 현황 및 문제점 - 철도◇◇교를 보호하지 못하는 타기관 유지관리 차량한계틀(원형봉) 존치 * △△선 @@~##역 간 xx.xxxkm ○○교 좌,우 * △△선 □□~◇◇역 간 xx.xxxkm ◎◎교 우 - H-beam형식이 아닌 차량한계틀 설치 시 구조물 보호 불가 * 도로 확포장 공사 등 타 기관에서 차량한계틀 설치 시 보호지구 협의사항에 차량한계틀 표준도 배포 및 H-beam형식 설치에 대하여 안내하고 있으나 규격대로 시행되지 않고 있는 실정 - 구조물 정기점검 시 통행차량 접촉에 따른 파손 변상 발생확인 ○ 개선내용 - (점검 및 개선요청) 철도◇◇교 차량한계틀 보수 및 재설치 요청 공문 발송 * 차량한계틀 점검 후 관계기관으로 철도 차량한계틀 기준에 맞지 않는 개소에 대하여 재설치 요청 공문 발송(20xx. xx. xx. 및 20xx. xx. xx.) ○ 효과 - (차량한계틀 재설치) △△시 철도◇◇교 차량한계틀 재설치 공사 시행 * 총 x개소(△△선 ○○교 2개소, ◎◎교 1개소) * 20xx년도 x월 중 공사 요청에 따른 공사 시행 완료 - (철도시설물 안전도 향상) 철도◇◇교 보호 및 열차운행안전 향상 도모
----------	---