

현 지 조 치 사 항

번호	지적사항
1	<u>제목 : 비탈면(낙석방지책설치구간) 본선수로 뒤채움 미흡</u> ○ 조치부서 : ○○본부 ○○○○○단 ○○본부장은 본선수로 뒤채움 구간에 대해 낙석 방지책 기능 확보 및 원활한 배수가 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.
2	<u>제목 : 터널상부 비탈면 동물보호 울타리조밀망 시공 미흡</u> ○ 조치부서 : ○○본부 ○○○○○단 ○○본부장은 울타리 조밀망을 지면에서 10cm 이상 근입될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

번호	지적사항
3	제목 : <u>△△선 △△역구내 급경사지 점검 진입로 미설치</u> ○ 조치부서 : □□본부 □□□□단 □□본부장은 급경사지 점검자가 점검을 위해 진입 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.
4	제목 : <u>급경사지 “△△선 13” 산마루측구 시공 미흡</u> ○ 조치부서 : □□본부 □□□□단 □□본부장은 “△△선 13” 급경 사지에 설치 된 산마루 측구에 대해 △△△△공사에 조치 요청 하시기 바랍니다.

번호	지적사항
5	<u>제목 : 급경사지 “●●선 224” 주변정리 미흡</u> ○ 조치부서 : ●●본부 ●●●●단 ●●본부장은 방치되어 있는 건설폐기물을 처리 하시기 바랍니다.
6	<u>제목 : 급경사지 “△△고속 24” 배수시설 관리 미흡</u> ○ 조치부서 : △△본부 △△△△단 △△본부장은 배수로를 정비 하여 배수 기능이 확보될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

번호	지적사항
7	<u>제목 : 비탈면 소단측구 관리 미흡</u> ○ 조치부서 : △△본부 △△△△△단 △△본부장은 소단측구를 정비 하여 배수기능이 확보될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.
8	<u>제목 : 급경사지 “■■■선 142” 사면유실 개소 관리 미흡</u> ○ 조치부서 : ■■■본부 ■■■■■단 ■■■본부장은 “■■■선 142” 급경사지에 설치되어 있는 천막을 재정비 하시고, 유실된 토석류를 정리 하시기 바랍니다.

번호	지적사항
9	<u>제목 : 급경사지 “○○선 3” 관리 미흡</u> ○ 조치부서 : ○○○본부 ○○○○단 ○○○본부장은 “○○선 3” 급경 사지에 대해 강우 피해가 발생하지 않도록 응급복구 등의 조치하시기 바랍니다.
10	<u>제목 : 안전로프 관리 미흡</u> ○ 조치부서 : ●●본부 ●●●●단 ●●●본부장은 시공기면에 설치 된 안전로프 및 타포린을 재설치 하시기 바랍니다..

번호	지적사항
11	<u>제목 : 취약개소 관리카드 관리 미흡</u> ○ 조치부서 : ○○본부 ○○○○단 ○○본부장은 취약개소 관리 카드를 현행화 하여 관리하시기 바랍니다.
12	<u>제목 : 드론 분실에 대비한 소유자 및 연락처 미기재</u> ○ 조치부서 : ○○본부 ○○○○처, ○○○본부 ○○○○단, ○○본부 ○○○○단, ○○본부 ○○○○단, ○○본부 ○○○○단, ○○본부 ○○○○단 ○○본부장 외 5개 지역본부장은 사고나 분실에 대비하여 드론 기체에 소유자 및 연락처를 기재 하시기 바랍니다.

번호	지적사항
13	<u>제목 : 자산 취득한 드론에 관리 표찰 미부착</u> ○ 조치부서 : ○○○본부 ○○○○단, ○○본부 ○○○○단, ○○본부 ○○○○단, ○○본부 ○○○○단 ○○○본부장 외 3개 지역본부장은 드론 기체 또는 케이스 등에 표찰을 부착하시기 바랍니다.
14	<u>제목 : 핸드홀과 트로프의 접합부 막음처리 미흡</u> ○ 조치부서 : △△본부 △△△△△단 △△본부장은 핸드홀과 트로프 접합부를 막음 처리하시기 바랍니다.

번호	지적사항
15	<u>제목 : 지장물검지선 관리 미흡</u> ○ 조치부서 : △△본부 △△△△△단 △△본부장은 지장물검지장치 주변의 초목을 제거하시기 바랍니다.
16	<u>제목 : 궤도자갈 정리 미흡</u> ○ 조치부서 : △△본부 △△△△△단 △△본부장은 공동구까지 흘러내린 자갈을 정리하시기 바랍니다.