

1. 업무개요

충청권환경본부는 지진 발생 시 신속한 재난 대응과 복구를 위한 등 사회혼란을 최소화하고 “시설물에 대한 내진성능 확보”를 위해 「지진·화산재해대책법」 제15조(기존 시설물의 내진보강기본계획 수립 등)에 따라 기존 공공시설물의 내진성능 향상을 위해 매 5년마다 기본계획을 수립(현재, 3단계('21~'25) 기존 공공시설물 내진보강 기본계획)하고 부처·시도는 이에 따라 매년 내진보강대책을 수립하고 있다. 특히, 국내 지진관측 이래 최대 규모인 ===지진('==.==월, 모멘트 규모¹⁾ 5.4, 리터 규모²⁾ 5.8), ===지진('==.==월, 모멘트 규모 5.5, 리터 규모 5.4) 발생 이후 지진에 대한 철저한 대비 필요성으로 충청권환경본부는 “공공시설물 내진 보강 완료기한”을 10년 단축('45년→'35년) 하였다. 또한, 최근 튀르키예·시리아 지진('23.2월, 모멘트 규모 7.8, 리터 규모 7.4) 발생 등으로 공단도 지진 발생에 대한 대비 및 공단 시설물 점검(내진 성능평가 및 보강) 필요성이 제기되고 있다.

2. 판단기준

부처별 “내진보강대책”에 따라 本本부에 제출된 공단 “3단계 내진보강 기본계획 대상시설 세부내역”에 따르면 공단 대상시설은 아래 [표 10]과 같고, ===년 까지 내진성능평가 및 내진보강공사를 완료할 예정으로 있다.

1) 방출된 에너지 측면에서 지진 규모를 측정하는 방법

2) 지진의 강도(“크기”) 측정하는 방법

<① 용역명: 한국환경공단 ==청사 내진성능평가 용역>

- 계약상대자: (주)=====
- 준공금액 : =====원
- 계약기간 : '==. ==. ==. ~ '==. ==. ==.
- 주요과업내용 : 문헌조사 및 기초자료 검토, 현장조사, 내진성능평가, 내진보강대책 제시 등

<② 용역명: 한국환경공단 ==청사 내진성능평가 검증 용역>


- 계약상대자: (주)=====
- 준공금액 : =====원
- 계약기간 : '==. ==. ==. ~ '==. ==. ==.
- 주요과업내용 : 내진성능평가 과정 및 결과를 제3자를 통해 그 적정성을 검증

3. 감사결과 확인된 문제점

“내진 성능평가 용역” 보고서에 대한 “내진 성능평가 검증 용역” 보고서의 최종 결과에 따르면 대상건축물인 “한국환경공단 충청권환경본부 청사”는 지하3층에서 지상5층 규모의 업무시설, 제1종 근린생활시설로 기존 구조물에 대한 내진 성능평가 결과, 목표 성능수준을 만족한 것으로 평가되었으며 검증보고서를 통해서도 평가결과가 적정하다고 최종 검증되었다.

다만, “일부 연직(상시)하중으로 인한 보(PG5A, 1개소) 부재로 탄소섬유를 사용한 보강이 필요한 상태”이며 이러한 평가결과는 “현장여건과 공사가능여부 등을 고려할 필요는 있지만 대상 시설물에 대한 일부 탄소섬유 보강공사 시 보강도서대로 시공될 수 있도록 철저한 관리가 필요하다”는 의견을 제시하였다. 내진성능평가 용역 보고서 상의 연직하중 보강 위치도 및 비선형 정적해석 검토 결과는 아래 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 연직하중 보강 위치도 및 비선형 정적해석 검토결과



따라서, 위의 의견에 따라 건물 보강공사를 조속히 추진할 필요가 있으며 특히 해당시설은 목표연도인 2023년도까지 내진보강을 완료하여야 함에 따라 예산확보⁵⁾를 통해 보강공사비를 반영하여 시설물에 대한 내진성능을 강화할 필요가 있다.

5) 2023년도 본예산으로 미확보한 상태

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

충청권환경본부장(☐☐☐☐☐처장)은 “내진성능평가 용역”의 의견에 따라 예산 확보 등을 통해 청사 내진보강공사를 조속히 추진하는 방안을 검토하시기 바랍니다.

【통보】