

조 치 요 청 서

지적구분 : 통보(행정상)

1. 제 목 : 선박 폐기물(로프류) 처리에 관한 사항

2. 관련부서 : 군산지사

3. 지적내용

☐ 선박에서 발생한 폐 로프 관리 미흡

○ 해양환경관리법 제37조(선박 및 해양시설에서의 오염물질의 수거·처리) 제1항에 따르면 선박 및 해양시설의 소유자는 해당 선박 및 해양시설에서 발생하는 오염물질 중 동법 시행규칙 제21조(해양시설에서 발생하는 오염물질의 수거·처리)에 따라 지정된 폐기물을 유창청소업자 등 지정한 업자에게 처리하여야 한다고 규정되어 있다.

○ 감사기간 중 군산지사 215황룡호, 305대룡호의 방선 점검 시, 승조원 진술에 따르면 3년간 선내 예인로프를 주기적으로 교체하고 있으나, 군산항 내 해당 폐기물을 처리할 수 있는 업체가 없다는 사유로 적기, 적법하게 처리하지 못하고 정계지 인근 폐기물 야적장에 산적한 상태로 관리·유지중이라고 진술 하였다.

(목측 약 12톤)

○ 그러나 실제 군산지사 소속 타 선박(예방선 106청룡호, 551금룡호)의 경우 '21.2.22. '♣♣환경' (전남 목포소재)이라는 업체를 통해 로프류를 처리하여 오염물질수거확인증을 본선에 보관중으로, 전자결재 문서 점검 결과 실제로 '21.2.22. 군산지사 예방선 4척 대상 지정폐기물을 1회 처리한 이력이 있음을 확인하였다.

- 결과적으로 215황룡호, 305대룡호의 경우 선박에서 발생한 지정된 폐기물(산업 폐기물)처리·관리에 관한 중요한 증빙서류임에도 운항일지 기사란에만 기록했을 뿐, 오염물질수거확인증 등 서류관리를 소홀히 하였으며, 군산 내에서 로프류 등 폐기물 처리가 가능함에도 불구하고 소극적 자세로 관련 업무를 소홀히 하였다.

[표] 군산지사 예방선 로프 구매 교체 내역 현황 (폐기물 발생 예상량: 약 2.4톤)

선박명	2021년		2022년		2023년		비고
	구매	교체	구매	교체	구매	교체	
106청룡호(580kg)	1.27.	1.15.	2.8.	2.8./5.17.	-	-	'21.2.22. 선박당 0.7㎥ 처리 (♣♣환경) 이후 처리 이력없음
215황룡호(326kg)	1.27.	6.29.	2.8.	4.25.	3.3.	-	
305대룡호(690kg)	1.27.	6.30.	2.8.	5.31.	-	-	
551금룡호(805kg)	1.27./10.21.	-	3.31.	6.1.	3.3.	-	

* 근거: 군산지사에 제출한 분기별 로프류 관리실적

4. 조치할 사항

- 군산지사장은 관내 또는 인근 지역의 유창청소업체 리스트 등을 확보하여 적치된 로프류 등 폐기물 처리를 적법하게 처리하시고, 처리내역에 대한 증빙 자료 관리 및 기록물 작성·유지를 철저히 하시기 바랍니다. < 통보(행정상) >

2023. 6. 12.

해양환경공단 감사

