

개 선

제 목 트럭 입·출하대 및 석유저장탱크 정전기 제거 안전조치 미흡

관 계 부 서 □▲지사, □○지사

조 치 부 서 □▲지사, □○지사

내 용

1. 업무 개요

□▲지사와 □○지사는 석유수급 안정을 통한 국민경제 발전과 공사사업을 위하여 제품유(휘발유, 등·경유) 트럭 입·출하대와 등·경유 저장탱크(이하 “저장탱크”라 한다) 등의 설비를 설치하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□▲지사와 □○지사는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제325조(정전기로 인한 화재 폭발 등 방지)에 따라 정전기에 의한 화재 또는 폭발 발생 우려가 있는 트럭 입·출하대와 저장탱크에 정전기 제거를 위한 확실한 안전조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제


가. □▲지사 등·경유용 트럭 입·출하대 정전기 제거봉 부재

그런데 □▲지사는 [사진 1]과 같이 휘발유용 트럭 입·출하대에는 근로자의 몸에서 발생하는 정전기를 제거하기 위한 ‘정전기 제거봉¹⁾’을 진입계단에 설치

1) 진입계단에 설치되어 근로자가 계단 진입 시 자연스럽게 인체에 접촉되어 정전기가 제거되는 구조의 정전기 제거설비

하여 안전조치를 하고 있으나, 등·경유용 트럭 입·출하대에는 ‘정전기 제거봉’ 설치 등의 정전기를 제거하기 위한 안전조치를 하지 않고 있다.

[사진 1] □▲지사 트럭 입·출하대 진입계단 정전기 제거 설비

	
휘발유용 트럭 입·출하대 진입 계단 (정전기 제거봉 있음)	등·경유용 트럭 입·출하대 진입 계단 (정전기 제거봉 없음)

자료: □▲지사 트럭 입·출하대 현장 사진

나. □○지사 등유 및 경유 저장탱크 정전기 제거봉 부재

또한, □○지사는 [사진 2]와 같이 저장탱크 진입 계단 난간에 정전기 방지 패드만 설치하고 타 지사와 달리 ‘정전기 제거봉’을 설치하지 않아²⁾, 근로자가 실수로 정전기 방지패드를 접촉하지 않은 때에는 정전기를 보유한 위험한 상태로 저장탱크 상부로 진입할 우려가 있다.

2) 비축지사 중 □○지사를 제외한 6개 비축지사는 저장탱크 진입계단에 정전기 방지패드와 더불어 ‘정전기 제거봉’ 형식의 정전기 제거설비를 설치하여 정전기에 대한 확실한 안전조치를 하고 있음

[사진 2] □○지사 저장탱크 진입계단 정전기 제거 설비

	
예시) □㉡지사 석유저장탱크 진입계단 (정전기 방지패드/방지봉 있음)	□○지사 석유저장탱크 진입계단 (정전기 방지패드만 있음)

자료: □㉡ 및 □○지사 석유저장탱크 진입계단 현장 사진

관계부서 의견 □▲지사와 □○지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① □▲지사장은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제325조에 따라 근로자의 몸에서 발생하는 정전기를 확실히 제거하기 위하여 등·경유용 트럭 입·출하대 진입계단에 ‘정전기 제거봉’을 설치하시기 바랍니다.(개선)
- ② □○지사장은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제325조에 따라 근로자의 몸에서 발생하는 정전기를 확실히 제거하기 위하여 등·경유 저장탱크 진입계단에 ‘정전기 제거봉’을 설치하시기 바랍니다.(개선)