

우 수 업 무 사 례 14

관련부서

■□처

관련자

4급 DM

□ 제 목 : 지하비축기지 수리관리시스템 개선

1. 개 요


- 지하비축기지 수리관리에 활용되는 데이터베이스 시스템이 공사 내부망과 지하수위 데이터를 관리하는 외부망 시스템으로 이원화되어 데이터 불일치 등 빈번한 업무 혼선이 빚어져 시스템 개선을 추진

2. 현행 문제점

- 지하수위 무선관측시스템이 구축되며 기존의 수리관리시스템과 지하수위 데이터베이스 시스템이 분리 운영되어 자료관리에 불필요한 중복업무가 발생하고 시스템 간 데이터 불일치 등 업무수행 혼선 유발
- 대기압 처리방식이 시스템별로 상이하여 업무수행 혼란 가중

3. 개선 내용

- (자료전송 자동화) 외부 인터넷망으로 수신되는 지하수위 자료를 공사 내부 시스템으로 자동 업로드되도록 개선하여 지사담당자 단순업무 소요시간 감소



- (대기압 보정방식 개선) 정확한 지하수위 자료 취득을 위하여 관측지점별 대기압 자료 취득 및 지하수위 값 자동보정을 통해 데이터 신뢰도 향상

4. 기대효과

- 전 지사 수리관리 관련 데이터 관리방식 일원화로 통일성 있고 정확한 데이터 관리가 가능
- 이원화된 시스템에 데이터를 별도로 업로드하는 중복업무를 제거하여 업무시간을 단축 및 효율적 자료관리 가능