

감사결과처분(요구)서

일련번호	26	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 3개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 권고)

제 목 AWS(기상관측장비) 전기공급방식 개선 필요
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 재난관리부-916(2022.4.12.)호 「2022 재난 예·경보시설 유지관리 계획 알림」에 따르면, 각 사무소에서는 재난 및 탐방객 안전사고 예방을 위하여 재난예·경보시설의 효율적 및 안정적 운영 등 유지관리에 최선을 다하도록 하였으며,
- 재난관리부-1183(2022.4.29.)호 「기상관측자료 품질관리 철저 지시」와 관련, 우리 공단은 「기상관측표준화법」 제10조제6항 및 동법 시행규칙 제6조의2 규정에 의거 기상관측자료의 품질등급을 평가 받고 있으며, 이에 기상관측자료의 품질관리를 위해 최선을 다하도록 문서 시달하였음.

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△△△△△ AWS(기상관측장비) 운영 현황(2023. 2. 1. 10.00. 기준)

구분	국소명	최종통신일시	시설물 인접 여부	비고
AWS	△△△△△△	2023.2.01. 09:40	인접(5m)	
	△△△	2023.2.01. 09:40	인접(30m)	
	△△△	2023.1.31. 21:00	인접(10m)	
	△△△	2023.2.01. 09:40	인접(10m)	

- △△△△△△△△△△△△△△에서 운영 중인 AWS(기상관측장비)에 대하여 감사일 현재(2023.02.01.) 점검한 결과, 4개소 모두 상시 정상작동상태를 유지하고는

있으나, 장비 전기공급방식이 태양광으로 연결되어 있어 △△△ AWS의 경우 2023.1.31.21:00 이후 통신이 두절된 후 2023.2.1. 13:00경 통신이 정상연결되는 등 일조량이 부족한 시간에는 일시적으로 통신 이상이 발생하고 있음.

- AWS(기상관측장비) 4개소 설치 위치를 고려해볼 때 전기공급방식을 상시 전원이 공급되도록 변경하는 등 장비의 효율적 및 안정적 운영을 위한 관리 개선 방안 마련이 필요한 실정임.

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (단기조치: 3개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

- AWS(기상관측장비) 설치 위치를 고려하여 전기공급방식을 상시전원이 가능하도록 변경하는 방안을 마련하도록 권고 조치