

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 시정 요구, 통보

제 목 : [3] 청운재 운영 및 관리 종합 개선 필요

관 계 부 서 : 경영지원처

조 치 부 서 : 경영지원처

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 직원의 교육·주거 부담을 경감하고 안정적인 근무여건 조성을 통해 직원 복지향상에 기여하고자 직원 자녀 기숙사인 청운재를 운영하고 있으며, 다수 학생이 공동생활을 하는 시설 특성상 화재, 재난, 범죄, 감염병 등 각종 위험요인에 대한 관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조에 따르면 방화문은 언제나 닫힌 상태를 유지하여야 하고, 「소방업무처리지침」 4.2.(2).에서는 소방안전관리자(소방담당)는 매월 1회 이상 소화기점검표(각 소화기 부착)를 이용하여 점검을 실시하며 해당 월에 이상유무를 표기하여야 한다.

그리고 「산업안전보건법」 제37조 및 관련 공문¹⁾에 따르면, 유해하거나 위험

1) 안전(총괄)-627('20.3.10.) '전사 물질안전보건자료(MSDS) 관리방안 알림'

한 물질에 대해 안전보건표지를 부착하도록 하고 있으며, 제114조에서는 MSD S²⁾(물질안전보건자료) 대상 물질을 취급할 때, 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 MSDS를 게시하거나 비치하도록 하여야 한다.

또한 같은 법 「시행규칙」 제128조 및 제194조의 2에 따르면, 사업주는 근로자가 휴식할 수 있는 휴게시설을 설치해야 하며, 정기적(분기)으로 시설면적, 냉·난방기 정상작동 여부, 환기 및 청결상태, 화재·소음·유해물질 분리 여부 등에 대해 점검하여야 한다.

아울러 직원 자녀 기숙시설은 다수의 입주자가 상시 거주하는 공동생활시설로서 화재, 범죄, 외부인 무단출입 등 각종 안전위험에 노출될 가능성이 있으므로 입주자의 생명과 재산 보호 및 안정적인 생활환경 조성을 위하여 출입통제, 방범설비, 방화시설 등 시설보안 체계의 지속적인 강화가 필요하다.

따라서 청운재 담당자 및 관리자는 복지시설에 대해 편의 제공뿐만이 아니라 예방 중심의 안전관리체계도 구축하고 실행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 청운재 운영 및 시설 안전관리 실태 등에 대해 점검한 결과, ① 소방 및 안전관리 업무 미흡, ② 시설보안 강화 필요, ③ 호실배정 불합리 등의 문제점이 확인되었다.

2) MSDS: Material Safety Data Sheet의 약어로 물질안전보건자료를 말하며, 산업안전보건법에 의거 화학물질에 대한 유해, 위험성을 알리고 근로자의 안전보건을 증진하기 위하여 해당 명칭, 구성성분, 유해위험성, 취급방법, 응급조치요령 등을 설명한 자료임

가. 소방 및 안전관리 업무 미흡

먼저 청운재 소방 및 안전관리 업무 적정성에 대해 점검한 결과, 소방안전관리자는 매월 1회 이상 소화기 이상 유무에 대한 점검을 실시하여야 함에도 청운재 소방안전관리자인 ○○○(4)은 이를 누락한 사실이 확인되었다.

더욱이 각 소화기에는 ‘소화기 점검표’조차 부착되어 있지 않았고 소방설비 배치도에는 소화기 위치가 표시되어 있지 않았으며, 5층의 경우 방화문이 열려 있는 등 소방관리 업무가 전반적으로 미흡한 것으로 나타났다.

[사진 1] 청운재 소방시설 관리 실태



주: 감사자 현장촬영 사진

그리고 관련 법령에 따라 ‘대상 화학물질’로 분류된 물질에 대해서는 MSDS를 비치하고 경고 표지를 부착하여야 하나 대상 물질을 보관하고 있는 구내식당, 청소창고 등에 MSDS 비치 및 경고 표지가 부착되어 있지 않았고, 사옥 내 수급업체 휴게시설에 대한 점검을 누락(’25년 2분기 이후)하는 등 안전관리 업무도 전반적으로 미흡하였다.

[표 1] 주요 대상 화학물질


장소/설비	대상화학물질
자재센터	▸ PCBs, SF ₆ , 절연유
소화설비실	▸ 하론가스, NAFS-III 등 소화가스
구내식당	▸ 세제 : 주방세제, 청소세제 (공업용/업소용만 해당) ▸ 연료 : LNG, LPG, 부탄가스
기계실	▸ 냉난방용 프레온가스, LNG, LPG, 경유, 휘발유, 시너
청소용역실	▸ 청소용 세척제, 광택제, 염화칼슘 (공업용/업소용만 해당)
보수창고	▸ 비상연료(LPG, 경유, 등유, 엔진오일 등 각종 오일류)
전력·통신설비 (개폐기, 변압기 등)	▸ SF ₆ , 절연유, 질소, 황산(축전지용) 등

주: 안전보건처 물질안전보건자료(MSDS) 정리자료 재구성

나. 시설보안 강화 필요 등

다음으로 청운재 시설보안 실태에 대해 점검한 결과, ① 외부인 출입통제를 위한 게이트는 호실출입만 통제가 가능하도록 설치(1층 계단 설치)되어 있어 정문에 설치하거나 식당 및 매점 통로에 추가 설치하여 건물 전체에 대한 외부인 출입통제를 강화할 필요가 있을 것으로 판단된다.

[그림] 청운재 1층 평면도



주: 청운재 평면도 재구성

그리고 ② 호실 출입은 열쇠키로 이루어지고 있었는데 입주자들이 분실 우려, 불편함 등으로 호실문을 미시건하는 사례가 빈번하여 입주자 안전강화 및 불편함 해소를 위해 전자키로 교체가 필요가 있다.

아울러 호실문을 전자키로 교체 시에는 GATE 출입인식시스템과 연계하여 현재 지문인식방식에서 카드키 또는 안면인식방식으로 변경한다면 지문인식에 따른 위생 문제 및 잦은 인식 오류 등의 문제점이 개선되어 입주자 만족도를 더욱 제고할 수 있을 것으로 기대된다.³⁾

또한, ③ 여자 숙소(2, 3층)와 남자 숙소(4, 5층)간 통행이 가능한 계단은 총 4곳이며 주출입계단 외에는 출입통제시설(안내판 등)이 설치되어 있지 않아 누구든 자유롭게 통행이 가능하여 이성간 사생활 침해 등의 우려가 있음에 따라 3, 4층 입주층 간 비상계단에 통제장치 또한 설치가 필요한 상황이었다.⁴⁾

이외에도 ④ 호실에 개인별 설치가능한 가전제품에 대한 가이드라인이 부재하여 냉장고 등 개인별로 사용 중인 가전제품이 다양하여, 통상적으로 기숙시설에 반입이 불가능한 TV, 전열기 등의 제품 외 냉장고, 비데 등 개인 가전제품에 대한 반입 가능여부를 검토하여 입주자에게 안내할 필요도 있는 것으로 확인되었다.

3) 내부통제감사부에서는 감사기간 중 청운재 입주자를 대상으로 입주만족도 조사를 시행하였으며, 설문조사 결과 외부인 출입 통제 및 객실 도어락 교체에 대한 개선 요구가 집중되었음

○ 설문대상: 청운재 입주중인 한전, 발전회사 및 ♀♂△거래소 직원 자녀(337명)

○ 설문방법: 네이버 폼 온라인 설문조사

○ 설문기간: '26. 4. 10.(목) ~ '26. 4. 15.(화)

○ 응답현황: 89명(26.4%)

4) 감사기간 중 입간판 설치 등 임시 조치 완료

다. 호실 배정 불합리

마지막으로 입주자 호실 배정에 대한 적정성을 점검한 결과, 최근 입주자가 1인실에 배정받거나 입주순서가 빠른 입주자가 2인실에 배정받은 내역이 아래 [표 2]와 같이 확인되었다.

[표 2] 청운재 호실배정 현황

순번	성명	성별	입소일	방배정	순번	성명	성별	입소일	방배정
1	익명화		'23. 2. 24.	2인실	49	익명화		'22. 2. 26.	2인실
2			'23. 2. 24.	2인실	50			'23. 2. 16.	2인실
3			'23. 2. 25.	2인실	51			'23. 2. 18.	2인실
4			'23. 2. 26.	2인실	52			'23. 2. 20.	2인실
5			'23. 3. 1.	2인실	53			'23. 2. 20.	2인실
6			'24. 2. 19.	2인실	54			'23. 2. 22.	2인실
7			'24. 2. 25.	2인실	55			'23. 2. 25.	2인실
8			'24. 2. 25.	2인실	56			'23. 2. 25.	2인실
9			'24. 2. 26.	2인실	57			'23. 2. 25.	2인실
10			'24. 3. 1.	2인실	58			'23. 2. 26.	2인실
11			'24. 3. 2.	2인실	59			'23. 2. 26.	2인실
12			'24. 3. 2.	2인실	60			'23. 3. 1.	2인실
13			'24. 8. 28.	2인실	61			'23. 3. 12.	2인실
14			'24. 8. 28.	2인실	62			'23. 8. 18.	2인실
15			'24. 12. 26.	2인실	63			'23. 8. 30.	2인실
16			'24. 12. 29.	2인실	64			'24. 2. 16.	2인실
17			'25. 2. 11.	2인실	65			'24. 2. 17.	2인실
18			'25. 2. 12.	2인실	66			'24. 2. 17.	2인실
19			'25. 2. 12.	2인실	67			'24. 2. 19.	2인실
20			'25. 2. 17.	2인실	68			'24. 2. 20.	2인실
21			'25. 2. 17.	2인실	69			'24. 2. 20.	2인실
22			'25. 2. 20.	2인실	70			'24. 2. 23.	2인실
23			'25. 2. 22.	2인실	71			'24. 2. 24.	2인실
24			'25. 2. 22.	2인실	72			'24. 2. 27.	2인실
25			'25. 2. 22.	1인실	73			'24. 2. 27.	2인실
26			'25. 2. 26.	1인실	74			'24. 2. 27.	2인실
27			'25. 3. 1.	1인실	75			'24. 12. 30.	1인실
28			'25. 6. 19.	1인실	76			'25. 2. 16.	1인실
29			'25. 8. 17.	1인실	77			'25. 2. 16.	1인실
30			'25. 9. 29.	1인실	78			'25. 2. 21.	1인실
31			'25. 12. 31.	1인실	79			'25. 2. 22.	1인실
32			'26. 2. 19.	1인실	80			'25. 3. 1.	1인실
33			'26. 2. 19.	1인실	81			'25. 3. 1.	1인실
34			'26. 2. 19.	1인실	82			'25. 3. 2.	1인실
35			'26. 2. 19.	1인실	83			'25. 3. 3.	1인실
36			'26. 2. 20.	1인실	84			'25. 6. 7.	1인실
37			'26. 2. 21.	1인실	85			'25. 7. 12.	1인실
38			'26. 2. 21.	1인실	86			'25. 11. 5.	1인실
39			'26. 2. 21.	1인실	87			'25. 12. 30.	1인실

40	익명화	'26. 2. 24.	1인실	88	익명화	'26. 2. 13.	1인실
41		'26. 2. 24.	1인실	89		'26. 2. 14.	1인실
42		'26. 2. 26.	1인실	90		'26. 2. 20.	1인실
43		'26. 2. 27.	1인실	91		'26. 2. 21.	1인실
44		'26. 2. 28.	1인실	92		'26. 2. 22.	1인실
45		'26. 2. 28.	1인실	93		'26. 2. 27.	1인실
46		'26. 2. 28.	1인실	94		'26. 2. 27.	1인실
47		'26. 3. 1.	1인실	95		'26. 2. 28.	1인실
48		'26. 3. 1.	1인실	96		'26. 3. 1.	1인실
				97			
				98			

주: 경영지원처 제출자료 재구성

입주자 호실배정이 위와 같이 이루어 지고 있는 원인을 확인해 보니, 청운재는 생활관, 본사 사택 등과 달리 1인실(공실) 발생 시 입주자 선정에 대한 기준이 부재하여 담당자가 임의적으로 1인실 입주인원을 배정하고 있었다.⁵⁾

담당자는 입주자 학년, 학교 등을 종합적으로 고려하여 선정하고 있다고 답변하였으나, 입주자 선정의 공정성 및 형평성을 고려한다면 기타 시설운영과 같이 입주순서가 빠른 순서대로 대상자에게 1인실 입주의향을 조희 후 우선 배정하는 것이 합리적이라고 판단된다.

관계자 의견

담당자는 소방·안전 관련 시설운영 및 관리 미흡사항에 대해 인정하였으며, 시설보안 취약점에 대해서는 감사자의 의견에 동의하고 외곽시설 및 남/여학생 입주층 간 비상계단에도 추가적인 출입통제 장치를 마련하여 보안 사각지대를 제거해 나가겠다고 답변하였다.

5) 호실: 227실, 정원 454명, 입주인원('26. 4. 10. 기준): 337명

조치할 사항

경영지원처장은

- ① 청운재 소방·안전 관련 시설운영 및 관리를 미흡하게 한 담당자에게 주의를 촉구하여 주시고,(주의 1)
- ② 매월 1회 소화기 이상유무 점검, 소화기점검표 부착, 소방설비 배치도에 소화기 위치 표시, 방화문 폐쇄, MSDS 비치 및 경고표지 부착, 휴게시설 점검 등 소방 및 안전관리 업무에 철저를 기하여 주시기 바라며,(시정)
- ③ 외부인 출입통제 및 입주자 안전강화를 위한 호실 전자키 교체 및 출입방식을 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)
- ④ 그리고 남/여 입주층 간 비상계단에 출입통제 장치를 마련하여 주시고,(개선)
- ⑤ 개인별 설치가능한 가전제품에 대한 가이드라인을 마련하여 안내해 주시기 바라며,(개선)
- ⑥ 청운재 공실 발생 시 1인실 입주기준을 마련해 주시기 바랍니다.(개선)
- ⑦ 또한 담당자를 대상으로 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	개 선 (4) 시 정 (1) 통 보 (1)	-	-	경영지원처	경영지원처