

# 감사결과 처분요구서

[구미하수처리팀]

(단위 : 건, 원)

| 연번 | 건명                        | 처분지시           |       |       |
|----|---------------------------|----------------|-------|-------|
|    |                           | 처분종류           | 재정상조치 | 신분상조치 |
| 계  | 8건                        | 주의(7)<br>시정(1) |       |       |
| 1  | 공공하수도시설 집중호우 전 피뢰설비 점검 소홀 | 주의             |       |       |
| 2  | 예정가격 작성 부적정               | 주의             |       |       |
| 3  | 차량운행일지 관리 부적정             | 주의             |       |       |
| 4  | 무인경비시스템 관리 부적정            | 주의             |       |       |
| 5  | 실험실 폐시약 폐기에 관한 사항         | 주의             |       |       |
| 6  | 세출예산과목 집행의 부적정            | 주의             |       |       |
| 7  | 근태시스템 관리 소홀               | 주의             |       |       |
| 8  | 수질분석 기록에 관한 사항            | 시정             |       |       |

문 책 자 조 서

| 연번 | 문 책 사 유 | 대 상 자 |             |     | 신분상조치 | 비고 |
|----|---------|-------|-------------|-----|-------|----|
|    |         | 소속    | 직 위<br>(직급) | 성 명 |       |    |
|    |         |       |             |     |       |    |
|    | 해       | 당     | 없           | 음   |       |    |
|    |         |       |             |     |       |    |

현지조치사항 일람표

| 연번 | 건 명 (내용) | 조치할 사항 |
|----|----------|--------|
|    | 해 당      | 없 음    |

## 감사결과 처분요구서

| NO 1                            |             |      |           |     |       |     |
|---------------------------------|-------------|------|-----------|-----|-------|-----|
| 소 관                             | 시행년도        | 처분종류 | 재 정 상 조 치 |     | 신분상조치 | 비 고 |
|                                 |             |      | 조치방법      | 금 액 |       |     |
| 구미하수처리팀                         | 2022 ~ 2024 | 주의   |           |     |       |     |
| 제 목 : 공공하수도시설 집중호우 전 피뢰설비 점검 소홀 |             |      |           |     |       |     |

### 【 내 용 】

○ 구미하수처리장은 「하수도법」에 근거하여 환경부「공공하수도시설 운영관리 업무지침」으로 운영되고 있다. 공공하수도시설 시설물관리는 제4장 공공하수도 주요시설별 운영관리에 따른다. 그리고 환경부는 홍수 등에 대비하고자 「공공하수도시설 운영관리 업무지침」을 2022년 2월에 개정 배포하였으며 개정된 내용 중 “집중호우 전(4~5월)에 피뢰설비에 대한 접지저항 측정 및 각 접속부의 검사를 실시하여야 한다”로 해서 낙뢰 등에 의해 공공하수도시설 운영중지에 대해 사전 예방하도록 하도록 규정하고 있다.

○ 그러나, 아래 [표]와 같이 구미하수처리팀에서는 5개시설에 대하여 2022년, 2023년 집중호우전(4~5월) 피뢰설비에 대한 접지저항 측정 및 각 접속부 검사를 실시하지 않고 운영 관리한 사실이 있다.

[표] 피뢰설비 설치 시설명

| 시설명        | 시설위치               | 비고 |
|------------|--------------------|----|
| 구미하수처리장    | 칠곡군 석적읍 3공단1로 62-6 |    |
| 가축분뇨공공처리시설 | "                  |    |
| 공단펌프장      | 구미시 산호대로 16        |    |
| 유수지배수펌프장   | 구미시 낙동강변로 107      |    |
| 상시배수펌프장    | 구미시 남구미로 8         |    |

**【 조치할 사항 】**

- 구미하수처리팀장은 관련 내용을 적극 연찬하여 해당 시설물 피뢰설비에 대해 접지 저항 측정 및 접속부 검사를 실시하여 시설물관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

## 감사결과 처분요구서

| NO 2              |             |      |           |     |       |     |
|-------------------|-------------|------|-----------|-----|-------|-----|
| 소 관               | 시행년도        | 처분종류 | 재 정 상 조 치 |     | 신분상조치 | 비 고 |
|                   |             |      | 조치방법      | 금 액 |       |     |
| 구미하수처리팀           | 2022 ~ 2024 | 주의   |           |     |       |     |
| 제 목 : 예정가격 작성 부적정 |             |      |           |     |       |     |

### 【 내 용 】

- 공사를 시행함에 있어 현지여건 등을 고려하여 가장 경제적이고 합리적인 방법으로 설계도서를 작성하여야 하고, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제13장 제5절 및 제9절 따르면 공사감독관은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보와 향상을 위하여 「건설기술 진흥법」 제39조 제6항과 같은 법 시행령 제59조에 따른 건설사업 관리의 업무범위에서 정한 내용과 이 조건에서 정한 업무를 행하여야 하며, 공사 준공 시 계약담당자는 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하도록 되어 있다.
- 또한, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제2장 제2절 및 제4절에 따라 계약담당자는 예정가격을 작성할 때 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 예정가격 작성 당시의 관련 법령 및 원가계산자료를 적용하여야 한다.
- 그러나, 아래 [표]와 같이 구미하수처리팀에서는 「유입제진기(NM103A, NM103B) 수로 준설」 설계내역서를 작성하면서 준설 일수 소수점을 임의로 조정하여 88,000원을 과다 계상 하였고, 「천생산 및 방류동 CCTV 교체공사」 설계내역서를 작성하면서 종합시험 단가를 송수신 제어신호 및 영상 Level 조정으로 적용하여 465,000원을 추가 계상하는 등 총 2건에 대해 553,000원을 과다 계상한 사실이 있다.

[표] 공사비 과다계상 현황

(단위 : 원)

| 공사명                          | 설계가       | 적정<br>예정가격 | 과다<br>계상액 | 부적<br>정유 | 설계도서<br>작성자 | 비고 |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------|----|
| 유입제진기(NM103A,<br>NM103B)수로준설 | 8,580,000 | 8,492,000  | 88,000    | 준설 일수    | OOO         |    |
| 천생산 및 방류동 CCTV<br>교체공사       | 5,420,000 | 4,955,000  | 465,000   | 종합 시험    | \$\$\$      |    |

【 조치할 사항 】

- 구미하수처리팀장은 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬하여 공사 설계내역서 작성 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

## 감사결과 처분요구서

| NO 3                |             |      |           |     |       |     |
|---------------------|-------------|------|-----------|-----|-------|-----|
| 소 관                 | 시행년도        | 처분종류 | 재 정 상 조 치 |     | 신분상조치 | 비 고 |
|                     |             |      | 조치방법      | 금 액 |       |     |
| 구미하수처리팀             | 2022 ~ 2024 | 주의   |           |     |       |     |
| 제 목 : 차량운행일지 관리 부적정 |             |      |           |     |       |     |

### 【 내 용 】

- 구미하수처리팀은 업무의 효율성을 위해 3대의 업무용 차량을 배정받아 운행하고 있다. 또한 「차량관리 시행내규」 제17조 3항 직원이 차량을 사용할 시에는 해당부서의 차량담당자에게 차량 배차신청서를 발급받아 운행 전·후 서식에 맞게 기록하여야 하며,
- 동 시행내규 제21조 차량 총괄부서의 장은 다음 각 호의 대장을 비치하여야 하며 기록을 유지관리 하여야 한다.
  1. 차량정수관리대장, 2. 차량배차신청서, 3. 유류출고전표, 4. 차량운행일지, 5. 차량정비대장 6. 그 밖에 업무용차량의 관리에 필요한 대장으로 규정하고 있다.
- 그러나, 구미하수처리팀 차량정비내역을 확인한 결과 아래 [표]와 같이 9건에 대해 차량에 문제가 있어 정비를 실시하였으나 차량운행일지 일일점검표에는 양호로 기재하는 등 차량운행일지를 형식적으로 작성한 사실이 있다.

### [표] 차량 정비 내역

| 정비일자          | 차량번호     | 정비내용                 | 일일 점검표 | 비고 |
|---------------|----------|----------------------|--------|----|
| 2022. 12. 09. | 71보2727. | -타이어,엔진오일,에어컨필터 베어링등 | 양호     |    |
| 2023. 03. 30. | 89수7803  | -엔진오일, 오일필터, 에어크리너등  | 양호     |    |

| 정비일자          | 차량번호    | 정비내용                  | 일일<br>점검표 | 비고 |
|---------------|---------|-----------------------|-----------|----|
| 2023. 04. 05. | 83수2584 | -엔진오일 교환              | 양호        |    |
| 2023. 04. 11. | 83수2584 | -정기점검 전 수리            | 양호        |    |
| 2023. 05. 04. | 83수2584 | -스타트 모터 수리, 에어컨 가스 완충 | 양호        |    |
| 2023. 05. 03  | 71보2727 | -슬라이딩도어 액츄에이터 교환      | 양호        |    |
| 2023. 11. 27. | 71보2727 | -엔진오일, 브레이크오일, 부동액등   | 양호        |    |
| 2023 11. 29.  | 83수2584 | -앞,뒤 타이어 교체           | 양호        |    |
| 2024. 02. 20. | 71보2727 | -조수석 뒤 슬라이딩 도어캐치 교체   | 양호        |    |

### 【 조치할 사항 】

- 구미하수처리팀장은 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬 하시기 바랍니다.



## 감사결과 처분요구서

| NO 4                 |             |      |           |     |       |     |
|----------------------|-------------|------|-----------|-----|-------|-----|
| 소 관                  | 시행년도        | 처분종류 | 재 정 상 조 치 |     | 신분상조치 | 비 고 |
|                      |             |      | 조치방법      | 금 액 |       |     |
| 구미하수처리팀              | 2022 ~ 2024 | 주의   |           |     |       |     |
| 제 목 : 무인경비시스템 관리 부적정 |             |      |           |     |       |     |

### 【 내 용 】

- 구미하수처리팀은 사업장 운영의 효율성을 위해 우수지 펌프장과 공단펌프장 2개소에 대해 무인경비시스템을 도입하여 보안업무를 위탁하여 운영하고 있다.
- 시설물 순찰 및 점검 시에는 무인경비시스템을 해제하고 점검 완료 후는 화재, 도난 등 사고방지를 위하여 무인시스템을 작동시켜 보안 관리에 문제성이 없도록 한다.
- 그러나, 구미하수처리팀은 아래[표]와 같이 감사일 현재까지 2개소 사업장 총5회에 걸쳐 무인시스템을 작동시키지 않아 화재, 도난 등 그 밖의 사고 예방 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

[표] 무인경비시스템 미작동 현황

| 장 소     | 일 시         | 내용        | 비고 |
|---------|-------------|-----------|----|
| 공단 펌프장  | 2022.01.25. | 무인시스템 미작동 |    |
| 공단 펌프장  | 2023.01.03. | 무인시스템 미작동 |    |
| 우수지 펌프장 | 2022.07.08. | 무인시스템 미작동 |    |
| 우수지 펌프장 | 2023.08.24. | 무인시스템 미작동 |    |
| 우수지 펌프장 | 2023.11.08. | 무인시스템 미작동 |    |

**【 조치할 사항 】**

- 구미하수처리팀장은 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬 하시기 바랍니다.

## 감사결과 처분요구서

| NO 5                    |             |      |           |     |       |     |
|-------------------------|-------------|------|-----------|-----|-------|-----|
| 소 관                     | 시행년도        | 처분종류 | 재 정 상 조 치 |     | 신분상조치 | 비 고 |
|                         |             |      | 조치방법      | 금 액 |       |     |
| 구미하수처리팀                 | 2022 ~ 2024 | 주의   |           |     |       |     |
| 제 목 : 실험실 폐시약 폐기에 관한 사항 |             |      |           |     |       |     |

### 【 내 용 】

- 구미하수처리팀 실험실은 환경본부에서 운영하고 있는 공공하수도시설 69개소 유입수 또는 방류수에 대하여 수질분석을 실시하고 있으며, 수질검사는 유입수 수질검사와 방류수 수질검사로 분류 된다.
- 유입수 수질검사는 ① 500㎥/일 이상의 공공하수처리시설은 매일 1회 이상 ② 50㎥/일 이상 500㎥/일 미만의 공공하수처리시설은 주 1회 이상 ③ 50㎥/일 미만의 공공하수처리시설은 월 1회 이상 ④ 분뇨·축산폐수·침출수·산업폐수 등 연계처리수의 유입수질은 매주 1회 이상 수질검사를 실시하고 있으며,
- 방류수 수질검사는 ① 500㎥/일 이상의 공공하수처리시설은 매일 1회 이상 ② 50㎥/일 이상 500㎥/일 미만의 공공하수처리시설은 주 1회 이상 ③ 50㎥/일 미만의 공공하수처리시설은 월 1회 이상 수질검사를 실시하고, 수질검사 항목은 6개 항목이며 수질검사를 위한 시약은 황산을 포함하여 60종이다. 그리고, 구미하수처리팀은 원활한 수질분석을 위하여 매년 부족한 시약을 구입 하고 있으며 유효기한이 지난 시약은 폐기처분하고 있다.
- 그러나 구미하수처리팀은 유효기간이 지난 시약 폐기 처분 시 폐기물관리법을 준용하지 않고 임의적으로 폐기 처리한 사실이 있다.

【 조치할 사항 】

- 구미하수처리팀장은 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬 하시고 폐시약의 경우 관련법에 준하여 처리 하시 기 바랍니다.

## 감사결과 처분요구서

| NO 6                  |             |      |           |     |       |     |
|-----------------------|-------------|------|-----------|-----|-------|-----|
| 소 관                   | 시행년도        | 처분종류 | 재 정 상 조 치 |     | 신분상조치 | 비 고 |
|                       |             |      | 조치방법      | 금 액 |       |     |
| 구미하수처리팀               | 2022 ~ 2024 | 주의   |           |     |       |     |
| 제 목 : 세출 예산과목 집행의 부적정 |             |      |           |     |       |     |

### 【 내 용 】

- 「지방공기업 예산편성 기준」 복리후생비는 법인과의 근로계약에 의하여 근로를 제공하고 그 대가를 받는 직원의 복리후생을 위해 지급되는 비용을 말하며 세부 내용에는
1. 선택적 근로자복지제도 시행경비
  2. 작업복, 위생복, 근무복, 등 피복구입 또는 제조경비
  3. 침구류 구입
  4. 안전모, 안전화, 작업화 등 개인장비 구입비
  5. 급량비
  6. 영유아보육법 제14조에 의한 근로자 자녀보육비 지원비 등이 있음.
- 그러나 구미하수처리팀 물품매입 내역서를 확인한 결과 아래[표]와 같이 8건의 경우는 개인장비 구입 건으로써, 복리후생비로 지출하여야 하나 타 세목으로 지출함에 따라 지방공기업 예산 편성 기준을 위반한 사실이 있다.

[표] 매입내역

| 순 번 | 일 자          | 품의명        | 구입내역        | 지출세목  | 구입수량 | 비 고 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------|------|-----|
| 1   | 2022년 1월 26일 | 유지관리용 자재구입 | 작업복<br>(조끼) | 수선유지비 | 5EA  | 김찬동 |
| 2   | 2022년 6월 16일 | 유지관리용 자재구입 | 작업복<br>(조끼) | 수선유지비 | 10EA | 김찬동 |

| 순 번 | 일 자           | 품의명        | 구입내역        | 지출세목  | 구입수량 | 비 고 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------|------|-----|
| 3   | 2022년 7월 27일  | 유지관리용 자재구입 | 안전모         | 수선유지비 | 30EA | 조재우 |
| 4   | 2022년 10월 27일 | 유지관리용 자재구입 | 작업복<br>(조끼) | 수선유지비 | 8EA  | 조재우 |
| 5   | 2023년 1월 18일  | 유지관리용 자재구입 | 작업복<br>(조끼) | 수선유지비 | 6EA  | 전홍근 |
| 6   | 2023년 4월 10일  | 안전모 구입     | 안전모         | 사무관리비 | 20EA | 전기병 |
| 7   | 2023년 6월 23일  | 유지관리용 자재구입 | 작업복<br>(조끼) | 수선유지비 | 8EA  | 전홍근 |
| 8   | 2023년 10월 16일 | 유지관리용 자재구입 | 작업복<br>(조끼) | 수선유지비 | 4EA  | 김종희 |

### 【 조치할 사항 】

- 구미하수처리팀장은 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬 하시기 바랍니다.

## 감사결과 처분요구서

| NO 7              |             |      |           |     |       |     |
|-------------------|-------------|------|-----------|-----|-------|-----|
| 소 관               | 시행년도        | 처분종류 | 재 정 상 조 치 |     | 신분상조치 | 비 고 |
|                   |             |      | 조치방법      | 금 액 |       |     |
| 구미하수처리팀           | 2022 ~ 2024 | 주의   |           |     |       |     |
| 제 목 : 근태시스템 관리 소홀 |             |      |           |     |       |     |

### 【 내 용 】

- 2019년 4월 23일 간부회의 사장 지시사항으로 일근 근무자를 제외한 모든 직원들은 출퇴근 시 지문인식을 필히 하고, 각 팀장들은 복무기강 확립을 위해 수시로 교육을 실시하고 지각 등 근무상황점검에 철저를 기하라고 지시를 하였다.
- 이에 근거하여 구미하수처리팀 근태시스템을 확인한 결과 2022년 31건, 2023년 32건의 근태관리 소홀함이 확인 되었다. 사장 지시사항으로 팀장들이 복무에 대하여 수시로 교육을 실시하고 점검을 실시 하였다면 근태관리 소홀함이 줄었을 것이다. 그리고 근태관리가 되지 않은 출퇴근을 CCTV로 증빙 기안하는 방법으로 처리하여 비효율적인 업무를 하고 있었다.

### [표1] 근태시스템 확인 내역

| 구분    | 일시     | 근무자 | 근태확인  | 증빙내역    | 비고 |
|-------|--------|-----|-------|---------|----|
| 계     |        | 76건 |       |         |    |
| 소계    |        | 31건 |       |         |    |
| 2022년 | 1. 7.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |    |
|       | 1. 12. |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |    |
|       | 1. 12. |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |    |
|       | 1. 26. |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |    |
|       | 2. 7.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |    |

|       |         |     |       |         |     |
|-------|---------|-----|-------|---------|-----|
|       | 2. 25.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 3. 16.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 4. 3.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 5. 3.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 6. 21.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 기간제 |
|       | 6. 19.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 6. 23.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 7. 7.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 실버직 |
|       | 7. 19.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 7. 29.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 기간제 |
|       | 8. 5.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 7.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 14.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 15.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 22.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 22.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 23.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 23.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 23.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 실버직 |
|       | 8. 31.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 9. 5.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 9. 8.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 9. 12.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 10. 27. |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 11. 2.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 12. 13. |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
| 소계    |         | 32건 |       |         |     |
| 2023년 | 1. 24.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 1. 10.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 실버직 |
|       | 2. 19.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 3. 3.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 3. 6.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 3. 10.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |



|       |         |     |       |         |     |
|-------|---------|-----|-------|---------|-----|
|       | 3. 22.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 3. 20.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 4. 9.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 4. 10.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 4. 10.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 5. 9.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 5. 10.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 5. 20.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 5. 30.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 5. 20.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 5. 31.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 6. 24.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 9.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 10.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 31.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 28.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 8. 29.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 9. 11.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 9. 14.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 9. 14.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 11. 5.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 11. 9.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 실버직 |
|       | 11. 26. |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 11. 30. |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 기간제 |
|       | 11. 30. |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 기간제 |
|       | 12. 15. |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
| 소계    |         | 13건 |       |         |     |
| 2024년 | 1. 22.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 실버직 |
|       | 1. 22.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 실버직 |
|       | 1. 26.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 | 실버직 |
|       | 1. 26.  |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |
|       | 2. 5.   |     | 지문미인식 | CCTV 증빙 |     |

|  |        |  |       |         |  |
|--|--------|--|-------|---------|--|
|  | 2. 23. |  | 지문미인식 | CCTV 증빙 |  |
|  | 2. 24. |  | 지문미인식 | CCTV 증빙 |  |
|  | 2. 29. |  | 지문미인식 | CCTV 증빙 |  |
|  | 3. 3.  |  | 지문미인식 | CCTV 증빙 |  |
|  | 3. 5.  |  | 지문미인식 | CCTV 증빙 |  |
|  | 3. 17. |  | 지문미인식 | CCTV 증빙 |  |
|  | 3. 14. |  | 지문미인식 | CCTV 증빙 |  |
|  | 3. 23. |  | 지문미인식 | CCTV 증빙 |  |

### 【 조치할 사항 】

- 구미하수처리팀장은 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬 하시기 바랍니다.

## 감사결과 처분요구서

| NO 8                 |             |      |           |     |       |     |
|----------------------|-------------|------|-----------|-----|-------|-----|
| 소 관                  | 시행년도        | 처분종류 | 재 정 상 조 치 |     | 신분상조치 | 비 고 |
|                      |             |      | 조치방법      | 금 액 |       |     |
| 구미하수처리팀              | 2022 ~ 2024 | 시정   |           |     |       |     |
| 제 목 : 수질분석 기록에 관한 사항 |             |      |           |     |       |     |

### 【 내 용 】

- 공공하수도시설 수질분석은 「공공하수도시설 운영관리 업무지침」에 따르고 있으며 수질분석 항목은 BOD, TOC, SS, T-N, T-P, 대장균 6개 항목이며 법정 기준(Ⅱ지역 기준)은 BOD(5), TOC(15), SS(10), T-N(20), T-P(0.3), 대장균(1,000) 이다.
- 방류 수질분석은 「물환경보전법」 제38조의2에 따라 공공하수처리시설에 PH, BOD 또는 TOC, SS, T-N, T-P 등 수질연속자동측정기기와 부대시설 등을 부착하는 등 필요한 조치를 하여야 하고, 수질분석 및 기록은 수질오염공정시험기준에 따라 분석하고 수질분석 결과치는 BOD, TOC, SS의 경우 소수점 첫째자리까지만 기록하고, T-N, T-P의 경우 소수점 셋째자리까지 기록하여야 한다고 규정하고 있다.
- 그러나 구미하수처리팀은 수질분석 6개 항목 중 5개 항목의 결과치는 「공공하수도시설 운영관리 업무지침」에 준용하여 기록하였으나 소수점 첫째자리까지만 기록하도록 규정 된 TOC는 둘째자리로 2회 기록 후 나눈 값으로 결과치를 작성하였고 수질 TMS 전광판에도 소수점 둘째자리로 송출 하고 있었다.

### 【 조치할 사항 】

- 구미하수처리팀장은 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 관련 내용을 적극 연찬 하고 지침에 맞게 운영하시기 바랍니다.