

한국전력공사 상임감사위원회

주의 요구, 통보

제 목 : [7] 특고압 공중배전선로 진단용역 물량산정 잘못
관 계 부 서 : 광주전남본부 화순지사, 장성지사, 담양지사
조 치 부 서 : 인사처, 광주전남본부, 화순지사, 장성지사, 담양지사

1. 업무 개요

화순지사, 장성지사, 담양지사는 특고압 공중배전선로의 고장 및 중대시민재해 예방을 위해 과학화 진단장비(열화상, 초음파, 광학진단)를 활용한 진단업무를 수행하고 있으며, 진단대상 물량의 일부를 용역사에 위탁하여 아래 [표 1]과 같이 광학카메라 진단용역을 시행하고 있다.

[표 1] 연도별 공중배전선로 광학카메라 진단용역 실적

(단위: 기)

사업소	설비현황 ⁵⁾	2023년	2024년	2025년
화순지사	25,971	23,554	11,931	4,031 ⁶⁾
장성지사	21,475	11,593	10,515	- ⁷⁾
담양지사	20,668	12,669	8,177	16,035

또한, 특고압 공중배전설비(저압설비 제외)에 대하여 [표 2]와 같이 광학장비를 활용하여 4년에 1회 직영(사업소 전력설비안전센터 주관)으로 정기검사를 시행하고 있다.

5) 설비현황 : 관내 특고압전주 설치 현황('26년 3월말 현재)

6) 2025년 화순지사 진단용역은 배분예산 한도내 기기주 4,031기에 대해 광학진단용역 시행

7) 2025년 장성지사 열화상진단으로 21,441기 시행(광학진단 미시행)

[표 2] 연도별 공중배전설비 정기검사 실적

(단위: 기)

사업소	2023년	2024년	2025년
화순지사	7,706	7,560	5,503
장성지사	5,773	5,712	5,104
담양지사	5,510	5,499	4,558

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로 검사기준」 6.2.나.에 따라 진단 장비를 활용한 효율적인 진단업무가 이루어질 수 있도록 연간 사업계획을 수립하여 시행하여야 하며, 진단업무 주기가 연 1회인 특고압 공중배전선로의 진단대상이 당해연도 정기검사와 중첩되는 경우 진단 대상에서 제외할 수 있다. 단, 정기검사와 중첩된 개소에 진단이 필요한 경우 직영으로 진단하여야 한다.

또한, 진단방법은 특고압 공중배전선로에 대해 사업소 특고압설비 고장유형 및 최근 진단실적 등을 고려하여 초음파, 열화상, 광학 진단 중 택일하여 불량 추정 또는 불량개소를 검출한다.

전기사업법 제65조 2(송·배전 사업자의 자체검사)에 따라 배전사업자는 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 배전사업자의 전기설비에 대하여 자체적으로 검사를 하여야 하고 기후에너지환경부장관에게 검사 결과를 보고하여야 하며, 「배전용 전기설비 정기검사 업무절차서」 6. 정기검사의 대상, 내용 및 주기에 따라 공중배전설비에 대하여 광학진단 수준의 설비 외관상태, 외물접촉, 이격거리 등 정기검사를 4년 1회 주기로 시행하여야 한다.

또한, 문서번호 배운(배전)-2036('22.10.18.) 「배전선로 검사기준 개정 알림」에 따르면 배전운영처는 「배전선로 검사기준」 9차 개정(개정일자 : '22.10.18.)시 특고 압설비 진단용역의 예산 절감을 위한 당해연도 정기검사 대상인 경우 용역대상에서 제외하며, 정기검사와 중첩된 개소에 진단이 필요한 경우는 직영으로 진단할 것을 전 본부 및 지사(전력지사 제외)에 안내하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사 대상기간 동안 화순지사, 장성지사, 담양지사는 공중 배전설비 광학카메라 진단용역을 시행하면서 당해연도 정기검사 물량을 제외하거나, 중첩 개소에 진단이 필요할 경우 직영 점검을 시행하여야 함에도 「◇▣■」 등 7건은 아래 [표 3]과 같이 당해연도 정기검사 물량과 19,771기가 중복되어 142,008,919원이 과다지급(준공완료)되었다.

[표 3] 진단용역 물량산정 착오로 중복지급 내역

(단위: 기, 원)

순번	사업소	용역명	중복수량	중복금액	담당자
1	화순지사 (3건)	익명화	3,458	22,682,865	●●●●
2			3,956	26,897,677	●●●●
3			960	6,739,694	●●●●
4	장성지사 (2건)	익명화	2,801	20,738,011	%☞☞
5			3,315	25,491,921	%☞☞
6	담양지사 (2건)	익명화	3,406	25,105,626	♥♥♥♥
7			1,875	14,353,125	\$\$\$
합 계			19,771	142,008,919	

4. 관계부서(관련자) 의견 및 검토결과

화순지사, 장성지사, 담양지사 업무담당자는 “진단업무 연간 사업계획 수립 시 정기검사 물량은 제외하고 진단용역을 발주하여야 한다”는 지적사항에 대한 감사자의 의견에 동의하였으며 본인들의 착오임을 인정하였다. 다만, 해당 진단기준의 명확한 현장 적용을 위하여 본사 주관부서에 확인한 결과,

배전운영처 진단업무 담당차장은 감사자의 지적에 동의하였고, 사업소 전력설비안전센터의 직영 진단은 광학진단 방법(광학쌍안경 또는 광학카메라) 중 주로 광학쌍안경을 활용하여 진단방법에 차이가 있으므로 해당기준의 전반적인 검토를 시행할 예정이라고 답변하였다.

이에 대해 감사자가 확인한 결과, 담당자가 영업배전정보시스템 등으로 당해연도 정기검사 대상과 중복 여부를 확인할 수 있는 상황임에도, 담당자의 업무기준 미숙지로 회사의 재정적 손해를 입힌 잘못에 대한 신분상 조치는 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

인사처장은 당해연도 정기검사 물량과 중복하여 진단용역을 발주한 ☐☐☐지사 ‘♥♥♥♥’(4직급, 現 \$@\$)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

광주전남본부장은

- ① 당해연도 정기검사 물량과 중복하여 진단용역을 발주한 ☐☐☐지사 ‘●●●●’(4직급, 現 ☎☎☎지사), ‘●●●●’(4직급), ☐☐☐지사 ‘%☎☎’(4직급, 現 &♣&지

사), ㉠㉡㉢지사 ‘\$\$\$’(4직급)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (주의)

② 재발방지를 위하여 관내 전사업소에 진단업무를 철저히 할 것을 공문 안내 (강조)하여 주시기 바랍니다. (통보)

화순지사장, 장성지사장, 담양지사장은 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

광주전남본부 ㉠㉡㉢지사 (現 ㉣㉤㉥지사)	●㉠▼	○●○● (주의)
광주전남본부 ㉠㉡㉢지사	●㉠▼	●●● (주의)
광주전남본부 ㉦㉧㉨지사 (現 &♣&지사)	●㉠▼	%㉣㉤㉥ (병합 No.4, 5)
광주전남본부 ㉠㉡㉢지사 (現 \$@\$)	●㉠▼	♥♥♥ (주의)
광주전남본부 ㉠㉡㉢지사	●㉠▼	\$\$\$ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
7	통보 2	-	주 의 4	화순지사 장성지사 담양지사	인사처 광주전남본부 화순지사 장성지사 담양지사