

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [17] 송전선로 근접수목 벌채시행 및 철탑 인근 사면유실 조치
시행을 통한 안정적 전력공급 기여

관 계 부 서 : ○◇본부 ◆●●□지사

모 범 직 원 : ○◇본부 ◆●●□지사 대리 000

내 용

위 직원은 2022년 1월부터 ●●● ▲▲▲ ○○○의 위탁, 고장업무를 담당하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 고장예방 및 재해재난 예방을 위해 다양한 노력을 전개하였다. 특히 '24~25년 성남시 일대 대규모 산불 예방으로 수목벌채를 시행, 송전철탑 인근 사면 유실 즉시 조치 등을 통해 고장 예방에 크게 기여하였다.

1. 대규모 산불을 예방하기 위한 송전선로 선하지 수목벌채 시행

해당 지역은 ▲▲▲ 내 중요선로인 154,000볼트 야탑-성현, 성현-분당 송전선로가 관통하는 ○○시 지역의 야산지로서 송전선로와의 이격거리가 매우 가까워 수목을 통한 대형 화재발생의 우려가 있었다.

특히 해당 부지는 ○○시 개발제한구역이자 서울지방국토관리청의 소유지로 수목벌채를 위한 동의 허가가 매우 어려운 지역이었으나, 각 유관부서 및 이해관

계자와 지속적인 방문(현장협의 및 자료설명)을 통해 신뢰를 형성하고, 산불 예방을 위한 송전선로 선하지의 수목벌채의 필요성을 설득하여 25년 3~5월 수목벌채 및 대체 조림을 시행할 수 있었다. 이를 통해 선로고장 및 화재 등 위해요인들을 미연에 제거하여 설비고장 예방과 공급신뢰도 향상에 크게 기여하였다.

[그림 1] 154kV 야탑-성현T/L 수목벌채 시행

	
송전선로 근접 수목	수목벌채 시행 완료
익명화	익명화
[공문] 송전선로 선하지 수목벌채 동의 요청	[공문] 송전선로 선하지 수목벌채 허가 요청

2. 철탑 인근 사면 유실 선제적 발견 및 조치를 통한 대형 사고 예방

'24년 3월 ○○ 일대의 154kV 곤지암-용문T/L 76호 인근 등산로의 사면이 폭우로 인해 유실되어 있었고, 추가적인 호우 발생 시 철탑의 기초 등이 노출되는 우려가 있던 상황이었다.

관련 현장을 확인하고자 유관부서 합동으로 점검 및 안정성 검토를 진행하였다. 또한, 관련 지자체 부서로 알림 공문을 통해 현장점검과 유실방지대책 시행을 요청하여 '25년 해당 지역 사면복구를 완료하였고 추가유실을 방지할 수 있었다.

따라서 위험요소를 선제적으로 발견하여 철탑 기초 유실 및 도괴를 방지하는데 핵심적인 역할을 하였고, 송전 설비고장 예방과 중대시민재해 예방에 크게 기여하였다.

[그림 2] 철탑인근 사면유실 알림 및 조치

	익명화
철탑인근 사면유실 사진	[공문] 철탑인근 사면유실 알림 및 조치 요청



철탐 인근 사면 복구 완료

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.