

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [9] 영배 4.0 순시적출분 설계의뢰건 업무 프로세스 개선

관 계 부 서 : 동울산지사

조 치 부 서 : 배전운영처, 동울산지사

내 용

1. 업무 개요

배전설비 안전센터 근무자는 「배전선로 검사기준」에 따라 자율검사(순시, 진단, 점검, 측정)를 시행하고 그 결과를 영업배전정보시스템 4.0(이하 ‘영배 4.0’)에 등록하는데 배전 협력회사의 작업이 필요한 경우에는 시공 구분 항목을 ‘설계의뢰’로 입력하여, 설계 담당자가 적기에 설계하여 조치할 수 있도록 하여야 한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로 검사기준」 6.2 에 따르면 배전선로 순시자가 이상 개소를 발견한 경우에는 현장 조치가 가능한 것은 즉시 시정조치 하되, 긴급 시정을 요하는 사항으로 현장 조치가 불가능한 경우에는 즉시 설비운영 부서장에게 보고하여 조치하도록 하여야 한다. 또한 해당 사항을 영배 4.0에 순시결과로 등록할 때 시공 구분을 ‘설계의뢰’로 입력하여 설계 담당자가 인지하고 설계하여 조치할 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 동울산지사의 순시적출분 중 시공구분이 ‘설계의뢰’로 등록된 건을 확인한 결과 총 83건의 설계의뢰 순시적출분이 미처리된 것으로 확인되었다. 이 중 77건은 실제 현장에는 조치를 하였지만 영배 4.0내 업무처리는 미처리 상태로 남아있었고, 나머지 6건은 현장 조치가 되지 않은 것으로 확인되었다.

위와 같이 ‘설계의뢰’ 순시적출분이 현장조치 여부와 달리 영배 4.0에는 미처리 상태로 남아있는 이유를 확인한 결과 다음과 같았다.

순시적출분 설계의뢰 건의 영배 4.0 업무 프로세스는 [그림 1]과 같이 ①순시자가 설계의뢰 해당 건의 순시결과를 등록하여 결재를 진행하면, ②부서장의 결재가 완료된 후 ③배전설비안전센터장에게 ‘적출내역 확인’ 단계로 진행하게 되는데, ‘적출내역 확인’ 단계에서 적출내역 리스트가 배전설비안전센터장의 대기목록에 자동으로 연계되지 않고, 별도로 ‘작업지시관리(운영실)’ 메뉴로 조회하여 적출내역을 확인 처리하여야 ④다음 단계인 배전운영팀장의 대기목록에 ‘작업지시 의뢰’ 단계로 자동 연계되는 것을 확인하였다. 배전설비안전센터장이 적출내역을 확인 처리하지 않으면 계속해서 미처리 상태로 남게 된다.

따라서, 신속한 업무처리로 위해설비의 적기 조치를 위해서는 부서장의 순시결과 결재가 완료되면 불필요한 배전설비안전센터장의 ‘적출내역 확인’ 단계를 생략하고 바로 운영팀장의 대기목록에 ‘작업지시 의뢰’ 단계로 연계되도록 영배 4.0 순시적출분 프로세스의 개선이 필요하다고 판단된다.

[그림 1] 영배 4.0 설계의뢰 순시적출분 업무 프로세스



관계부서 의견

동울산지사 업무 담당자들은 순시 적출분 설계의뢰 건에 대해서 영배 4.0의 업무 프로세스에 대해서 올바르게 인지하지 못하여 순시적출분 업무처리가 미흡하였음을 인정하였고, 배전운영처 및 영업배전시스템실 담당자는 ‘설계의뢰’ 순시적출분이 미처리되는 것을 방지하고자 양게 영배 4.0 프로세스를 개선하여 업무 편의성 및 설비건전성을 높이겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은 영배 4.0 순시적출분 프로세스 개선을 검토해 주시기 바랍니다. (개선)

동울산지사장은

- ① 동울산지사의 영배4.0내 미처리된 순시적출분 83건에 대하여 조속히 업무처리하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	개 선 1 시 정 1 통 보 1	-	-	동울산지사	배전운영처 동울산지사