

III. 현지 조치사항 명세

현지 조치사항 내역서(○○●●○○지사 ◇◇지점)

번호	지적 건명 및 내용	조치 의견	결과회보 여부								
005	○ 음주측정장비 교정관리 미흡 「음주측정기준 및 운영가이드(1000-SH-IR016)」 6.2.1.2에 따라 음주측정장비의 검·교정은 제작사의 사양기준에 따라 시행해야 함에도, - ◇◇지점은 점검일('26.4.23.) 기준 음주측정장비를 구매일('21.9.16.) 이후 제작사의 사양기준에 따라 교정을 시행하지 않은 것으로 확인됨. [표] ◇◇지점 음주측정장비 사양기준 <table border="1"> <thead> <tr> <th>제작사</th><th>모델명</th><th>센서타입</th><th>교정기준</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>알코스캔</td><td>iblow10</td><td>전기화학식</td><td>5,000회 사용 또는 6개월 중 먼저 도래하는 조건</td></tr> </tbody> </table>	제작사	모델명	센서타입	교정기준	알코스캔	iblow10	전기화학식	5,000회 사용 또는 6개월 중 먼저 도래하는 조건	- 음주측정장비 교정 시행 및 결과 제출 - 유사사례 재발 방지를 위한 사업소 전 직원 교육 시행	결과회보
제작사	모델명	센서타입	교정기준								
알코스캔	iblow10	전기화학식	5,000회 사용 또는 6개월 중 먼저 도래하는 조건								