

순	번	2
제	목	하자보증보험증권 관리 미흡
소	관	부
서	서	♀♀♀♀♀♀ ★★★★★부, ◇◇부, ◆◆부,●●●●부
조	치	부
서	서	♀♀♀♀♀♀ ★★★★★부, ◇◇부, ◆◆부,●●●●부
구	분	공사관리
내	용	
가. 관계법령·규정 및 판단기준 「계약업무처리기준」 제7장 공사계약일반조건 제40조에는 계약상대자가 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 시행령 제60조의 규정에 의하여 계약서에 정한 기간(이하 “하자담보책임기간”이라 한다)동안 공사목적물의 하자(계약상대자의 시공상의 잘못으로 인하여 발생한 하자에 한함)에 대한 보수책임이 있다고 명시하고 있다. 따라서 공사 주관부서에서는 공사발주, 계약, 착공, 시공, 준공 등 분야별로 관련규정에 따라 업무를 숙지하여 추진하여야 한다. 나. 감사결과 확인된 문제점 ♀♀♀♀♀♀에서 시행한 외주정비 시행의 적정성을 검토한 결과 ‘▼▼▼ 폐수처리설비 용량증대 배관 신설공사 등 12건의 경우 하자보증보험증권이 준공검사일 이전에 발행하였거나 발행이 안 되어 있었으며, 공사 주관부서에서 하자보증보험증권 관리를 소홀히 한 것으로 확인되었다.		
조치할 사항		
하자보증기간이 남아 있는 공사건은 적합한 하자보증보험증권을 재확보 하시기 바라며(시정요구) 향후 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서에서 재 발방지 교육을 시행 (기관주의)		